

COLECCIÓN DE DIAPOSITIVAS NEZAHUALCÓYOTL GÓMEZ

Clasificación	Número	Sección	Serie	Expediente	Caja	Documento	Año	Ubicación	Hoy es/sigue siendo:	Descripción
FDNG 1	1	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	1		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada del a la izquierda de la fachada de una serie de casas habitación. Las casas comparten rasgos arquitectónicos comunes como son planta baja y un primer nivel, vanos rectangulares de tamaño mediano colocadas en las dos plantas, dos puertas de entrada: una de acceso a la casa y al estacionamiento. Ambas entradas son de estructura adintelada. Cuentan también con terraza o descanso en la planta superior de las que se alcanza a percibir una barandilla metálica. Las dos primeras casas están construidas de manera simétrica, dando la impresión de reflejo en un espejo.
FDNG 2	2	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	2		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada del a la izquierda de la fachada de una serie de casas habitación. Las casas comparten rasgos arquitectónicos comunes como son planta baja y un primer nivel, vanos rectangulares de tamaño mediano colocadas en las dos plantas, dos puertas de entrada: una de acceso a la casa y otra al estacionamiento; ambas entradas son de estructura adintelada, cuentan también con terraza o descanso en la planta superior de las que se alcanza a percibir una barandilla metálica. Las dos primeras casas están construidas de manera simétrica dando la impresión de reflejo en un espejo.
FDNG 3	3	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	3		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma de la fachada de dos casas habitación. En el primer plano, se observa la presencia de plantas y un árbol que interfiere con la toma de la casa de la derecha. En el segundo plano, se muestra al centro las puertas de los estacionamientos y a los costados de estas las puertas de acceso a las casas. La estructura de las puertas son adinteladas presentando una especie de abocinamiento cuadrangular. Volvemos a ver los vanos de considerable tamaño, y percibimos una corta techumbre en la casa de la izquierda que cubre las dos puertas de acceso, al igual que en las terrazas de la planta superior.
FDNG 4	4	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	4		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de la fachada de una serie de casas habitación. Las casas comparten rasgos arquitectónicos comunes como son planta baja y un primer nivel, vanos rectangulares de tamaño mediano colocadas en las dos plantas, dos puertas de entrada: una de acceso a la casa y otra al estacionamiento. Ambas entradas son de
FDNG 5	5	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	5		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de la fachada de un par de casas habitación pertenecientes a la misma serie. Se observan que la fachada es color blanco y cuenta con dos plantas; en la planta superior se encuentra una terraza que cuenta con un techo que sobre sale de la misma.
FDNG 6	6	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	6		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de la fachada de una casa habitación. En un primer plano de la fachada se puede observar un par de puertas: la puerta del estacionamiento y en seguida la puerta de acceso al inmueble; delante de las puertas se encuentra una ventana rectangular, en el piso
FDNG 7	7	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	7		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda en donde podemos observar la fachada de una casa habitación de una serie de casas: esta casa sigue los mismos rasgos arquitectónicos que las antes descritas con la diferencia que esta da muestras de un posible abandono, porque un par de vidrios de la ventana de la planta baja están rotos.
FDNG 8	8	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	8		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada del ala izquierda de la fachada de una serie de casas habitación. Las casas comparten rasgos arquitectónicos comunes como son planta baja y un primer nivel, vanos rectangulares de tamaño mediano colocadas en las dos plantas, dos puertas de entrada: una de acceso a la casa y el estacionamiento. Ambas entradas son de
FDNG 9	9	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	9		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de la fachada de un par de casas habitación pertenecientes a la misma serie. Se observa, que la fachada es color blanco y cuenta con dos plantas. En la planta superior hay una terraza con un techo que sobre sale de la misma. Está es otra vista de una casa ya descrita.

FDNG 10	10	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	10		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la fachada de una casa habitación de una serie de casas. (Está casa ya ha sido descrita anteriormente, véase FDNG 5, 7 y 9) En esta nueva toma se pueden observar las dos plantas de la casa al igual que las dos puertas de acceso (la del estacionamiento y la de entrada a la casa), los dos grandes vanos rectangulares (uno en cada planta) y la terraza del piso superior. También se
FDNG 11	11	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	11		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la fachada de una casa habitación de una serie de casas. (Está casa ya ha sido descrita anteriormente, véase FDNG 5, 7 y 9) En esta nueva toma se pueden observar las dos plantas de la casa, al igual que las dos puertas de acceso (la del estacionamiento y la de entrada a la casa), los dos grandes vanos rectangulares (uno en cada planta) y la terraza del piso superior. También en esta
FDNG 12	12	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	12		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la fachada de una casa habitación de una serie de casas. (Está casa ya ha sido descrita anteriormente, véase FDNG 5, 7 y 9) En esta nueva toma se pueden observar las dos plantas de la casa, al igual que las dos puertas de acceso (la del estacionamiento y la de entrada a la casa), los dos grandes vanos rectangulares (uno en cada planta) y la terraza del piso superior. También en esta toma se observa claramente la simetría de construcción entre casa y
FDNG 13	13	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	13		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la fachada de una casa habitación de una serie de casas (Está casa ya ha sido descrita anteriormente, véase FDNG 5, 7 y 9). En esta nueva toma se pueden observar las dos plantas de la casa, al igual que las dos puertas de acceso (la del estacionamiento y la de entrada a la casa), los dos grandes vanos rectangulares (uno en cada planta) y la terraza del piso superior. También en esta toma
FDNG 14	14	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	14		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la fachada de una casa habitación de una serie de casas. (Está casa ya ha sido descrita anteriormente, véase FDNG 5, 7 y 9) En esta nueva toma se pueden observar las dos plantas de la casa, al igual que las dos puertas de acceso (la del estacionamiento y la de entrada a la casa), los dos grandes vanos rectangulares (uno en cada planta) y la terraza del piso superior. También en esta
FDNG 15	15	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	15		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la fachada de una casa habitación de una serie de casas. (Está casa ya ha sido descrita anteriormente, véase FDNG 5, 7 y 9) En esta nueva toma se pueden observar las dos plantas de la casa, al igual que las dos puertas de acceso (la del estacionamiento y la de entrada a la casa), los dos grandes vanos rectangulares (uno en cada planta) y la terraza del piso superior. También en esta
FDNG 16	16	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	16		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de una serie de casas habitación realizada desde la banqueta. Se ve que las casas respetan rasgos arquitectónicos y la ornamentación de cada una de ellas es muy similar. Al fondo se observa un espectacular mientras y a la derecha, es decir, hacia el frente de las fachas hay una larga línea de área verde en donde hay arbustos y árboles de mediana y gran altura.
FDNG 17	17	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	17		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de las fachadas de una serie de casas habitación. En un primer plano podemos observar las áreas verdes que se encuentran a lo largo de la banqueta. En el segundo plano están propiamente las casas. Como se ha mencionado anteriormente, las casa respetan rasgos arquitectónicos comunes. Véase
FDNG 18	18	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	18		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de las fachadas de una serie de casas habitación. En un primer plano se observan las áreas verdes encontradas a lo largo de la banqueta, donde se muestran arbustos pequeños y árboles de mediana y gran altura; en el segundo plano están las fachas de las casas, algunas de ellas ya han sido
FDNG 19	19	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	19		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma casi frontal de tres casas habitación, hecha desde la calle de enfrente. En el primer plano se observa la calle, en el segundo se encuentra la banqueta con arbustos y árboles de mayor tamaño; y en el tercer plano se encuentran las tres casas. La casa del centro muestra planta baja y primer piso con un vano rectangular en cada planta; la terraza de la planta superior cuenta al fondo con una puerta
FDNG 20	20	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	20		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Acercamiento de parte de la fachada de una casa habitación. La toma está hecha en contra picada. En la parte central podemos ver la ventana rectangular de gran tamaño que hasta ahora todas las casas han presentado y, en la parte superior se observa la terraza que en vez de barandilla tiene una jardinera corrida, también podemos observar la

FDNG 21	21	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	21		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Acercamiento de una parte de la fachada de la misma casa habitación anterior. La toma está hecha en contra picada ligeramente fugada a la derecha. Se observa la ventana rectangular en la planta baja, mientras que en el nivel superior obtenemos otra vista de la terraza. Véase FDNG 20.
FDNG 22	22	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	22		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Acercamiento de parte de la fachada de una casa habitación. La toma está hecha en contra picada. En la parte central podemos ver la ventana rectangular de gran tamaño que hasta ahora todas las casas han presentado y, en la parte superior se observa la terraza que en vez de barandilla tiene una jardinera corrida, también podemos observar la
FDNG 23	23	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	23		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Acercamiento de parte de la fachada de una casa habitación. La toma está hecha en contra picada ligeramente fugada a la derecha. En la parte central podemos ver la ventana rectangular de gran tamaño que hasta ahora todas las casas han presentado y, en la parte superior se observa la terraza que en vez de barandilla tiene una jardinera corrida.
FDNG 24	24	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	24		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de un edificio de departamentos habitacionales que se encuentra en la esquina de la calle. En el primer plano se encuentra la calle; en el segundo plano hay una fila de automóviles estacionados y la banqueta con áreas verdes y grandes árboles. En el tercer plano, están dos edificios: a la derecha el edificio de departamentos habitacionales con cuatro pisos, azotea, ventanas rectangulares que dan la impresión de estar totalmente
FDNG 25	25	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	25		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de un edificio de departamentos habitacionales que se encuentra en la esquina de la calle: en el primer plano se encuentra la calle, en el segundo plano hay una fila de automóviles estacionados y la banqueta con áreas verdes y grandes árboles. En el tercer plano están dos edificios: a la derecha el edificio de departamentos habitacionales con cuatro pisos, azotea, ventanas rectangulares que dan la impresión de estar totalmente
FDNG 26	26	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	26		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma general de las fachadas principal y lateral de un edificio habitación, la fotografía fue tomada en contra esquina del inmueble. Podemos observar el edificio en su totalidad y percibir que cuenta con planta baja, destinada a locales comerciales y cuatro niveles superiores; se observan ventanas rectangulares alargadas horizontalmente que dan
FDNG 27	27	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	27		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma semi frontal ligeramente fugada a la izquierda de un edificio de departamentos habitación. En el primer plano observamos un árbol que aparece a cuadro; en el segundo plano está la calle en conjunto con las hileras de autos estacionados; en el tercer plano se ve el edificio con planta baja y cuatro niveles superiores; tanto en la parte derecha como en la izquierda podemos distinguir que algunos departamentos tienen
FDNG 28	28	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	28		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma frontal de la fachada de un conjunto habitacional. La toma está hecha desde el parque interno de una curva, en donde en el primer plano podemos observar unos arbustos y arbolillos en compañía de una banca de metal. En un segundo plano se encuentra la calle, la estructura de contención amarilla y una segunda área verde de donde destacan más árboles. En el tercer plano se aprecia el edificio que tiene una forma escalonada de cuerpos, mas no por ello deja de perder secuencia y
FDNG 29	29	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	29		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda del edificio anteriormente descrito (Véase FDNG 28). En un primer plano se encuentra un área verde en donde que obstruye la vista de los primeros niveles del edificio. En un segundo plano se encuentra la calle con la hilera de carros ya mencionados. Y en el tercer cuerpo el edificio propiamente.
FDNG 30	30	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	30		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de un acercamiento a la fachada de un edificio de departamentos habitación: se aprecia la estructura escalonada y la cornisa que divide la planta baja del primer nivel; se observan las ventanas rectangulares y los balcones del cuerpo izquierdo; en la planta baja se perciben los locales comerciales que pertenecen a las asociaciones
FDNG 31	31	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	31		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la fachada de dos conjuntos habitacionales colocados en una calle convexa. En el primer plano se observa un área verde en donde se muestran varios tipos de árboles, a la derecha se aprecia una estructura de contención metálica en color amarillo; en el segundo plano se muestra la calle con una hilera de autos estacionados; en el tercer plano se observan principalmente dos edificios que cuentan con gran número de

FDNG 32	32	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	32		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la fachada de dos conjuntos habitacionales colocados en una calle convexa. En el primer plano se observa un área verde en donde se muestran varios tipos de árboles, a la derecha se aprecia una estructura de contención metálica en color amarillo; en el segundo plano se muestra la calle con una hilera de autos estacionados; en el tercer plano se observan principalmente dos edificios que cuentan con gran número de
FDNG 33	33	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	33		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de una serie de edificios habitación. En primer plano se observa a la calle curva con su estructura de contención. En segundo plano se percibe en el centro un par de edificios siendo el de la izquierda de mayor altura que el de la derecha; ambos cuentan con rasgos comunes como son: ventanas grandes y rectangulares con
FDNG 34	34	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	34		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma frontal de un edificio habitacional, la fotografía está tomada desde el parque interno de la curva. En primer plano y cargado a la izquierda se encuentra el fuste de una fuente que cuenta con la escultura de un hombre adosada al fuste. Al fondo de la toma se observan las fachadas de dos edificios habitación antes descritos (Véase FDNG 29 y 33).
FDNG 35	35	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	35		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma frontal de las fachadas de edificios casa habitación. La fotografía fue tomada desde el parque interno de la curva. En primer plano observamos el otro costado de la fuente (véase FDNG 35), mientras que al fondo de la imagen se perciben los edificios; comparten rasgos
FDNG 36	36	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	36		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma frontal de la fachada de un edificio habitacional. La fotografía fue tomada desde el parque interno de la curva. En primer plano se observan detalles del fuste de la fuente; al fondo de la imagen se encuentra el edificio (véase FDNG 29), en el que se destaca su altura y
FDNG 37	37	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	37		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma frontal de la fachada de edificios habitación, la fotografía fue tomada desde el parque interno de la curva. En primer plano se observan detalles del fuste de la fuente; al fondo de la imagen se encuentra el edificio (véase FDNG 29), en el que se destaca su altura y
FDNG 38	38	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	38		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma frontal de la fachada de un edificio habitacional, la fotografía fue tomada desde el parque interno de la curva. En primer plano se observa la parte derecha de la fuente mientras que al fondo de la imagen se percibe pronunciadamente al edificio (Véase FDNG 29 y 37).
FDNG 39	39	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	39		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Fotografía tomada desde el parque. En primer plano se observa una parte de la fuente activa. En Segundo plano encontramos la calle curva con su estructura de contención. En un tercer plano se percibe los edificios habitacionales que cuentan con rasgos comunes como son:
FDNG 40	40	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	40		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de una serie de edificios habitación, la fotografía fue tomada desde el interior de la curva. En primer plano se observa la estructura metálica de contención y algunos arbustos que no permiten la completa visibilidad de los edificios; al fondo hacia la izquierda se aprecia que el edificio es ligeramente más alto que el de la
FDNG 41	41	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	41		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma general y ligeramente fugada a la derecha de las fachas lateral y trasera de un edificio habitación. Se observa en su totalidad el inmueble ya que desde donde fue capturada la fotografía se hace posible la vista de la esquina del edificio siendo esta también la esquina de la cuadra. Se puede ver que el edificio cuenta con planta baja y cuatro niveles
FDNG 42	42	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	42		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma frontal de la fachada lateral de un edificio habitación. En primer plano se observan el follaje de los árboles que interfieren un poco en la toma. En el fondo se observa la fachada con todos su elementos: ventanas rectangulares alargadas horizontalmente, balcones con estructura metálica en las tres primeras plantas. En el cuarto nivel en la
FDNG 43	43	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	43		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.		Fotografía de la fachada del conjunto habitacional multifamiliar de cuatro niveles, tomada a nivel peatonal desde la banqueta del otro lado de la calle. En primer plano se observa la presencia de un árbol de media altura que interrumpe la visibilidad, así como un automóvil color blanco estacionado de frente a la cámara. Al fondo, destaca la diferencia de la planta baja para uso exclusivo de estacionamiento con muros cortina de
FDNG 44	44	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	44		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Fotografía en primer plano de la fachada del conjunto habitacional multifamiliar de cuatro niveles, tomada a nivel peatonal desde la calle. Destaca la diferencia entre la planta baja para uso exclusivo de estacionamiento con muros cortina de acero y la entrada principal, con los pisos de uso habitacional en acabados terracota, al redor de un

FDNG 45	45	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	45		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Fotografía en perspectiva de la fachada del conjunto habitacional multifamiliar de cuatro niveles, tomada a nivel peatón desde la banqueta del otro lado de la calle. En primer plano se observa la presencia de un árbol de media altura a contra luz que interrumpe la visibilidad. El edificio presenta una diferencia entre la planta baja para uso exclusivo de estacionamiento con muros cortina de acero y la entrada principal,
FDNG 46	46	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	46		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Primer plano de la fachada del conjunto habitacional multifamiliar de cuatro niveles, tomada a nivel peatón desde la banqueta del otro lado de la calle. En primer plano se observa la presencia de un árbol de media altura a contra luz que interrumpe la visibilidad. El edificio presenta una diferencia entre la planta baja para uso exclusivo de estacionamiento con
FDNG 47	47	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	47		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Primer plano de la fachada del conjunto habitacional multifamiliar de cuatro niveles, tomada a nivel peatón desde la banqueta del otro lado de la calle. En primer plano se observa la presencia de un árbol de media altura a contra luz que interrumpe la visibilidad. El edificio presenta una diferencia entre la planta baja para uso exclusivo de estacionamiento con
FDNG 48	48	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	48		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Fotografía en perspectiva de la fachada del conjunto habitacional multifamiliar de cuatro niveles, tomada a nivel peatón desde la banqueta del otro lado de la calle. En primer plano se observa la presencia de un árbol de media altura a contra luz que interrumpe la visibilidad. El edificio presenta en la planta baja muros cortina de acero y la entrada principal, con los pisos de uso habitacional en acabados terracota, en
FDNG 49	49	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	49		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Fotografía en perspectiva de la fachada del conjunto habitacional multifamiliar de cuatro niveles, tomada a nivel peatón desde la banqueta del otro lado de la calle. En primer plano se observa la presencia de un árbol de media altura a contra luz que interrumpe la visibilidad. El edificio presenta una diferencia entre la planta baja para uso exclusivo de estacionamiento con muros cortina de acero y la entrada principal,
FDNG 50	50	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	50		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Toma fugada a la izquierda de la esquina de un edificio casa habitación. Se observa parte de las dos fachadas del inmueble; cuenta con planta baja en donde se observan locales comerciales, cuatro niveles superiores pero en los tres primeros se muestran balcones alargados con estructura metálica; las ventanas son rectangulares colocadas a lo largo de cada
FDNG 51	51	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	51		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Toma semi frontal ligeramente fugada a la derecha de la fachada de un edificio habitación. Al fondo se observa al edificio con la planta baja destina como locales comerciales; hacia arriba en las plantas superiores se muestran los tres primeros niveles con sus respectivos balcones con un gran ventanal tirado a la derecha y esquina del inmueble; en el cuarto
FDNG 52	52	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	52		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Toma general y fugada a la izquierda de un edificio habitación. Al fondo se observan tanto la fachada principal como la lateral del edificio que se encuentra enmarcado por el follaje de los árboles en primer plano; se perciben fácilmente los balcones metálicos y las ventas rectangulares colocadas a lo largo de cada planta. En el cuarto nivel solo se perciben
FDNG 53	53	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	53		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Toma fugada a la izquierda de la esquina de un edificio casa habitación. Se observa parte de las dos fachadas del inmueble; cuenta con planta baja en donde se observan locales comerciales, cuatro niveles superiores pero en los tres primeros se muestran balcones alargados con estructura metálica; las ventanas son rectangulares colocadas a lo largo de cada
FDNG 54	54	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	54		Calle Rio Elba #56, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México.	Construido en 1940. Demolido actualmente.	Toma fugada a la izquierda de la esquina de un edificio casa habitación. Se observa parte de las dos fachadas del inmueble; cuenta con planta baja en donde se observan locales comerciales, cuatro niveles superiores pero en los tres primeros se muestran balcones alargados con estructura
FDNG 55	55	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	55		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de la fachada de un edificio habitación. Al fondo en el centro se observa una parte del edificio en donde se encuentra la entrada principal del mismo; cuenta con planta baja y cuatro niveles superiores con ventanas rectangulares a lo largo de cada
FDNG 56	56	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	56		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		La toma es un acercamiento fugado a la izquierda de la fachada de un edificio habitación. Se observa una parte del edificio en donde se encuentra la entrada principal del mismo; cuenta con planta baja con locales comerciales y cuatro niveles superiores con ventanas
FDNG 57	57	1: Arquitecto Luis Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc	1	57		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Fotografía en perspectiva a la izquierda de la fachada, tomada al otro lado de la calle a nivel peatonal. Conjunto habitacional multifamiliar de cinco niveles. Destaca el uso del ultimo nivel como habitacional tipo penth-house, con cubierta tipo "invernadero" con cancelaría rectangular.

FDNG 58	58	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	58		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Fotografía en perspectiva a la derecha de la fachada, tomada al otro lado de la calle a nivel peatonal. Conjunto habitacional multifamiliar de cinco niveles. Destaca el uso del ultimo nivel como habitacional tipo penthouse con cubierta tipo "invernadero" con cancelaría rectangular. Así
FDNG 59	59	1: Arquitecto Luís Barragán	1.1 Casas de la Delegación Cuauhtémoc		1	59		Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.		Fotografía en perspectiva tomada desde la acera de la calle a la esquina del mismo. Edificio de tipo comercial en planta baja con oficinas de tres niveles, con estructura de acero con recubrimiento gris expuesta. El remate del edificio es un cerramiento de traveses estructurales expuestas
FDNG 60	60	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las arboledas		1	60		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Fotografía en perspectiva del bebedero en el que destaca en primer plano el espejo de agua contenido por muretes de concreto en acabados oscuros, reflejando la presencia arborea del lugar.
FDNG 61	61	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las arboledas		1	61		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Fotografía en perspectiva del bebedero tomada a la altura del mismo, destacando en primer plano el reflejo sobre el espejo de agua del muro blanco al fondo, junto con los árboles de gran altura ubicados en paralelo al espejo
FDNG 62	62	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las Arboledas		1	62		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Fotografía en plano general corto del bebedero y la vegetación de su alrededor. En primer plano a la izquierda destaca la presencia del tronco de un árbol de gran altura. A su vez, se observa la prolongación del bebedero contenido por muretes bajos en acabados oscuros que rematan
FDNG 63	63	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las Arboledas		1	63		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Fotografía en perspectiva del bebedero tomada a la altura del mismo, destacando en primer plano el reflejo sobre el espejo de agua del muro blanco al fondo, junto con los árboles de gran altura ubicados en paralelo al espejo
FDNG 64	64	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las Arboledas		1	64		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Fotografía en plano contrapicado del muro blanco monolítico en el que remata el bebedero del conjunto. En segundo plano se observa la presencia arborea de gran altura del sitio.
FDNG 65	65	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las Arboledas		1	65		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Fotografía en perspectiva del conjunto de arboles de gran altura en el perímetro de un camino de tierra que se prolonga a lo largo del conjunto.
FDNG 66	66	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las Arboledas		1	66		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Fotografía en plano de conjunto de una serie de eucaliptos con grandes raíces que demuestran su antigüedad.
FDNG 67	67	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las Arboledas		1	67		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Plano general corto, tomado desde el exterior del conjunto hacia el muro fronterizo. Este destaca por su pintura blanca desgastada y por capas. Detrás de este, se asoma el muro blanco monolítico en el que remata el bebedero interior. A su vez, se observa la presencia de
FDNG 68	68	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las Arboledas		1	68		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Fotografía en primer plano de dos muros en acabados blancos con cierto desgaste. Destaca el juego entre ambos debido a su diferencia de profundidad. Al fondo de estos, se observa la presencia de vegetación en abundancia.
FDNG 69	69	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las Arboledas		1	69		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Plano general corto, tomado desde el exterior del conjunto hacia el juego de muros que forman un acceso. Destaca la diferencia de alturas y profundidad de ellos, así como el color de sus acabados.
FDNG 70	70	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las Arboledas		1	70		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Plano general corto tomado desde el exterior del conjunto hacia el juego de muros que forman un acceso. Destaca la diferencia de alturas y profundidad de ellos, así como el color de sus acabados.
FDNG 71	71	1: Arquitecto Luís Barragán	1.2 Conjunto las Arboledas		1	71		Municipio de Atizapan, Estado de México.	Construido en 1958.	Plano general corto del conjunto de escalinatas desgastadas y mezcladas por la vegetación a su alrededor. Estas tienen acabados en color blanco corroído por la humedad.
FDNG 72	72	1: Arquitecto Luís Barragán	1.3 Capilla las Capuchinas		1	72		Calle Miguel Hidalgo #43, Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, c.p 14000, Ciudad de México.	Construido en 1960.	Fotografía en perspectiva de la entrada principal a la Capilla. En primer plano destaca la celosía reticular amarilla, así como la escalinata de cantera oscura de bajo peralte. Al fondo, se observa una banca de madera maciza sostenida en un extremo y empotrada en el otro.

FDNG 73	73	1: Arquitecto Luis Barragán	1.3 Capilla las Capuchinas		1	73		Calle Miguel Hidalgo #43, Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, c.p 14000, Ciudad de México.	Construido en 1960.	Fotografía en perspectiva de la entrada principal a la Capilla. En primer plano destaca la celosía reticular amarilla, así como la escalinata de cantera oscura de bajo peralte. Al fondo, se observa una banca de madera maciza sostenida en un extremo y empotrada en el otro.
FDNG 74	74	1: Arquitecto Luis Barragán	1.3 Capilla las Capuchinas		1	74		Calle Miguel Hidalgo #43, Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, c.p 14000, Ciudad de México.	Construido en 1960.	Fotografía en plano general corto de un patio interior en el que destaca un muro blanco con una cruz latina en alto relieve sobre la superficie de la misma. A su vez, se observa una bugambilia en el lado derecho de la imagen que hace contacto con le muro.
FDNG 75	75	1: Arquitecto Luis Barragán	1.4 Escultura. "El animal del Pedregal"		1	75		Pedregal de San Ángel, Ciudad de México.	Construido en 1949.	Plano de conjunto tomada desde un banqueta compuesta de módulos cuadrados de concreto prensado hacia una reja de acero color negro. Esta deja entrever el resto de la calle, en la que se observa al fondo un muro color anaranjado opaco que cambia de material a piedra caliza
FDNG 76	76	1: Arquitecto Luis Barragán	1.4 Escultura. "El animal del Pedregal"		1	76		Pedregal de San Ángel, Ciudad de México.	Construido en 1949.	Fotografía en perspectiva desde una banqueta compuesta de adoquines de cantera oscura, hacia una reja de acero color negro, que al cruzarla, la banqueta cambia de material y composición a módulos de concreto prensado cuadrados. Se observa la presencia de dos arboles de media
FDNG 77	77	1: Arquitecto Luis Barragán	1.4 Escultura. "El animal del Pedregal"		1	77		Pedregal de San Ángel, Ciudad de México.	Construido en 1949.	Primer plano de una escultura figurada en acabados blancos. Está colocada atrás de un piso compuesto por módulos cuadrados de concreto prensado. A la izquierda se observa un muro que se prolonga horizontalmente hasta es el cruce con una reja de acero color negro.
FDNG 78	78	1: Arquitecto Luis Barragán	1.4 Escultura. "El animal del Pedregal"		1	78		Pedregal de San Ángel, Ciudad de México.	Construido en 1949.	Primer plano de una escultura figurada en acabados blancos. Esta colocada detrás de un piso compuesto por módulos cuadrados de concreto prensado. A la izquierda se observa un muro que se prolonga horizontalmente hasta el cruce con una reja de acero color negro. A la derecha de la imagen se ve un muro color anaranjado opaco que cambia
FDNG 79	79	1: Arquitecto Luis Barragán	1.4 Escultura. "El animal del Pedregal"		1	79		Pedregal de San Ángel, Ciudad de México.	Construido en 1949.	Plano general de la calle en jardines del pedregal, en donde se encuentra una escultura figurada en color blanco. Fotografía tomada desde la acera que divide la calle con una banqueta de concreto prensado en la que se encuentra la escultura. A la izquierda se observa un muro color terracota que contiene la plazuela de la escultura junto con una reja
FDNG 80	80	1: Arquitecto Luis Barragán	1.4 Escultura. "El animal del Pedregal"		1	80		Pedregal de San Ángel, Ciudad de México.	Construido en 1949.	Primer plano de una escultura figurada en acabados blancos. Está colocada detrás de un piso compuesto por módulos cuadrados de concreto prensado. En segundo plano, se observa un muro en acabados anaranjado opaco que se prolonga horizontalmente.
FDNG 121	121	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	81		Ubicada en la Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón,	Construida en 1955	Toma general de la sala. Se observa el conjunto de dos sillones, una pequeña mesa de centro; al fondo a la derecha se muestra un ventana de gran tamaño que permite la entrada natural de la luz y la iluminación del lugar.
FDNG 122	122	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	82		Ubicada en la Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón,	Construida en 1955	Tomada en plano general corto, desde uno de los espacios interiores en el primer piso de la casa. Al fondo, se observa un ventanal que va de muro a muro, a través de él se observa el tronco del árbol que se encuentra en el jardín.
FDNG 123	123	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	83		Ubicada en la Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón,	Construida en 1955	Tomada en perspectiva con fuga hacia el centro, desde un comedor en el que se observa en primer plano una mesa rectangular larga de madera tallada con cinco sillas a su alrededor. Al fondo de la misma, en segundo plano, se observa un mueble de media altura en el que se encuentran tres jarrones como elementos decorativos. Sobre ellos, destaca un ventanal
FDNG 124	124	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	84		Ubicada en la Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón,	Construida en 1955	Tomada en perspectiva con fuga hacia el centro, desde un comedor en el que se observa en primer plano una mesa rectangular larga de madera tallada con cinco sillas a su alrededor. Al fondo de la misma, en segundo plano, se observa un mueble de media altura en el que se encuentran tres jarrones como elementos decorativos. Sobre ellos, destaca un ventanal
FDNG 125	125	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	85		Ubicada en la Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón,	Construida en 1955	Tomada en perspectiva hacia un acceso al jardín trasero del conjunto, tomada desde el interior de la casa. En primer plano, se observan tres elementos decorativos con naranjas sobre una mesa de madera maciza. En segundo plano, destaca el juego volumétrico y lumínico de los muros en acabados blancos que componen la entrada al jardín trasero.

FDNG 126	126	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	86	Ubicada en la Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general desde el jardín hacia la fachada trasera de la casa. Esta, está compuesta en dos secciones con diferente profundidad. Al centro de la imagen se observa una de las secciones en el que destaca en la parte baja un ventanal de doble altura en forma de cruz con cancelaría blanca. Sobre la misma hay un marco de concreto en acabados amarillos que es el que separa la fachada en dos tipos de acabados, la parte de abajo en acabados rosas y la alta en acabados blancos. Al lado izquierdo de la fachada se observa un muro colindante color rosa que se fuga al interior del jardín. Al lado derecho se observa
FDNG 127	127	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	87	Ubicada en la Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general hacia el encuentro entre del jardín y el muro de colindancia color rosa. En primer plano se observa un árbol de gran altura sin fronda y bajo él un conjunto de macetas con vegetación. El piso del vestíbulo o terraza inmediata a la fachada trasera esta compuesta de módulos cuadrados de piedra caliza con junta aparente, y cambia en el encuentro con una jardinera contenida de pasto corto. A la
FDNG 128	128	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	88	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en primer plano a un conjunto de vegetación de mediana altura tipo arbusto con flores silvestres color blanco que hacen composición con el muro de colindancia color rosa. Sobre el se observan las hojas de un árbol que están en contacto con el muro colindante.
FDNG 129	129	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	89	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general corto desde el jardín trasero de la casa hacia la esquina formada por el muro colindante de color rosa y la fachada trasera de la casa. En esta se alcanza a observar un techo a forma de parasol color amarillo y el remate del nivel en acabados blancos. A su vez, se observa el camino de piedra caliza que se dirige a un lado del
FDNG 130	130	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	90	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Toma de un muro interno de la casa que se encuentra en el jardín interno de la misma. En primer plano se observa el área verde, seguido del corredor de piedra en el lado derecho mientras que en el izquierdo se encuentra una pequeña escalera igualmente de piedra; al fondo se
FDNG 131	131	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	91	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	muestra un muro en color rosa con dos alturas, siendo el lado más alto Toma frontal de la fachada interna de la casa efectuada desde el jardín interno de la misma. Se observa en primer plano el área verde seguido por el piso de piedra con juntas en color blanco; al centro se muestra un ventanal grande que funciona como puerta de acceso a una de las
FDNG 132	132	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	92	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	habitaciones enmarcado por un muro en color rosa y una cornisa en Tomada en primer plano a un conjunto de vegetación de mediana altura tipo arbusto con flores silvestres color blanco que hacen composición con el muro color rosa ubicado detrás de ellas. Sobre él se observan las hojas de un árbol.
FDNG 133	133	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	93	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en primer plano a un conjunto de vegetación de mediana altura tipo arbusto con flores silvestres color blanco que hacen composición con el muro de colindancia color rosa. A su vez se observa el tronco de un árbol de gran altura sin fronda entre ellos. Del otro lado del muro se
FDNG 134	134	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	94	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general corto desde un comedor en el que se observa en primer plano un ventanal y un mueble bajo de madera, sobre el, tres jarrones como elementos decorativos, dos de ellos con naranjas encima. En el ventanal se observa una parte de su cancelaría vertical, y a través de el en segundo plano se observa el jardín trasero con una fuerte
FDNG 135	135	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	95	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general hacia el encuentro entre del jardín y el muro de colindancia color rosa. En primer plano se observa un árbol de gran altura sin fronda y bajo él un conjunto de macetas con vegetación. El piso del vestíbulo o terraza inmediata a la fachada trasera esta compuesta de módulos cuadrados de piedra caliza con junta aparente, y cambia en el encuentro con una jardinera contenida de pasto corto. A la
FDNG 136	136	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	96	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general hacia el encuentro entre el jardín y el muro de colindancia color rosa. En primer plano a la derecha se observa un árbol de gran altura sin fronda y bajo él un conjunto de macetas con vegetación. El piso del vestíbulo o terraza inmediata a la fachada trasera esta compuesta de módulos cuadrados de piedra caliza con junta

FDNG 137	137	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	97	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada a plano de detalle de la jardinería contenida por un murete de concreto en acabados oscuros y en la sección del suelo compuesta por rodajas de tronco de árbol. A su vez, destaca la presencia de arbustos de media con flores silvestres color blanco que se fugan a través del jardín.
FDNG 138	138	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	98	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general corto desde el jardín trasero de la casa en la que destaca el encuentro entre la fachada trasera de dos niveles y el muro colindante blanco, en el que se observa un arremetimiento del muro que da paso a una entrada. A su vez, se observa en primer plano la esquina de los muretes de concreto en acabados oscuros que contienen
FDNG 139	139	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	99	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general desde el jardín trasero de la casa en la que destaca el encuentro entre la fachada trasera de dos niveles y el muro colindante blanco, en el que se observa un arremetimiento del muro que da paso a una entrada. A su vez, la presencia de un árbol de gran altura
FDNG 140	140	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	100	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general corto desde uno de los espacios interiores en el primer piso de la casa. En él, hay una mesa comedor de seis puestos de madera. Al fondo, se observa un ventanal que va de muro a muro y a través de él se observa el tronco del árbol que se encuentra en el vestíbulo del jardín, así como el resto del jardín.
FDNG 150	150	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	101	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Fotografía tomada desde el exterior de la Casa Gálvez, en plano general corto desde la calle empedrada hacia la entrada principal de la casa, que se genera por el arremetimiento de un muro horizontal color blanco, que al hacerlo hace un pequeño vestíbulo techado junto con un muro en acabados color rosa y por unas escaleras de piedra caliza de bajo
FDNG 151	151	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	102	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Fotografía desde el exterior de la Casa Gálvez tomada en perspectiva desde la calle empedrada hacia la entrada vehicular de la casa. Esta destaca por ser un portón plegadizo de madera tallada que se despliega sobre el paramento empedrado. A su vez, se observa un muro color blanco que se fuga junto con el portón hacia la izquierda de la imagen.
FDNG 152	152	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	103	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Toma de la entrada principal de acceso a la casa. Se observa en el primer plano el piso compuesto por piedras del patio anterior; en un segundo plano se observa un conjunto de jarrones de barro en varios tamaños y formas, justo atrás de ellos se muestra un pequeño escalones y pequeña plataforma de granito con juntas en color blanco que se
FDNG 153	153	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	104	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Toma del patio anterior de la casa. En el primer plano se observa un conjunto de jarrones de barro de diversos tamaños y formas; en el fondo se observa una jardinería en la cual se encuentra un árbol con abundante follaje.
FDNG 154	154	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	105	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Toma de espejo de agua. En el primer plano se observa el piso compuesto por piedras en color café que se continúa hasta el espejo de agua; en segundo plano se observa un pequeño espejo de agua que está enmarcado por tres muros: al centro e izquierda muros en color rosa, mientras que a la derecha se muestra un muro en color blanco que
FDNG 155	155	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	106	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Toma interna de un vestíbulo, en donde se aprecia un par de sillones y una pequeña mesa de centro; a la izquierda del conjunto se muestra un pequeño biombo que intercepta la entrada de luz natural proveniente del ventanal que se encuentra a la izquierda.
FDNG 156	156	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	107	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en primer plano de las escaleras por las que ascienden al segundo nivel. Estas son de cantera oscura y tienen un descanso que tuerce a la izquierda para seguir el ascenso. En ese descanso se encuentra un cuadro de Mathias Goeritz, que destaca por su color dorado que se ve iluminado artificialmente desde la esquina superior y que refleja la luz dentro del espacio. Las escaleras se ven contenidas por dos muros, uno
FDNG 157	157	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez		1	108	Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en primer plano de las escaleras por las que se asciende al segundo nivel. Estas son de cantera oscura y tienen un descanso que tuerce a la izquierda para seguir el ascenso. En ese descanso se encuentra un cuadro de Mathias Goeritz, que destaca por su color dorado que se ve iluminado artificialmente desde la esquina superior y que refleja la luz

FDNG 158	158	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez	1	109		Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general corto desde el estudio hacia la puerta de entrada al mismo. Esta destaca por ser de una madera tallada clara de proporciones anchas y compuesta en tres secciones abatibles. El estudio es de doble altura, y destaca por su piso en madera laminada en toda su superficie. Al fondo a un lado de la puerta, se observa un biombo de color rosa que separa el espacio. A su vez, se observa sobre la pared un
FDNG 159	159	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez	1	110		Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en plano general corto desde el estudio de doble altura hacia un espacio de estar, contenido por muros bajos color blanco dentro del mismo que separan el espacio entre la sala y el pasillo que te dirige a otro espacio. En primer plano, destaca una silla de madera y cuero de Clara Porset, sobre una alfombra de mimbre, y una mesa baja con
FDNG 160	160	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez	1	111		Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Tomada en primer plano desde el comedor de la casa hacia una de las puertas de entrada al mismo. Destaca en una mesa rectangular de madera tallada clara con seis sillas del mismo material. Al fondo se alcanza a observar un mueble bajo del mismo material con elementos decorativos sobre él, y arriba de ellos, colocado sobre el muro blanco
FDNG 161	161	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez	1	112		Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Plano de conjunto tomado desde un patio interior de la casa. En primer plano se observa un conjunto de árboles de media altura que emergen del suelo. Este compuesto de módulos de cantera oscura con junta aparente. A su vez, se observan dos escalones de bajo peralte que hacen
FDNG 162	162	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez	1	113		Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Plano de conjunto tomado desde un patio interior de la casa hacia una fachada interior. En primer plano, se observa un árbol de media altura que emerge del suelo. Este compuesto de módulos de cantera oscura con junta aparente. Tras él, se observa la fachada color blanco con dos
FDNG 163	163	1: Arquitecto Luis Barragán	1.5 Casa Gálvez	1	114		Calle Pimentel #10, Colonia Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, c.p 01000, Ciudad de México.	Construida en 1955	Toma semi contra picada de la parte superior de la zona de alberca interna de la casa. Se observa principalmente la ventana rectangular que permite la iluminación natural del espacio; en la parte inferior se alcanzan a ver el conjunto de muros azul, blanco y rojo.
FDNG 81	81	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	115		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México.	Construida en 1976	Tomada en plano contrapicado con vista a una fachada del interior de la casa en acabados rosa intenso. En primer plano, se observa el tronco de un árbol de gran altura. Tras de él, un muro en tonos púrpura claro llega de forma perpendicular a la parte baja de la fachada. Esta tiene dos
FDNG 82	82	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	116		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México.	Construida en 1976	Primer plano de una de las fachadas interiores de la casa. Esta destaca por sus acabados en rosa intenso y el par de ventanas en tonos opacos. A su vez, se observa un árbol de gran altura en la imagen y cerca de la fachada. Al fondo en la esquina superior derecha se asoma un volumen
FDNG 83	83	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	117		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México.	Construida en 1976	Tomada en plano general hacia el encuentro entre el jardín y el muro de colindancia color rosa. En primer plano a la izquierda se observa un árbol de gran altura. El piso está compuesta de módulos cuadrados de mármol. Al lado izquierdo un muro blanco de menor altura con vanos
FDNG 84	84	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	118		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México.	Construida en 1976	Tomada en plano general hacia el encuentro entre el jardín y el muro de colindancia color rosa. En primer plano a la izquierda se observa un árbol de gran altura. El piso está compuesta de módulos cuadrados de mármol. Al lado izquierdo un muro blanco de menor altura con vanos rectangulares.
FDNG 85	85	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	119		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México.	Construida en 1976	Toma a detalle donde se observan los distintos volúmenes y alturas de los muros que conviven en el patio trasero de la casa.
FDNG 86	86	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	120		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México.	Construida en 1976	Toma a detalle del encuentro de dos muros color púrpura y un vano en tono oscuro.
FDNG 87	87	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	121		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México.	Construida en 1976	Tomada en primer plano a un conjunto de vegetación de mediana altura tipo arbusto con flores silvestres color blanco que hacen composición con el muro de colindancia color rosa. Sobre él se observan las hojas de un árbol que están en contacto con el muro colindante.

FDNG 88	88	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	122		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Tomada en plano general corto desde un comedor en el que se observa en primer plano; seguido por un ventanal de acceso al patio trasero, donde se observa el piso de lajas de mármol, el tronco de un árbol y la convivencia de los diferentes muros de la casa en tonos púrpuras y blanco.
FDNG 89	89	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	123		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la entrada principal de acceso a la casa. Se observan los dos portones de acceso, la convivencia de los volúmenes y tonalidades que componen el interior de la casa en tonos púrpuras y blanco.
FDNG 90	90	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	124		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Tomada en plano general corto desde uno de los espacios interiores en el primer piso de la casa. Un pasillo formado por muros blancos. Al fondo un muro de color rosado y un acceso al interior de la casa. Del lado izquierdo se observa la fronda de un árbol.
FDNG 91	91	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	125		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Tomada en plano contrapicado con vista a una fachada del interior de la casa en acabados rosa intenso. En primer plano, se observan tres volúmenes esféricos, en segundo plano el tronco de un árbol de gran altura. Tras de él, un muro en tonos púrpura claro llega de forma horizontal.
FDNG 92	92	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	126		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma del patio anterior de la casa. En el primer plano se observa un conjunto de jarrones de barro de diversos tamaños y formas; en el fondo se observa un muro en tonos púrpura.
FDNG 93	93	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	127		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Plano de conjunto tomado hacia uno de los patios interiores de la casa, a través de un vano a manera de puerta. En primer plano, se observa una mata de vegetación muerta a contra luz, así como la cancelería de la puerta. Al fondo, se observan dos muros color púrpura que contienen el patio.
FDNG 94	94	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	128		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Plano de conjunto tomado desde el patio interior hacia la esquina formada por un vano horizontal que enmarca un acceso al patio y un muro blanco que presenta pequeños vanos verticales con un cerramiento a manera de vitral en color ambar. En primer plano se observa un muro de color ambar.
FDNG 95	95	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	129		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Fotografía del patio interior de la casa. En primer plano se observan dos volúmenes esféricos. En segundo plano se observa la diferencia de muros en proporción y acabados que contienen el patio. A la izquierda, destaca un muro que presenta pequeños vanos verticales a lo largo del mismo. Al fondo se observa un pasillo que dirige a la alberca.
FDNG 96	96	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	130		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Tomada en perspectiva desde un pasillo interior que dirige a la alberca. A la izquierda destaca una serie de vanos verticales delgados a lo largo del pasillo que permiten la entrada de luz natural al pasillo, que a su vez tiene un acabado en color amarillo por lo que la luz que entra baña el espacio de los muros blancos. Al fondo se observa un muro que presenta una serie de vanos verticales delgados a lo largo del mismo.
FDNG 97	97	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	131		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Tomada en perspectiva desde un pasillo interior que dirige a la alberca. A la izquierda destaca una serie de vanos verticales delgados a lo largo del pasillo que permiten la entrada de luz natural al pasillo, que a su vez tiene un acabado en color amarillo por lo que la luz que entra baña el espacio de los muros blancos. Al fondo se observa un muro que presenta una serie de vanos verticales delgados a lo largo del mismo.
FDNG 98	98	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	132		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Tomada en perspectiva desde un pasillo interior que dirige a la alberca. A la izquierda destaca una serie de vanos verticales delgados a lo largo del pasillo que permiten la entrada de luz natural al pasillo, que a su vez tiene un acabado en color amarillo por lo que la luz que entra baña el espacio de los muros blancos. Al fondo se observa un muro que presenta una serie de vanos verticales delgados a lo largo del mismo.
FDNG 99	99	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	133		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México.	Construida en 1976	Tomada en perspectiva desde un pasillo interior que dirige a un vestíbulo. En primer plano a la derecha se observa un cuadro empotrado, así como un mueble bajo que sirve como apoyo a un florero que se encuentra en la parte superior del mismo. A la izquierda destaca una serie de vanos verticales delgados a lo largo del pasillo que permiten la entrada de luz natural al pasillo, que a su vez tiene un acabado en color amarillo por lo que la luz que entra baña el espacio de los muros blancos. Al fondo se observa un muro que presenta una serie de vanos verticales delgados a lo largo del mismo.
FDNG 100	100	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	134		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Tomada en perspectiva desde un pasillo interior que dirige a un vestíbulo. En primer plano a la derecha se observa un cuadro empotrado, así como un mueble bajo que sirve como apoyo a un florero que se encuentra en la parte superior del mismo. A la izquierda destaca una serie de vanos verticales delgados a lo largo del pasillo que permiten la entrada de luz natural al pasillo, que a su vez tiene un acabado en color amarillo por lo que la luz que entra baña el espacio de los muros blancos. Al fondo se observa un muro que presenta una serie de vanos verticales delgados a lo largo del mismo.
FDNG 101	101	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	135		Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México.	Construida en 1976	Tomada en perspectiva desde un pasillo interior que dirige a la alberca. A la izquierda destaca una serie de vanos verticales delgados a lo largo del pasillo que permiten la entrada de luz natural al pasillo, que a su vez tiene un acabado en color amarillo por lo que la luz que entra baña el espacio de los muros blancos. Al fondo se observa un muro que presenta una serie de vanos verticales delgados a lo largo del mismo.

FDNG 102	102	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	136	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Tomada en perspectiva desde un pasillo interior que dirige a la alberca. A la izquierda destaca una serie de vanos verticales delgados a lo largo del pasillo que permiten la entrada de luz natural al pasillo, que a su vez tiene un acabado en color amarillo por lo que la luz que entra baña el
FDNG 103	103	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	137	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa la unión de dos muros en color azul sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. También se destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende desde el interior de la alberca
FDNG 104	104	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	138	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa la unión de dos muros en color azul sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. También se destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende desde el interior de la alberca
FDNG 105	105	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	139	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa la unión de dos muros en color azul sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. También se destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende desde el interior de la alberca
FDNG 106	106	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	140	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa la unión de dos muros en color azul sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. También se destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende desde el interior de la alberca
FDNG 107	107	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	141	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa la unión de dos muros en color azul sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. También se destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende desde el interior de la alberca
FDNG 108	108	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	142	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa la unión de dos muros en color azul sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. También se destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende desde el interior de la alberca
FDNG 109	109	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	143	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa la unión de dos muros en color azul sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. También se destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende desde el interior de la alberca
FDNG 110	110	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	144	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa la unión de dos muros en color azul sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. También se destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende desde el interior de la alberca
FDNG 111	111	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	145	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa se observa la diferencia de muros en proporción y sus diferentes tonalidades, sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. Destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende
FDNG 112	112	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	146	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa se observa la diferencia de muros en proporción y sus diferentes tonalidades, sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. Destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende
FDNG 113	113	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	147	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa se observa la diferencia de muros en proporción y sus diferentes tonalidades, sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. Destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende
FDNG 114	114	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	148	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma en plano contrapicado de la diferencia de muros en proporción y sus diferentes tonalidades, sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. Destaca la presencia de un muro delgado en color rojo.
FDNG 115	115	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi	1	149	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de la alberca interna de la casa. Al fondo se observa la unión de dos muros en color azul sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. También se destaca la presencia de un muro delgado en color rojo, que se extiende desde el interior de la alberca

FDNG 116	116	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	150	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma del interior de la casa, donde se observa en primer plano del lado derecho un muro, en segundo plano la alberca interna de la casa. Al fondo se observa la unión de dos muros en color azul sobre los cuales recae la luz de la ventana que se encuentra frente a estos. También se
FDNG 117	117	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	151	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma semi contra picada de la parte superior de la zona de alberca interna de la casa. Se observa principalmente la ventana rectangular que permite la iluminación natural del espacio; en la parte inferior se alcanzan a ver el conjunto de muros azul, blanco y rojo.
FDNG 118	118	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	152	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma general de la zona de alberca interna de la casa. Se observa en primer plano un pequeño conjunto de comedor de mesa rectangular de madera con cuatro sillas del mismo material; en el fondo se observa el conjunto de muros destacando en el centro el muro vertical rojo, atrás
FDNG 119	119	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	153	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma general de la zona de alberca interna de la casa. Se observa en primer plano un pequeño conjunto de comedor de mesa rectangular de madera con cuatro sillas del mismo material; en el fondo se observa el conjunto de muros destacando en el centro el muro vertical rojo, atrás
FDNG 120	120	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	154	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma del cubo de la escalera interna de una casa. Se observa la forma de asensos de la misma en dos niveles que terminan por desembocar cerca de un tragaluz que permite la entrada de luz natural al cubo y la iluminación del mismo; las escaleras muestran peldaños de madera
FDNG 141	141	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	155	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma del cubo de la escalera interna de una casa. Se observa al centro ligeramente hacia arriba una escultura de bulto de San Miguel que se encuentra en un pequeño pedestal, siguiendo la dirección de ascenso de las escaleras que cuenta con una estructura de concreto mientras que los
FDNG 142	142	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	156	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma contra picada del cubo de la escalera de una casa. Se observa el ascenso de la misma, en el centro se muestra una escultura de bulto de San Miguel colocada en un pequeño pedestal.
FDNG 143	143	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	157	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma contra picada del cubo de la escalera de una casa. Se observa el ascenso de la misma, en el centro se muestra una escultura de bulto de San Miguel colocada en un pequeño pedestal.
FDNG 144	144	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	158	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma del descanso, pasillo y parte de las escaleras internas de una casa. Se observa el muro bajo que delimita el pasillo descanso que conecta una parte de las escaleras con la siguiente que acceden al siguiente nivel; sobre el muro bajo se encuentra una pequeña escultura de armadillo; a la
FDNG 145	145	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	159	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma del cubo de la escalera interna de una casa. Se observa la forma de asensos de la misma en dos niveles que terminan por desembocar cerca de un tragaluz que permite la entrada de luz natural al cubo y la iluminación del mismo; las escaleras muestran peldaños de madera
FDNG 146	146	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	160	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma del muro bajo del descanso de las escaleras internas de una casa. Se muestra el muro en color blanco que hace juego con el resto de los muros del cubo.
FDNG 147	147	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	161	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma del muro bajo del descanso de las escaleras internas de una casa. Se muestra el muro en color blanco que hace juego con el resto de los muros del cubo.
FDNG 148	148	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	162	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma general de la sala. Se observa el conjunto de dos sillones, una pequeña mesa de centro; al fondo a la derecha se muestra una ventana de gran tamaño que permite la entrada natural de la luz y la iluminación del lugar.
FDNG 149	149	1: Arquitecto Luis Barragán	1.6 Casa Giraldi		1	163	Calle General León #81, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11870, Ciudad de México	Construida en 1976	Toma de vestíbulo. Se observa el sillón que se extiende a lo largo de una pared haciendo una escuadra en la esquina con la otra pared y extendiéndose sobre ella; al centro se muestra una mesa de centro cuadrangular de madera, de igual manera en el centro pero en la parte

FDNG 186	186	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	164		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma semi contrapicada de las Torres de Satélite. En el primer plano se encuentra el follaje de varias copas de árboles que obstruyen con la vista completa de las cinco torres dejando a estas en un segundo plano, en donde las torres muestran varias alturas.
FDNG 187	187	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	165		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma contra picada de las Torres de Satélite. En esta toma sólo se observan cuatro de las cinco torres que son. Podemos observar el detalle de construcción de las torres.
FDNG 188	188	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	166		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma de la parte superior de tres de las cinco Torres de Satélite. Nuevamente se logran observar las juntas de concreto con que fueron elaboradas las torres.
FDNG 189	189	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	167		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma contra picada de las Torres de Satélite. Se observa el conjunto completo y también se aprecian claramente la forma de prismas que tienen las torres.
FDNG 190	190	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	168		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma contra picada y a contra luz de tres de las cinco Torres de Satélite.
FDNG 191	191	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	169		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma de las Torres de Satélite.
FDNG 192	192	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	170		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma de tres de las cinco Torres de Satélite.
FDNG 193	193	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	171		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma de la base de las Torres de Satélite. Se observa el conjunto de bases completo.
FDNG 194	194	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	172		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma semi contra picada de cuatro de las cinco Torres de Satélite. Se observa en la toma un efecto óptico, puesto que da la impresión de que la torre de la izquierda tiene mayor volumen que el resto, siendo la más esbelta la torre que se encuentra en medio.
FDNG 195	195	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	173		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma de la parte superior de tres de las cinco Torres de Satélite.
FDNG 196	196	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	174		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma contra picada y a contra luz de tres de las cinco Torres de Satélite.
FDNG 197	197	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	175		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma contra picada y a contra luz de dos de las cinco Torres de Satélite.
FDNG 198	198	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	176		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma contra picada y a contra luz de dos de las cinco Torres de Satélite.
FDNG 199	199	1: Arquitecto Luis Barragán	1.7 Torres de Satélite		1	177		Entrada a Ciudad Satélite, Estado de México.	Construidas en 1957	Toma fugada a la izquierda de las Torres de Satélite en las que se muestra la forma geométrica de las torres.
FDNG 164	164	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	178		Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México.	Construida en 1966.	Toma fugada el centro de la fachada externa de una casa. En la parte derecha se observa un muro rojo que se extiende hacia el fondo de la imagen y en el que se encuentra una pequeña puerta; a la derecha al fondo se observa un árbol de tronco grueso y gran follaje.

FDNG 165	165	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	179	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma fugada a la izquierda de la fachada externa de una casa. Se observa en el primer plano a la derecha de la imagen un muro en color rojo que cuenta con una pequeña puerta y a la izquierda se muestra un árbol con tronco grueso; en un segundo sobre sale del muro rojo el
FDNG 166	166	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	180	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México		Toma fugada a la derecha una de las fachadas externas de la casa. En el primer plano se e observa propiamente la fachada, un muro en color rojo con una pequeña puerta; en segundo plano se observa un árbol de tronco grueso que tapa parte de la facha de la casa.
FDNG 167	167	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	181	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma fugada el centro de la facha externa de una casa. En la parte derecha se observa un muro rosa que es que se extiende hacia el fondo de la imagen y en el que se encuentra una pequeña puerta; a la izquierda se observa un árbol de tronco grueso y gran follaje.
FDNG 168	168	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	182	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma general del estacionamiento interno de una casa, en donde se destaca el empedrado del piso por pequeñas lascas, se observa un árbol que a la derecha de la imagen al igual que a la izquierda de la misma; los muros en color rosa y las puertas de acceso del fondo en color negro
FDNG 169	169	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	183	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma general del estacionamiento interno de una casa, en donde se destaca el empedrado del piso por pequeñas lascas, el árbol que se observa a la derecha, los muros en color rosa y las puertas de acceso en color negro que logran un alto contraste.
FDNG 170	170	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	184	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma general del estacionamiento de una casa desde otro ángulo. Se observa, el piso del estacionamiento compuesto por pequeñas lascas de piedra árboles dispersos por el área y al fondo las dos puertas de acceso al estacionamiento.
FDNG 171	171	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	185	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma fugada al centro de un muro interno de la casa.
FDNG 172	172	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	186	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma general del estacionamiento interno de una casa, en donde se destaca el empedrado del piso por pequeñas lascas, se observa un árbol que a la derecha de la imagen al igual que a la izquierda de la misma; los muros en color rosa y las puertas de acceso del fondo en color negro
FDNG 173	173	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	187	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma de la fuente que se encuentra en el jardín de una casa. En el primer plano se observa un camino de piedra que se fuga al centro de la imagen, a la izquierda se percibe el jardín que igualmente de fuga al centro y se continúa hacia la izquierda; en un segundo plano se observa
FDNG 174	174	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	188	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma detalle de la fuente interna de la casa. Se observa la parte trasera de la fuente que sostiene la canaleja que conduce el agua. La estructura se ve rodeada en la parte trasera por un muro rosa al igual que por algunos árboles de gran tamaño.
FDNG 175	175	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	189	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma general de la fuente. La toma se encuentra tirada a la derecha puesto que en primer plano del lado izquierdo se encuentra una estaca rectangular de madera; en el segundo plano se observa el pequeño estanque en donde cae el agua de la fuente y por último en el tercer
FDNG 176	176	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	190	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma lateral de la fuente. Se observa la estructura completa de la fuente y parte del estanque en donde cae el agua de la misma.
FDNG 177	177	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	191	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma frontal de la fuente y del estanque. Se observa la desembocadura de la canaleja que transporta el agua hasta el estanque, sostenida por un muro rectangular.
FDNG 178	178	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	192	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México	Construida en 1966.	Toma general de la fuente interna de la casa. En el primer plano, se observa el área verde que termina hasta llegar al estanque en donde desemboca el agua que conduce la fuente; en el segundo plano, se encuentra la antes mencionada fuente y por último en el tercer plano se

FDNG 179	179	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	193	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México.	Construida en 1966.	Toma general de la fuente en donde se observa en su totalidad tanto la estructura de la misma como el estaque en donde recae el agua. Se muestra también como el estaque se encarca por el área verde, que hace contraste con el rosa de los muros rosas que se encuentra en el fondo.
FDNG 180	180	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	194	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México.	Construida en 1966.	Toma general de la fuente interna de la casa. Se destaca dentro de todo el conjunto el camino empedrado que se extiende por el centro de la imagen y que pasa por el estanke para después continuar al fondo hasta el muro rosa, de igual manera podemos observar del lado derecho el área
FDNG 181	181	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	195	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México.	Construida en 1966.	Toma general de la fuente interna de la casa. En el primer plano, se observa el área verde que termina hasta llegar al estanke en donde desemboca el agua que conduce la fuente; en el segundo plano, se encuentra la antes mencionada fuente y por último en el tercer plano se
FDNG 182	182	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	196	Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México.	Construida en 1966.	Toma detalle de la fuente interna de la casa. Se observa la parte trasera de la fuente que sostiene la canaleja que conduce el agua.
FDNG 183	183	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	197	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México.	Construida en 1966.	Toma de la fuente que se encuentra en el jardín de una casa. En el primer plano se observa un camino de piedra, a la izquierda se percibe el jardín; en un segundo plano se observa propiamente la fuente que tiene un color café, a la derecha se observa un muro rosa que se continua
FDNG 184	184	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	198	Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México.	Construida en 1966.	Se observa en el centro el piso empedrado con pequeñas lajas que está contenido del lado derecho por un largo muro en color rosa.
FDNG 185	185	1: Arquitecto Luis Barragán	1.8 Fuente de los Amantes		1	199	Dentro del Fraccionamiento Los Clubes, Avenida Benito Juárez, en el Municipio de Atizapán, Estado de México.	Construida en 1966.	Se observa en el centro el piso empedrado con pequeñas lajas que está contenido del lado derecho por un largo muro en color rosa.
FDNG 200	200	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	200	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de las escaleras internas de una casa. En el primer plano a la derecha, se observa una escultura de bulto que da paso en el costado izquierdo a una corta escalera de granito oscuro que conectan con una habitación con piso de duela, el marco de la puerta al
FDNG 201	201	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	201	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Toma fugada de un pasillo interno de una casa. Se observa de lado derecho una serie de muebles tipo gabinete de madera sobre los cuales se encuentran diversos objetos decorativos, al fondo del pasillo se encuentra un poco tirado a la izquierda un pequeño altar sobre el cual
FDNG 202	202	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	202	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Toma fugada de un pasillo interno de una casa. Se observa de lado derecho una serie de muebles tipo gabinete de madera sobre los cuales se encuentran diversos objetos decorativos, al fondo del pasillo se encuentra un poco tirado a la izquierda un pequeño altar sobre el cual
FDNG 203	203	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	203	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Toma general de la sala interna de una casa. Se observan dos conjuntos diferentes sillones, lo que denota que el espacio es grande; en el primer plano, se observa un sillón perteneciente el primer conjunto de sillones; en el segundo plano se observa el segundo conjunto completo de sillones que están iluminados por el acceso de luz natural que permite el ventanal del lado derecho, así mismo este segundo conjunto cuenta con sus respectivas mesas de madera sobre las cuales se encuentran
FDNG 204	204	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	204	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Toma general de la sala interna de una casa. Se observan dos conjuntos diferentes sillones, lo que denota que el espacio es grande; en el primer plano se observa un sillón perteneciente el primer conjunto de sillones; en el segundo plano se observa el segundo conjunto completo de sillones que están iluminados por el acceso de luz natural que permite el ventanal del lado derecho, así mismo este segundo conjunto cuenta con sus respectivas mesas de madera sobre las cuales se encuentran
FDNG 205	205	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	205	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Toma ligeramente fugada a la derecha de un muro bajo. Se observa que la habitación cuenta con piso de duela, en el centro está un muro bajo en el cual se recarga una pequeña mesa y un banco alargado con cojines de colores; al fondo de la toma se observa un mueble de madera con cajones sobre el que se encuentran objetos decorativos, a la derecha de

FDNG 206	206	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	206	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a una de las esquinas de la sala principal. En ella se observa la disposición en dos bloques de la sala, cada una dispuesta de tal forma que sea iluminada naturalmente a través de dos grandes ventanales que se encuentran al fondo de la imagen. Así mismo cada bloque tiene un tipo de amueblado distinto. En primer plano a la izquierda se ve una lámpara de cristal soplado color verde que
FDNG 207	207	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	207	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a una de las salas de estar, hacia el ventanal. Este tiene una cancelaría en cruz que permite la iluminación natural de la sala y enmarca las vistas del jardín exterior. En el se alcanza a ver al fondo una gran cantidad de plantas y árboles, así
FDNG 208	208	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	208	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a una de las salas de estar, hacia el ventanal. Este tiene una cancelaría en cruz que permite la iluminación natural de la sala y enmarca las vistas del jardín exterior. En el se alcanza a ver al fondo una gran cantidad de plantas y árboles, así
FDNG 209	209	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	209	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a una de las salas de estar y el ventanal. Este tiene una cancelaría en cruz que permite la iluminación natural de la sala y enmarca las vistas del jardín exterior. En el se alcanza a ver al fondo una gran cantidad de plantas y árboles, así
FDNG 210	210	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	210	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a una de las salas de estar, hacia la esquina y el ventanal. Este tiene una cancelaría en cruz que permite la iluminación natural de la sala y enmarca las vistas del jardín exterior. En el se alcanza a ver al fondo una gran cantidad de plantas y árboles, así como la alberca del jardín exterior. En primer plano, se
FDNG 211	211	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	211	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a una de las salas de estar, hacia la esquina y el ventanal a la derecha. Este tiene una cancelaría en cruz que permite la iluminación natural de la sala y enmarca las vistas del jardín exterior. En el se alcanza a ver al fondo una gran cantidad de plantas y árboles, así como la alberca del jardín exterior. En primer
FDNG 212	212	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	212	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a una de las salas de estar, hacia la esquina y el ventanal a la derecha. Este tiene una cancelaría en cruz que permite la iluminación natural de la sala y enmarca las vistas del jardín exterior. En el se alcanza a ver al fondo una gran cantidad de plantas y árboles, así como la alberca del jardín exterior. En primer
FDNG 213	213	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	213	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a una de las salas de estar con vista a uno de los muros que contienen la sala. En el se observa una talla de madera personificada empotrada en la pared. La sala contiene dos sillones de tres plazas con cojines amarillos y un sillón negro
FDNG 214	214	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	214	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa fugada a la izquierda con vista a una de las esquinas del pasillo que dirige al exterior de la casa. En ella destaca en primer plano a la derecha una escultura de madera recargada sobre un murete barandal. Así mismo, destaca el techo de tipo madera pergolado que acaba en un muro blanco al fondo. Sobre el, refleja la luz natural de un lucernario vertical que hace esquina con otro muro en
FDNG 215	215	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	215	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada en primer plano de una de las esquinas del pasillo que dirige al exterior de la casa. En ella destaca un lucernario vertical que hace esquina con un muro en acabados blancos. Sobre el, se observa una talla colgada sobre el muro. En el ventanal se alcanza a apreciar una planta de tipo enredadera que bloquea parcialmente la visibilidad. Debajo de ella,
FDNG 216	216	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	216	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista al muro que hace esquina con un vano y unas escaleras que bajan de un nivel superior, y al otro lado con un lucernario a forma de ventanal vertical que sirve para iluminar de forma natural todo el pasillo de donde esta tomada la fotografía. En primer plano debajo de la imagen destaca un tapete amarillo que cubre la mitad del piso. El piso es de una cantera chica y
FDNG 217	217	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	217	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a un comedor que a su vez tiene conexión y vista directa con el jardín exterior por medio de un ventanal con cancelaría en proporción áurea. En primer plano se observa un mesa larga de madera con candelabros sobre ella. Al fondo
FDNG 218	218	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	218	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a un comedor que a su vez tiene conexión y vista directa con el jardín exterior por medio de un ventanal con cancelaría en proporción áurea. En primer plano se
FDNG 219	219	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	219	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a una de las esquinas del comedor que a su vez tiene conexión y vista directa con el jardín exterior, por medio de un ventanal con cancelaría en proporción

FDNG 220	220	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	220	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a una de las esquinas del comedor que a su vez tiene conexión y vista directa con el jardín exterior, por medio de un ventanal con cancelaría en proporción áurea. En primer plano se observa un mesa larga de madera de doce
FDNG 221	221	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	221	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el exterior de la casa en primer en el que se observa una escultura de dos caballos de madera al centro de la imagen. A la izquierda de la misma, se observa un ventanal con cancelaría de madera clara y en segundo plano se alcanza a apreciar el jardín exterior con una
FDNG 222	222	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	222	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el exterior de la casa en plano de detalle a una escultura de dos caballos de madera. A la izquierda de la misma, se observa un ventanal con cancelaría de madera clara y en segundo plano se alcanza a apreciar el jardín exterior con una gran presencia de vegetación.
FDNG 223	223	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	223	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el exterior de la casa en plano de detalle a una escultura de dos caballos de madera. A la izquierda de la misma, se observa un ventanal con cancelaría de madera clara y en segundo plano se alcanza a apreciar el jardín exterior con una gran presencia de vegetación.
FDNG 224	224	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	224	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada desde el interior de la casa con vista a un vestíbulo distribuidor, que dirige a una escalera que baja o un vano de proporciones anchas a la izquierda. En él destaca el piso de cantera oscura con junta aparente que continua a través del vano a otro
FDNG 225	225	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	225	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro	de la casa con vista a un pasillo. En el destaca en la parte superior de la imagen tres ventanillas horizontales que dotan de iluminación natural al pasillo. A su vez destacan en primer plano un conjunto de muebles
FDNG 226	226	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	226	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro	Imagen en primer plano de unos elementos decorativos del interior de la Casa. Se observa en la parte baja de la imagen una serie de valedoras en recimiento de porcelana blanca de diferentes tamaños, sobre
FDNG 227	227	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	227	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro	Tomada en primer plano desde un pasillo vestibular en el que destaca el techo del mismo, con un lucernario de pequeñas pérgolas de
FDNG 228	228	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	228	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada en perspectiva desde un patio interior en el que destaca en primer plano a la izquierda un cazo de acero vacío como elemento decorativo, así como un muro con acabados color naranja oscuro que tiene un vano en el centro del mismo. Frente al vano se observa una
FDNG 229	229	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	229	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Fotografía en plano de conjunto del patio trasero de la Casa. En primer plano se observa el tronco de un árbol de mediana altura. Al fondo de la imagen se observa la fachada trasera en acabados naranja así como los ventanales de la misma, que se ven interrumpidos visualmente por la
FDNG 230	230	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	230	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Fotografía en plano de conjunto del patio trasero de la Casa. En primer plano se observa el tronco de un árbol de mediana altura. Al fondo de la imagen se observa la fachada trasera en acabados naranja así como los ventanales de la misma, que se ven interrumpidos visualmente por la presencia de arbustos en su perímetro. Así mismo se alcanza apreciar
FDNG 231	231	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	231	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Fotografía del patio trasero de la Casa, con una toma en primer plano a la parte inferior de una de las fachadas laterales del jardín exterior. En primer plano a la izquierda se observa el tronco de un árbol de mediana altura y destaca en la parte inferior del mismo bloque de roca volcánica con hierba mala sobre ella. Al fondo se ve la planta baja de una sección
FDNG 232	232	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	232	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Fotografía en plano general del patio trasero de la Casa. En primer plano se observa una maceta de barro vacía, seguido por la alberca en su totalidad. Al fondo de la imagen se observa la fachada trasera en acabados naranja así como los ventanales de la misma, que se ven interrumpidos visualmente por la presencia de arbustos en su perímetro.
FDNG 233	233	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	233	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada en plano general con vista al jardín exterior. Destaca en primer plano en la parte inferior de la imagen una mesa con un elemento decorativo de barro sobre ella. Así como la estructura de acero de dos sillas sin vestiduras. En la parte inferior a la izquierda de la imagen se
FDNG 234	234	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	234	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada en plano de detalle hacia un bloque de roca volcánica con vegetación sobre ella. Al fondo de la imagen se alcanza a apreciar la parte baja de una de las fachadas laterales y un ventanal con cancelaría reticular el cual no se toma completo.
FDNG 235	235	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	235	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada en plano de conjunto hacia una fuente de cantera ubicada entre matorrales de mediana altura. Se observa una gran cantidad de vegetación tales como pastos, matorrales y árboles de mediana y gran altura.

FDNG 236	236	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	236	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada en plano general corto del jardín trasero del conjunto. En el destaca al centro de la imagen un sendero de tierra que se prolonga a lo largo de la imagen. Alrededor y sobre el mismo se observa un gran cantidad de vegetación tales como pastos, matorrales y árboles de
FDNG 237	237	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	237	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada a primer plano de una escultura de piedra tallada personificada. Alrededor de la misma se aprecia una gran cantidad de árboles tipo cactácea de mediana altura.
FDNG 238	238	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	238	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada en plano general corto del jardín trasero del conjunto. En el destaca en la parte inferior derecha de la imagen un cazo de acero vacío. También se aprecia una apertura espacial al centro de la imagen ya que se hace un jardín de pasto cortado y alrededor del mismo árboles de
FDNG 239	239	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	239	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada en plano general del jardín trasero del conjunto. En la parte inferior de la imagen se observa un sendero de tierra que del cual no se ve su destino. Se aprecia una apertura espacial al centro de la imagen ya que se hace un jardín de pasto bajo y alrededor del mismo árboles de
FDNG 240	240	1: Arquitecto Luis Barragán	1.9 Casa Prieto López		1	240	Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Tomada en plano de detalle hacia un sendero de tierra y hojas secas que bordea el tronco de un árbol ubicado a la izquierda de la imagen. Al mismo tiempo, a la derecha se observa un conjunto de plantas que no invaden el perímetro del sendero.
FDNG 241	241	2: Comercio	2.1 Abastos	2.1.1.1 Aurrera	1	1	No se encontró la dirección	Plano corto de la fachada principal.
FDNG 242	242	2: Comercio	2.1 Abastos	2.1.1.2 Bodega	1	2	No se encontró la dirección	Plano corto perspectivado hacia la derecha de la fachada principal y el
FDNG 243	243	2: Comercio	2.1 Abastos		1	3	Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.	Plano en conjunto de la una de las avenidas que conecta con el estacionamiento de la central de abastos, del lado izquierdo se aprecia parte del estacionamiento y el área de carga y descarga de la central de abastos, del lado derecho un puente que se conecta con una avenida para formar una sola afluencia vehicular.
FDNG 244	244	2: Comercio	2.1 Abastos		1	4	Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.	Plano general de una de las avenidas de un costado de la central de abastos, se aprecia poca afluencia vehicular, sin embargo, en la zona de estacionamiento hay muchos vehículos.
FDNG 245	245	2: Comercio	2.1 Abastos		1	5	Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.	Plano general de las contrafachadas en perspectiva del área de despacho. Estas tienen un techo a manera de pórtico de concreto armado que cubre el área de descarga. En la parte superior de la misma, alcanza a destacar una estructura tridimensional de acero en color amarillo. A la derecha de la imagen se observan vehículos de carga y particulares.
FDNG 246	246	2: Comercio	2.1 Abastos		1	6	Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.	Es la misma toma que FDNG 245 pero más oscura. Plano general de las contrafachadas en perspectiva del área de despacho. Estas tienen un techo a manera de pórtico de concreto armado que cubre el área de descarga. En la parte superior de la misma, alcanza a destacar una estructura tridimensional de acero en color amarillo. A la derecha de la imagen se observan vehículos de carga y particulares.
FDNG 247	247	2: Comercio	2.1 Abastos		1	7	Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.	Plano general de las contrafachadas en el área de descarga. En primer plano, se observa la intersección de la trabe con el techo para formar el pórtico. En la parte inferior hay un pasillo en perspectiva en el que se desarrolla la actividad comercial y cotidiana del lugar.
FDNG 248	248	2: Comercio	2.1 Abastos		1	8	Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.	Primer plano de un señor con ropa tradicional sentado sobre abundante vegetación sonriendo. En segundo plano se observa afluencia vehicular.
FDNG 249	249	2: Comercio	2.1 Abastos		1	9	Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.	En primer plano destaca un joven con sombrero tapando con un papel estrasa flores de cempasúchil. Tras de él varias personas transitan entre flores y camiones de tres y media.

FDNG 250	250	2: Comercio	2.1 Abastos		1	10		Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.		En primer plano se encuentra una señora de perfil, al lado de abundantes flores de campasúchil. En segundo plano, se observan varias personas transitando entre flores y camiones de carga.
FDNG 251	251	2: Comercio	2.1 Abastos		1	11		Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.		Plano de conjunto de una escena común de una vendimia de flores sobre ruedas, en la que interactúan vendedores y compradores.
FDNG 252	252	2: Comercio	2.1 Abastos		1	12		Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.		Plano de conjunto de comerciantes protegiendo sus manojos de flores de intensos colores cálidos.
FDNG 253	253	2: Comercio	2.1 Abastos		1	13		Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.		Plano de conjunto en el que se observa la conversación entre dos hombres separados por abundantes flores coloridas.
FDNG 254	254	2: Comercio	2.1 Abastos		1	14		Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.		En primer plano destaca una señora comerciante con vestimenta tradicional contemplativa, rodeada de sus productos. Al fondo se observa el comercio sobre ruedas.
FDNG 255	255	2: Comercio	2.1 Abastos		1	15		Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.		Plano de conjunto de comerciantes sobre una camioneta azul descargando flores blancas.
FDNG 256	256	2: Comercio	2.1 Abastos		1	16		Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva de un pasillo interior de la central de abastos. Se puede ver la amplitud del andador y los accesos a las bodegas con productos.
FDNG 257	257	2: Comercio	2.1 Abastos		1	17		Calle Canal de Río Churubusco s/n, Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos, Delegación Iztapalapa, c.p 09040, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva de pasillo interior que muestra una serie de accesos a los locales y la intersección con otro pasillo de la central de abastos.
FDNG 258	258	2: Comercio	2.1 Abastos		1	18		Av. Universidad 2014, Col. Copilco entre copilco y Cerro.		Imagen perspectivada de la Fachada principal. En primer plano se observan cinco macetas de volumen poligonal. En segundo plano el
FDNG 259	259	2: Comercio	2.1 Abastos		1	19		Av. Universidad 2014, Col. Copilco entre copilco y Cerro.		Plano general de la fachada de la tienda. En primer plano se observan unas escaleras y diversas macetas con vegetación. En segundo plano el
FDNG 260	260	2: Comercio	2.1 Abastos		1	20		Av. Universidad 2014, Col. Copilco entre copilco y Cerro.		Plano general corto de la fachada de la tienda. En primer plano se muestra la fuente. En segundo plano las formas rectangulares que
FDNG 261	261	2: Comercio	2.1 Abastos		1	21		Av. Universidad 2014, Col. Copilco entre copilco y Cerro.		Toma a detalle de la fuente.
FDNG 262	262	2: Comercio	2.1 Abastos		1	22		Av. Universidad 2014, Col. Copilco entre copilco y Cerro.		Plano general corto de la fachada de la tienda. En primer plano se muestra la fuente. En segundo plano las formas rectangulares que
FDNG 263	263	2: Comercio	2.1 Abastos		1	23		Av. Universidad 2014, Col. Copilco entre copilco y Cerro.		Toma semi contrapicada del interior de la tienda. En primer plano se observan una serie de lamparas de diferentes modelos. En segundo
FDNG 264	264	2: Comercio	2.1 Abastos		1	24		Av. Universidad 2014, Col. Copilco entre copilco y Cerro.		Plano general corto, donde se observan varias sombrillas de gran tamaño y cillas de diferentes modelos. Asimismo las diferentes formas y
FDNG 265	265	2: Comercio	2.1 Abastos		1	25		Av. Universidad 2014, Col. Copilco entre copilco y Cerro.		Toma perspectivada de la fachada lateral. En primer plano se observa un faro de cuatro focos esféricos. Seguido por una zona de
FDNG 266	266	2: Comercio	2.1 Abastos		1	26		Av. Universidad 2014, Col. Copilco entre copilco y Cerro.		Plano general de la fachada. Se observa en primer plano una parte del estacionamiento y al fondo la fachada presenta un detalle escalonado

FDNG 314	314	2: Comercio	2.1 Abastos		1	27		Miramontes 3257, Residencial Miramontes, Tlalpan, 14300		Toma semicontrapiada de la fachada exterior de la tienda, compuesta de concreto y vanos verticales de colores púrpura, rojo y concreto. Se observan largos ventanales rectangulares; en la parte superior la
FDNG 315	315	2: Comercio.	2.1 Abastos		1	28		Av Canal de Miramontes 3257,		Plano general corto del interior de la tienda, en primer plano se observa un conjunto de retiradores y lamparas de mesa. En segundo plano en la
FDNG 316	316	2: Comercio.	2.1 Abastos		1	29		Av Canal de Miramontes 3257, Residencial Miramontes		Plano general a detalle donde se observa la convivencia de los volúmenes y colores que componen la fachada del edificio.
FDNG 308	308	2: Comercio	2.2 Plazas		1	31		Canal de Miramontes # 2600, Colonia Ex Hacienda de	Plaza Fiesta Coapa	Imagen perspectivada de uno de los locales de la plaza comercial. Destacan elementos escalonados que fungen como división entre planta
FDNG 309	309	2: Comercio	2.2 Plazas		1	32		Canal de Miramontes # 2600, Colonia	Plaza Fiesta Coapa	Imagen perspectivada del estacionamiento frente a la Comercial Mexicana. Al fondo se aprecia un edificio de dos niveles, en la parte
FDNG 310	310	2: Comercio	2.2 Plazas		1	33		Canal de Miramontes # 2600, Colonia	Plaza Fiesta Coapa	Imagen perspectivada de un fragmento de fachada de la plaza. En primer plano se observa la estructura tridimensional de la marquesina del
FDNG 311	311	2: Comercio	2.2 Plazas		1	34		Canal de Miramontes # 3280, Colonia	Coaplaza	Imagen en perspectiva de la fachada de un restaurante en la que destaca la columna circular junto con la trabe, que forman un pórtico para
FDNG 312	312	2: Comercio	2.2 Plazas		1	35		Canal de Miramontes # 3280,	Coaplaza	En primer plano se aprecia vegetación abundante. En segundo plano, una parte del estacionamiento de la plaza y al fondo el edificio.
FDNG 313	313	2: Comercio	2.2 Plazas		1	36		Canal de Miramontes # 3280, Colonia	Coaplaza	Imagen en perspectiva del conjunto comercial en el que destaca la serie de columnas que permiten que se forme un gran pórtico a lo largo de la
FDNG 267	267	2: Comercio	2.2 Plazas		1	37		Anillo Periférico Sur # 4690, Colonia Ampliación		Primer plano de la Fachada principal del edificio del Palacio de Hierro. Los muros ciegos tienen en la parte inferior un detalle escalonado que
FDNG 268	268	2: Comercio	2.2 Plazas		1	38		Anillo Periférico Sur # 4690, Colonia Ampliación Pedregal de San Ángel, Delegación Coyoacán, c.p 04500, Ciudad de México		Plano general de la fachada de palacio de hierro. Se observa en primer plano una parte del estacionamiento y al fondo la fachada presenta un detalle escalonado que enmarca el acceso a la tienda.
FDNG 269	269	2: Comercio	2.2 Plazas		1	39		Anillo Periférico Sur # 4690, Colonia Ampliación Pedregal de San Ángel, Delegación Coyoacán, c.p 04500, Ciudad de México		Plano general corto de la fachada de Sears cuya volumetría es de escalonamiento invertido con excepción del centro de la misma que cambia de material opaco a un material acristalado y en la planta baja cambia a mármol.
FDNG 270	270	2: Comercio	2.2 Plazas		1	40		Anillo Periférico Sur # 4690, Colonia Ampliación Pedregal de San Ángel, Delegación Coyoacán, c.p 04500, Ciudad de México		Plano general corto de la fachada lateral de Sears en la que se observa la volumetría escalonada del edificio, así como los cambios de material en los niveles.
FDNG 271	271	2: Comercio	2.2 Plazas		1	41		Anillo Periférico Sur # 4690, Colonia Ampliación Pedregal de San Ángel, Delegación Coyoacán, c.p 04500, Ciudad de México		Plano detalle de corniza escalonada de una esquina del Sears de la Plaza Perisur.
FDNG 272	272	2: Comercio	2.2 Plazas		1	42		Anillo Periférico Sur # 4690, Colonia Ampliación Pedregal de San Ángel, Delegación Coyoacán, c.p 04500, Ciudad de México		Plano contrapiado de fachada lateral del Sears. Se muestra la cornisa escalonada y muro recubierto de cuadros de espejo y mármol.
FDNG 273	273	2: Comercio	2.2 Plazas		1	43		Anillo Periférico Sur # 4690, Colonia Ampliación Pedregal de San Ángel, Delegación Coyoacán, c.p 04500, Ciudad de México		Fotografía en perspectiva de la banqueta y fachada principal del Sears. El la parte inferior derecha de la imagen se encuentran macetas de mármol en forma de triángulo que a su vez forman bancas, también triangulares. En la parte superior derecha hay una marquesina recubierta de espejos. del lado izquierdo esta una banqueta cuadriculada.
FDNG 274	274	2: Comercio	2.2 Plazas		1	44		Anillo Periférico Sur # 4690, Colonia Ampliación Pedregal de San Ángel, Delegación Coyoacán, c.p 04500, Ciudad de México		Fotografía en perspectiva. En primer plano se observa un arbusto con flores rosas, y un árbol, en segundo plano la fachada lateral color gris del Sanborns, destaca la ventana recubierta de espejos.
FDNG 275	275	2: Comercio	2.2 Plazas		1	45		Anillo Periférico Sur # 4690, Colonia Ampliación Pedregal de San Ángel, Delegación Coyoacán, c.p 04500, Ciudad de México		Plano general corto de la fachada principal de la tienda liverpool de plaza perisur, destaca el juego volumétrico de la parte superior del edificio, se puede observar del lado izquierdo el flujo vehicular del estacionamiento.

FDNG 276	276	2: Comercio	2.2 Plazas		1	46	Anillo Periférico Sur # 4690, Colonia Ampliación Pedregal de San Ángel, Delegación Coyoacán, c.p. 04500, Ciudad de México	Plano general del interior de la plaza Perisur. En primer plano se ve un plafón falso laminado con un vano vestibular, en segundo plano se aprecia que el edificio tiene dos niveles, con locales comerciales, sobresale las escaleras eléctricas que conectan los dos niveles.
FDNG 277	277	2: Comercio	2.2 Plazas		1	47	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	En primer plano un talud ajardinado, le sigue un sostenimiento del jardín, detrás hay un pasillo porticado, destacan las columnas, y la fachada ciega con detalles triangulares.
FDNG 278	278	2: Comercio	2.2 Plazas		1	48	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	En primer plano se encuentra vegetación, en segundo plano hay un pasillo porticado, destacan columnas, también se observa una fachada ciega con detalles triangulares.
FDNG 279	279	2: Comercio	2.2 Plazas		1	49	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	Fotografía en perspectiva de pasillo porticado, del lado derecho se aprecia el muro y del lado izquierdo se aprecia un pequeño muro de revestimiento que carga columnas. Al fondo de la imagen lado izquierdo se puede observar arbustos y pasto.
FDNG 280	280	2: Comercio	2.2 Plazas		1	50	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	Fotografía en perspectiva de la fachada lateral de plaza coyoacán, se aprecia en primer plano un jardín que es sostenido por muros, detrás de esto le sigue unas escaleras, le sigue otro jardín con muros de sostenimiento, en la parte superior de la imagen se ve un muro ciego
FDNG 281	281	2: Comercio	2.2 Plazas		1	51	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	Plano general corto de la fachada lateral de la plaza coyoacán, en primer plano se asoma un árbol, detrás hay unas escaleras que nos llevan a un pasillo porticado, en la parte superior de la imagen se ve un muro ciego con detalles triangulares, así como del lado derecho de dicha imagen
FDNG 282	282	2: Comercio	2.2 Plazas		1	52	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	Plano general corto de la fachada principal del Sanborns de la plaza coyoacán, en primer plano se aprecia un jardín dividido por un muro de sostenimiento; en segundo plano lado derecho se aprecia un muro que en su inferior derecho tiene un vano, y del lado derecho destaca una
FDNG 283	283	2: Comercio	2.2 Plazas		1	53	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	Fotografía de la fachada principal de la plaza Coyoacán, en primer plano se observan escaleras que nos conducen a la entrada de la plaza, en segundo plano el muro de cristal obscuro de forma rectangular y cada uno cuenta con un borde dorado.
FDNG 284	284	2: Comercio	2.2 Plazas		1	54	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	Plano corto de vegetación, al fondo de la imagen hay un muro de cristal obscuro en forma de rectángulos, cuyo borde es dorado.
FDNG 285	285	2: Comercio	2.2 Plazas		1	55	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	Fotografía que muestra el detalle del encuentro entre dos estructuras metálicas que sostienen cristales, en la parte inferior de la imagen se aprecia un espejo de agua.
FDNG 286	286	2: Comercio	2.2 Plazas		1	56	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	Fotografía en perspectiva del pasillo del segundo nivel de la plaza coyoacán, destaca que en medio del pasillo hay barandal de cristal con un borde dorado, así como el gran vano del techo pues permite la iluminación natural.
FDNG 287	287	2: Comercio	2.2 Plazas		1	57	Avenida Coyoacán # 2000, Colonia Xoco, Delegación Coyoacán, c.p.03330, Ciudad de México	Plano a detalle de gran vano que se encuentra en medio del techo del segundo nivel de la plaza Coyoacán, se observa la cancelería que forman un prisma triangular.
FDNG 288	288	2: Comercio	2.2 Plazas		1	58	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310, Ciudad de México	Fotografía en perspectiva de la fachada lateral de la plaza universidad, se observa en primer plano hay muros de sostenimiento ajardinados, en segundo plano un edificio de dos pisos, destaca el volado del primer piso.
FDNG 289	289	2: Comercio	2.2 Plazas		1	59	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310, Ciudad de México	Fotografía en perspectiva de banqueta y fachada lateral del sears en plaza universidad, destaca el volado de concreto del primer piso del edificio.

FDNG 290	290	2: Comercio	2.2 Plazas		1	60	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310,	Plano corto de la fachada lateral de plaza universidad, se observa una de las entradas a la plaza, destaca la columna que sostiene la marquesina del edificio, se aprecia que el volado tiene un muro ciego.
FDNG 291	291	2: Comercio	2.2 Plazas		1	61	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310,	Fotografía en perspectiva de la fachada lateral de plaza universidad, en primer plano se hay unas escaleras, en segundo plano se observa un pasillo de donde se puede acceder a los locales que se encuentran a un lado, también destaca el volado que carga un muro ciego.
FDNG 292	292	2: Comercio	2.2 Plazas		1	62	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310,	Fotografía en perspectiva del Sanborns de plaza universidad, en primer plano se encuentra la entrada de la tienda, elaborada de cristal, madera y metal, dicha entrada cuenta con una marquesina; en segundo plano hay un muro que contiene grandes vanos.
FDNG 293	293	2: Comercio	2.2 Plazas		1	63	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310,	Plano corto del interior de un patio de la plaza, al fondo destacan varios vanos, así como su techo de cristal sostenido por una estructura metálica.
FDNG 294	294	2: Comercio	2.2 Plazas		1	64	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310,	Plano corto de interior de un patio, destaca en los objetos de exhibición y la luz natural que entra gracias a su techo de cristal.
FDNG 295	295	2: Comercio	2.2 Plazas		1	65	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310,	Plano general corto del interior del área de comida, destacan las mesas de forma circular cuyo centro están ajardinadas.
FDNG 296	296	2: Comercio	2.2 Plazas		1	66	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310,	Fotografía en perspectiva del área de food court, en plaza universidad, destaca la hilera de maceteros, así como el techo de tela color rosa.
FDNG 297	297	2: Comercio	2.2 Plazas		1	67	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310,	Fotografía en perspectiva de la fachada principal del Vips de plaza universidad, destaca el arco realizado y escalonado de la entrada del edificio, así como sus puertas de cristal, del lado derecho del muro hay un gran vano, frente de este muro se encuentra un murete ajardinado, esta fachada principal tiene una marquesina que sostiene un muro ciego.
FDNG 298	298	2: Comercio	2.2 Plazas		1	68	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310,	En primer plano se encuentra cuatro bancas de concreto que forman una cruz, detrás está la entrada del Suburbia que tiene una marquesina de medio círculo, del lado derecho se encuentra el muro, con rayas diagonales, de la tienda, del lado izquierdo destaca un vano con forma de arco de medio punto, en la parte superior del edificio hay un muro
FDNG 299	299	2: Comercio	2.2 Plazas		1	69	Avenida Universidad # 1000, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 033310,	Fotografía en perspectiva de la fachada traser del Suburbia, destacan sus vanos con forma de arco de medio punto que salen de la dimensión del muro con rayas diagonales, así como también se aprecia la marquesina de medio círculo en la entrada de dicha tienda.
FDNG 300	300	2: Comercio	2.3		1	70	No se encontró la dirección	Plano general corto de la fachada de acceso al bar, a desnivel, la
FDNG 301	301	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	71	No se encontró la dirección	Perspectiva de una de las fachadas del edificio de un nivel sobre la plaza. La fachada contiene dos tipos de vanos, uno en arco y otro en
FDNG 317	317	2: Comercio	2.3		1	72	No se encontró la dirección	Plano general corto de la fachada principal del restaurante Denny's.
FDNG 318	318	2: Comercio	2.3		1	73	No se encontró la dirección	Imagen perspectiva del acceso principal del restaurante Denny's. En
FDNG 319	319	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	74	No se encontró la dirección	Imagen en perspectiva de una fachada lateral del restaurante Denny's que muestra del lado izquierdo vegetación. Del lado derecho destacan tres
FDNG 320	320	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	75	No se encontró la dirección	Plano de detalle de la cancelería del restaurante Denny's. El vano se encuentra rematado y rodeado por vitrobloc. En el interior del vano se
FDNG 321	321	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	76	Avenida Acoxpa # 728, Colonia Villa Coapa, Delegación Tlalpa, c.p. 14390, Ciudad de México.	Plano general corto de la fachada principal de Sanborns. En primer plano se observa parte del estacionamiento en uso y en segundo plano los accesos rematados de la tienda. Los materiales predominantes son concreto y cristal espejo.

FDNG 322	322	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	77	Canal de Miramontes Colonia Villa Coapa, Delegación Tlalpan, c.p. 14390, Ciudad de México.	Bazar Pericoapa	Fotografía en perspectiva de la fachada principal de la oficina, sanitarios, y bodegas del tianguis Pericoapa, también destacan las jardineras que están en la entrada del edificio.
FDNG 323	323	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	78	Canal de Miramontes Colonia Villa Coapa, Delegación Tlalpan, c.p. 14390, Ciudad de México.	Bazar Pericoapa	Plano en perspectiva de la fachada lateral del tianguis Pericoapa, vista desde avenida Miramontes. En primer plano hay una banqueta con árboles, segundo plano se encuentra una maya color amarillo y al fondo las instalaciones del tianguis donde destaca su cornisa metálica color
FDNG 324	324	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	79	Canal de Miramontes Colonia Villa Coapa, Delegación Tlalpan, c.p. 14390, Ciudad de México.	Bazar Pericoapa	Plano en perspectiva del pasillo del tianguis de Pericoapa, área de comida, del lado izquierdo se observan puestos elaborados con metal, así como una cornisa metálica, el techo de color amarillo es sostenido por traves de metal.
FDNG 302	302	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	80	Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Santa Isabel Industrial, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México		Imagen en perspectiva del acceso al restaurante VIPS. Se observa parte de la fachada lateral así como el acceso remetido y a desnivel. En la planta baja predominan grandes vanos remetidos mientras que en la planta alta los muros ciegos.
FDNG 303	303	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	81	Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Santa Isabel Industrial, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México		Plano general largo de la fachada lateral del restaurante. Se observa un fragmento de la vialidad y un camellón en primer plano. Al fondo la fachada del edificio en la que se observan los vanos remetidos, entre ellos un acceso lateral.
FDNG 304	304	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	82	Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Santa Isabel Industrial, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México		Imagen en perspectiva de la fachada lateral del restaurante. Del lado izquierdo se observa un fragmento de calle y remata con un edificio azul. Del lado derecho vemos el edificio con los vanos remetidos y jardineras en cada uno de ellos, así como un acceso lateral al restaurante.
FDNG 305	305	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	83	Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Santa Isabel Industrial, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México		Plano general corto de la fachada lateral del restaurante. En primer plano se ve una jardinera dentro de una guarnición y al fondo el edificio de dos niveles con vanos remetidos.
FDNG 306	306	2: Comercio	2.3 Restaurantes		1	84	No se encontró la dirección		Plano general corto de la fachada del restaurante Wings. En primer plano observamos el flujo vehicular y al fondo el edificio en perspectiva
FDNG 325	325	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	1	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva de la fachada de la Cinéteca Nacional, se observa una marquesina que enmarca el acceso. Esta compuesto por dos volúmenes verdes, con un acceso secundario cercano al principal. El volumen del lado izquierdo se lee la palabra "CINETECA" y existe un elemento de iluminación en la parte superior izquierda.
FDNG 326	326	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	2	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.		Primer plano de la fachada principal del edificio, se observan dos volúmenes rectangulares unidos por una marquesina que enmarca el acceso principal. A los costados se encuentra un acceso secundario en cada volumen. Predominan los muros ciegos en color verde con las palabras "CINETECA NACIONAL"
FDNG 327	327	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	3	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva de la fachada de la Cinéteca Nacional, se observa una marquesina que enmarca el acceso. Esta compuesto por dos volúmenes verdes, con un acceso secundario cercano al principal. El volumen del lado izquierdo se lee la palabra "CINETECA" y existe un
FDNG 328	328	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	4	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.		Primer plano de una escultura azul cúbica incrustada en el piso. Al fondo se observa un fragmento de la fachada interior del edificio con un elemento de iluminación en la parte superior derecha.
FDNG 329	329	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	5	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.		En primer plano una escultura de un cubo azul incrustada en el piso. En segundo plano el edificio a desnivel en el que predominan los muros ciegos y un acceso en la parte inferior izquierda. En la parte superior derecha del edificio se observa un elemento de iluminación.
FDNG 330	330	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	6	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva de un pasillo externo semi-cubierto en el que destaca un prisma rectangular azul en posición vertical. Se hace notar una serie de vanos en la parte inferior.

FDNG 331	331	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	7	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.	Plano general de la fachada principal y su contexto inmediato. En primer plano se hace notar un prisma rectangular azul que intersecta un volumen horizontal que cubre el pasillo. Al mismo nivel del acceso principal, del lado izquierdo, se observa un fragmento del estacionamiento.
FDNG 332	332	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	8	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.	En primer plano un prisma rectangular azul que intersecta un volumen horizontal. En la parte inferior se observa una serie de vanos. Al fondo un volumen rosa de mayor escala.
FDNG 333	333	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	9	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.	Plano general corto de un fragmento de la fachada. En primer plano se observa una serie de vanos sobre un pasillo semi-cubierto. Destaca un prisma rectangular azul vertical.
FDNG 334	334	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	10	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.	Plano de conjunto del acceso al estacionamiento y al complejo de la Cineteca Nacional tomada desde la Avenida México-Coyoacán. Destaca en primer plano, el acceso de automóviles y un elemento monolítico rectangular de color rosa, cuya cara frontal está ocupada con la marquesina con el título "Cineteca Nacional de México" y debajo de
FDNG 335	335	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	11	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.	Plano general corto de un espacio cubierto con perforaciones las cuales permiten el paso de la iluminación natural. Este espacio sirve como conector con el espacio exterior del segundo plano. Como remate visual se observa un muro rosa con diez placas de metal empotradas. Del lado derecho del muro se ubica la escultura de una mujer, de ambos lados
FDNG 336	336	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	12	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.	Detalle de un muro color rosa con vegetación.
FDNG 337	337	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	13	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.	Plano de conjunto que muestra un patio de la Cineteca Nacional. En primer plano se observa una planta de sábila, en segundo plano un muro rosa con diez placas en el centro y del lado derecho la una escultura de mujer, el cual se superpone a otro muro del mismo color.
FDNG 338	338	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.1 Cineteca Nacional		1	14	Avenida México-Coyoacán # 389, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, c.p. 03330, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva de un pasillo de distribución semicubierto que conduce al patio central de la Cineteca Nacional. En primer plano se observa el inicio del pasillo y elementos vegetales en los costados. Como remate visual del pasillo se observa la escultura en forma de cubo de color azul ubicada en el patio central del complejo.
FDNG 339	339	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	15	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Plano de conjunto del interior del patio central, en el que se observa un fragmento de los pasillos porticados, y la vegetación del patio a desnivel, así como el mobiliario y la fuente central. Al fondo se denota un segundo nivel del edificio.
FDNG 340	340	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	16	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Plano de conjunto de los pasillos porticados del claustro de planta baja y primer nivel. Se observa en primer plano las columnas de orden toscano, en el segundo plano parte de la vegetación de planta baja. Al fondo se aprecia una vista lateral del Templo de la Santa Veracruz.
FDNG 341	341	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	17	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva de un pasillo porticado con columnas de cantera. Destaca en segundo plano el patio central con vegetación y una fuente al centro. Al fondo se observan los dos niveles porticados del edificio. En la parte superior destacan los pináculos.
FDNG 342	342	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	18	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva de un pasillo porticado con columnas de cantera. Destaca en segundo plano el patio central con vegetación y una fuente al centro. Al fondo se observan los dos niveles porticados del edificio. En la parte superior destacan los pináculos.
FDNG 343	343	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	19	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Plano picado tomado desde el primer nivel del edificio hacia el patio central. Se observa con claridad la forma de la fuente y el orden de las jardineras. Así como los accesos por las esquinas. Al fondo se observan los pasillos porticados de la planta baja y el primer nivel.

FDNG 344	344	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	20	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Plano general del patio central del museo Franz Mayer. Se observa en primer plano parte de la secuencia de columnas que forman un pórtico. En segundo plano se observa una plaza a desnivel con jardineras y una fuente central. Al fondo se observan los dos niveles porticados del edificio.
FDNG 345	345	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	21	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Imagen en perspectiva de uno de los pasillos porticados del primer nivel. Se observa la secuencia de las columnas con un ritmo marcado, así como elementos vegetales del lado izquierdo intercalados con vanos que se encuentran a lo largo del pasillo.
FDNG 346	346	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	22	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Plano de conjunto que muestra la integración visual del primer nivel con la planta baja. En primer plano observamos una serie de columnas formando un pórtico así como el barandal. En segundo plano parte de la vegetación de la planta baja. Al fondo continúa la secuencia de columnas.
FDNG 347	347	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	23	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Imagen en perspectiva de la secuencia de columnas del pasillo porticado del primer nivel del edificio. Destaca el cambio de material entre las columnas de cantera y la cubierta de madera. Se observa también la secuencia de las columnas que le da un ritmo tanto en la planta baja como en el primer nivel.
FDNG 348	348	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	24	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Imagen en perspectiva de la secuencia de columnas del pasillo porticado del primer nivel del edificio. Destaca el cambio de material entre las columnas de cantera y la cubierta de madera. Se observa también la secuencia de las columnas que le da un ritmo tanto en la planta baja como en el primer nivel.
FDNG 349	349	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	25	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Plano de conjunto del primer nivel del edificio. Se observa la secuencia de las columnas que forman pasillos porticados, así como parte de la vegetación proveniente de la planta baja. Al fondo del lado superior izquierdo se observa un fragmento de la fachada del edificio.
FDNG 350	350	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	26	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Plano de conjunto del patio interior del edificio. Se observa en primer plano la plaza a desnivel con vegetación y una fuente al centro. Al fondo se observa una de las fachadas interiores del claustro, que muestra una serie de columnas a la misma distancia, que forman pasillos porticados.
FDNG 351	351	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	27	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Plano general del patio interior del edificio. En primer plano se observa la vegetación en las jardineras y parte del mobiliario de la plaza, así como una fuente en el centro de la misma. Al fondo se observa la secuencia de columnas que conforman la estructura del edificio, así como los pasillos porticados que conectan al interior con el exterior.
FDNG 352	352	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	28	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Imagen perspectivada de uno de los pasillos porticados de la planta baja. Se observa la secuencia de las columnas y al fondo una puerta de madera que conduce al interior del edificio. Existen también elementos vegetales del lado izquierdo que forman parte de una plaza central.
FDNG 353	353	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	29	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Imagen en perspectiva de un pasillo porticado con columnas de cantera. Destaca en segundo plano la imagen del patio central con vegetación y una fuente al centro. Al fondo se observan los dos niveles del edificio sostenidos por la estructura que forman pórticos para cubrir los pasillos.
FDNG 354	354	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	30	Avenida Hidalgo# 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06300, Ciudad de México		Plano de conjunto de la plaza de acceso al edificio. En primer plano se observa vegetación, así como una fuente. Al fondo observamos parte de la fachada del edificio con vanos enmarcados y remetidos.
FDNG 355	355	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	31	Calle Francisco I. Madero # 17-2º piso, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06000, Ciudad de México	Museo Palacio Cultural Banamex (Antiguo Palacio de Iturbide)	Plano contrapicado del interior del Museo Palacio de Iturbide. Destaca el ornamento en alto relieve de los marcos ortogonales en el segundo nivel. Del mismo modo destacan los arcos de medio punto de la planta baja.
FDNG 356	356	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	32	Calle Francisco I. Madero # 17-2º piso, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06000, Ciudad de México	Museo Palacio Cultural Banamex (Antiguo Palacio de Iturbide)	Plano contrapicado del Interior del Museo Palacio de Iturbide. Destacan las columnas y los arcos de medio punto, que nos indican la doble altura de la planta baja. En el segundo nivel los vanos son ortogonales con ornamentos en alto relieve. Se observa la posición de la iluminación en cada uno de los vanos en el primer nivel y al interior del pasillo.
FDNG 357	357	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	33	Calle Francisco I. Madero # 17-2º piso, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuahutémoc, c.p. 06000, Ciudad de México	Museo Palacio Cultural Banamex (Antiguo Palacio de Iturbide)	Imagen en perspectiva del pasillo interior de una sala de exhibición del edificio. Destaca la doble altura y la iluminación en la techumbre de madera. Se observa la amplitud del pasillo y el acomodo de las obras.

FDNG 358	358	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	34	Plaza Seminario #8, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06060, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva del acceso principal del edificio. Destacan los volúmenes monolíticos ciegos. El acceso se encuentra marcado por un par de escalones y una marquesina de cristal. La imagen fue tomada desde la calle de República de Guatemala.
FDNG 359	359	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	35	Plaza Seminario #8, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06060, Ciudad de México.		Primer plano del acceso principal del museo. Destaca el cambio de material entre los volúmenes monolíticos para enmarcar el acceso, así como los escalones que resaltan la importancia del mismo.
FDNG 360	360	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	36	Plaza Seminario #8, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06060, Ciudad de México.		Plano de detalle de un volumen monolítico. Destaca el acabado reticular del muro así como las tonalidades del material.
FDNG 361	361	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	37	Plaza Seminario #8, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06060, Ciudad de México.		Plano de conjunto del acceso principal del museo. Destacan los volúmenes monolíticos ciegos que enmarcan el acceso, así como el cambio de materiales. Sobresale en primer plano un fragmento de la fachada del Palacio de la Autonomía.
FDNG 362	362	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	38	Plaza Seminario #8, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06060, Ciudad de México.		Plano de conjunto del acceso principal del museo. Destaca la rampa del recorrido que hacen los usuarios para acceder. Los volúmenes monolíticos ciegos enmarcan el acceso.
FDNG 363	363	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	39	Plaza Seminario #8, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06060, Ciudad de México.		Plano de conjunto del acceso principal del edificio. Se observa a un grupo de gente que realiza el recorrido hacia el acceso principal. Los volúmenes monolíticos ciegos enmarcan dicho acceso.
FDNG 380	380	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	40	Plaza Seminario #8, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06060, Ciudad de México.		Fotografía del interior de la entrada al museo del Templo Mayor, en primer plano se encuentran cuatro mujeres que observan uno de los carteles del museo, al fondo de la imagen están tres accesos, el primero de ellos conduce a un patio, el segundo nos lleva al segundo nivel del edificio.
FDNG 364	364	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	41	Plaza Seminario #8, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06060, Ciudad de México.		Plano general corto del interior del edificio. Destaca un gran vano del lado izquierdo por el que la iluminación natural accede al edificio, así como la amplitud del espacio.
FDNG 381	381	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	42	Periférico Sur #5141, Colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, c.p. 14030, Ciudad de México.	Centro Cultural Ollin Yoliztli	Plano general de la fachada principal. Se observa un acceso lateral seguido por un volumen monolítico de acabado reticular que contiene los respiraderos. El acceso principal se encuentra rodeado por una serie de volúmenes monolíticos ciegos.
FDNG 382	382	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	43	Periférico Sur #5141, Colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, c.p. 14030, Ciudad de México.	Centro Cultural Ollin Yoliztli	Imagen en perspectiva del acceso principal del edificio. Destaca el cambio de materiales y la transparencia del primer nivel. El acceso se encuentra resaltado mediante la marquesina. Es importante mencionar que el acceso principal se encuentra rodeado por una serie de volúmenes monolíticos ciegos.
FDNG 383	383	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	44	Periférico Sur #5141, Colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, c.p. 14030, Ciudad de México.	Centro Cultural Ollin Yoliztli	Plano de detalle de los respiraderos hechos de concreto aparente, ubicados en un costado del edificio. Destaca el acabado reticular así como la forma circular con la cimpra marcada de los respiraderos.
FDNG 384	384	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	45	Periférico Sur #5141, Colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, c.p. 14030, Ciudad de México.	Centro Cultural Ollin Yoliztli	Plano de detalle del volumen monolítico lateral. Destaca el acabado reticular así como la profundidad de los respiraderos y la cancelería dentro de ellos.
FDNG 385	385	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	46	Periférico Sur #5141, Colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, c.p. 14030, Ciudad de México.	Centro Cultural Ollin Yoliztli	Plano de detalle del volumen monolítico lateral de la fachada hecho en concreto aparente. Se observa la retícula utilizada, los respiraderos y un cambio de tonalidad en el concreto.
FDNG 386	386	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	47	Periférico Sur #5141, Colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, c.p. 14030, Ciudad de México.	Centro Cultural Ollin Yoliztli	Plano a detalle de dos volúmenes monolíticos separados entre sí de color rojo. Existe una clara diferencia de alturas y de grosor entre ellos.
FDNG 387	387	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	48	Avenida Hidalgo #23, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva de la fachada del teatro Hidalgo. El volumen del edificio es primordialmente ciego con una retícula ortogonal y entrecalles que lo dividen horizontalmente. Destaca un vano en el que se observan columnas con anillos del mismo material que la fachada: metales.
FDNG 388	388	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	49	Avenida Hidalgo #23, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva de uno de los accesos secundarios al edificio. En primer plano se observa una jardinera. El acceso se encuentra remetido y a desnivel, se observa una escalinata que conduce al mismo. A lo largo de la fachada existe una serie de vanos remetidos. Se puede observar la retícula de la fachada.

FDNG 389	389	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	50	Avenida Hidalgo #23, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Plano general del acceso principal del edificio. En primer plano se observan macetas con elementos vegetales y parte de una puerta metálica. Al fondo, los vanos del edificio se encuentran remetidos. Destaca la retícula de la cantera así como las entrecalles que dividen el
FDNG 390	390	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	51	Avenida Hidalgo #23, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Plano geeneral acceso principal del teatro. En primer plano se observa parte de la puerta metálica abierta, y del lado derecho macetas con elementos vegetales. En segundo plano un muro de cantera con entrecalles, en el que destaca el icono del IMSS (Instituto Mexicano del
FDNG 391	391	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	52	Avenida Hidalgo #23, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva de la fachada del teatro. En primer plano se observa un fragmento de la marquesina con horarios y parte de la reja del acceso. A lo largo de la fachada se observa una sere de vanos remetidos en la parte inferior del edificio. En la parte superior existen vanos remetidos que contienen columnas. el material predominante es la
FDNG 392	392	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	53	Avenida Hidalgo #23, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva de un pasillo interior del teatro. Se observan los elementos vegetales dentro y fuera del edificio. A lo largo del pasillo se encuentran grandes ventanales que permiten la vista hacia el Palacio de Bellas Artes. Destacan las columnas que son parte de la fachada exterior.
FDNG 393	393	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	54	Avenida Hidalgo #23, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Plano contrapicado del interior del edificio en el que se observa parte del pasillo del primer nivel. Destaca un tragaluz que permite la iluminación cenital del espacio.
FDNG 394	394	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	55	Avenida Hidalgo #23, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva de la fachada principal del teatro. Destaca la retícula de la cantera y las entrecalles que dividen al edificio horizontalmente. De igual manera destaca el vano que contiene una serie de columnas del mismo material.
FDNG 395	395	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	56	Avenida Hidalgo #23, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva del acceso posterior del edificio. Se observa una sere de vanos remetidos a lo largo del edificio, así como el acceso resaltado por una escalinata de bajo peralte. Destaca la retícula de la cantera así como las entrecalles que dividen al edificio horizontalmente.
FDNG 396	396	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.2 Museos, salas y teatros		1	57	Avenida Hidalgo #23, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06300, Ciudad de México.	Imagen en Perspectiva de la fachada del edificio. Destaca la serie de vanos remetidos a lo largo de la fachada. En la parte superior los vanos contienen unas columnas hechas de cantera. Destaca la retícula de la cantera así como las entrecalles del edificio.
FDNG 397	397	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.3 Alberca Olímpica Francisco Márquez		1	58	Municipio Libre esquina División del Norte,	Plano General de las fachadas principal y lateral de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Juan de la Barrera donde
FDNG 398	398	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.3 Alberca Olímpica Francisco Márquez		1	59	Municipio Libre esquina División del Norte,	Vista en Perspectiva de la fachada posterior de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Juan de la Barrera, tomada desde
FDNG 399	399	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.3 Alberca Olímpica Francisco Márquez		1	60	Municipio Libre esquina División del Norte,	Plano General de la fachada posterior de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Juan de la Barrera. En 1er. Plano se observa
FDNG 400	400	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.3 Alberca Olímpica Francisco		1	61	Municipio Libre esquina División del Norte,	Imagen en perspectiva de la fachada principal de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Juan de la Barrera. A lo largo de la
FDNG 401	401	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.3 Alberca Olímpica Francisco Márquez		1	62	Municipio Libre esquina División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Coyoacán, c.p. 03310, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Juan de la Barrera. Los accesos se encuentran señalados por marquesinas de concreto. Destaca la transparencia de la fachada y el ritmo que le otorgan las columnas y la manguetería.
FDNG 402	402	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.3 Alberca Olímpica Francisco Márquez		1	63	Municipio Libre esquina División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Coyoacán, c.p. 03310, Ciudad de México.	Plano contrapicado que muestra una de las esquinas superiores de de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Juan de la Barrera. Se observa un predominio de la verticalidad marcada por las columnas, sin embargo, la horizontalidad de la manguetería le da un equilibrio al elemento arquitectónico.
FDNG 403	403	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.3 Alberca Olímpica Francisco Márquez		1	64	Municipio Libre esquina División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Coyoacán, c.p. 03310, Ciudad de México..	Plano general de la fachada lateral de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Juan de la Barrera. En primer plano se observa la vialidad y un acceso vehicular. Se hace notar los tensores y el acceso peatonal. En segundo plano se aprecia el objeto aruqitectónico en el que predominan muros ciegos a excepción de los que se encuentran en los
FDNG 404	404	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.3 Alberca Olímpica Francisco Márquez		1	65	Municipio Libre esquina División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación	Plano general de una fachada lateral la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Juan de la Barrera. En primer plano, hay un detalle, del tensor además de las jardineras y un acceso. En un segundo

FDNG 405	405	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.3 Alberca Olímpica Francisco Márquez		1	66		Calzada de Tlalpan # 3465, Colonia Primavera, Delegación Tlalpan, c.p 14270, Ciudad de México		Plano general de una fachada lateral de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Juan de la Barrera. En primer plano se observa el anclaje de los tensores que son parte de la estructura así como un área ajardinada y un pasillo. En segundo plano un par de accesos secundarios
FDNG 406	406	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.4 Estadio Azteca		1	67		Calzada de Tlalpan # 3465, Colonia Primavera, Delegación Tlalpan		Plano general de la fachada de acceso al Estadio Azteca. En la imagen se observa en primer plano parte de la plaza de acceso, así como los torniquetes. Al fondo se ve la estructura en concreto del estadio.
FDNG 407	407	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.4 Estadio Azteca		1	68		Calzada de Tlalpan # 3465, Colonia Primavera, Delegación Tlalpan, c.p 14270, Ciudad de México		Plano General del acceso principal del Estadio Azteca. En primer plano se observa parte de la explanada de acceso, así como los diferentes pasillos para llegar a los torniquetes. Al fondo se ve el volumen del edificio, la estructura de concreto y la parte posterior de la gradería. Los
FDNG 408	408	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.4 Estadio Azteca		1	69		Calzada de Tlalpan # 3465, Colonia Primavera, Delegación Tlalpan, c.p 14270, Ciudad de México		Plano de conjunto de una de las fachadas laterales del edificio. En primer plano se observa una explanada con tratamiento de pisos que indica el paso peatonal hacia los accesos, así como vegetación y una banca. En segundo plano se observa un volumen de concreto. Al fondo se observan algunos accesos numerados y posterior a ellos el volumen del estadio. Destaca la estructura de concreto, la parte posterior de la
FDNG 409	409	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.4 Estadio Azteca		1	70		Calzada de Tlalpan # 3465, Colonia Primavera, Delegación Tlalpan, c.p 14270, Ciudad de México		Plano de conjunto de una de las fachadas laterales del edificio. En primer plano se observa una explanada con tratamiento de pisos que indica el paso peatonal hacia los accesos, así como vegetación y una banca. En segundo plano se observa un volumen de concreto. Al fondo se observan algunos accesos numerados y posterior a ellos el volumen del estadio. Destaca la estructura de concreto, la parte posterior de la
FDNG 410	410	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.4 Estadio Azteca		1	71		No se encontró la dirección		Plano general de la fachada principal del Estadio Azteca desde la Calz. De Tlalpan. En primer Plano se encuentra la escultura "El Sol Rojo" de Alexander Calder sobre la explanada de acceso. En segundo plano el acceso enmarcado a las plateas y al fodo la fachada del edificio en la que destaca su estructura en concreto y en la parte superior una estructura metálica.
FDNG 411	411	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.4 Estadio Azteca		1	72		No se encontró la dirección		Plano contrapicado de la escultura "El Sol Rojo" de Alexander Calder sobre la explanada principal del Estadio Azteca, en la que predomina el acero. Al fondo se observa un fragmento de la fachada del estadio y elementos vegetales que lo rodean.
FDNG 365	365	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.5 Gimnasio Díaz Ordaz		1	73		No se encontró la dirección		Plano contrapicado de la parte superior del edificio. Destacan las cubiertas separadas por un tragaluz del mismo material en sentido
FDNG 366	366	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.5 Gimnasio Díaz Ordaz		1	74		No se encontró la dirección		Plano de conjunto del interior del Gimnasio Presidente Gustavo Díaz Ordaz. Se observa en primer plano parte de la cancha para diversos deportes, así como la canasta empotrada en la pared y un muro de madera debajo de ella. En segundo plano se encuentran las gradas de
FDNG 412	412	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.5 Gimnasio Díaz Ordaz		1	75		No se encontró la dirección		Plano general de la fachada principal del Gimnasio Presidente Gustavo Díaz Ordaz. En primer plano se observa parte del estacionamiento en uso del inmueble. En segundo plano un murete con enrejado que limita el área del estacionamiento. Al fondo se hace notar la fachada de acceso del edificio, en la que destacan las cubiertas separadas por un tragaluz
FDNG 413	413	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.5 Gimnasio Díaz Ordaz		1	76		No se encontró la dirección		Plano general de la fachada principal del Gimnasio Presidente Gustavo Díaz Ordaz. Se observan las cubiertas en diagonal separadas por un tragaluz en color naranja. Destaca la superposición de los muros blancos en forma diagonal que forman un acceso. El muro frontal contiene la
FDNG 414	414	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.5 Gimnasio Díaz Ordaz		1	77		No se encontró la dirección		Imagen en perspectiva de la fachada principal del Gimnasio Presidente Gustavo Díaz Ordaz. En primer plano se observa una de las cubiertas inclinadas de aluminio color naranja. Posteriormente existe un muro blanco en diagonal que contiene, en uno de sus extremos, un acceso al edificio, así como la leyenda "Gimnasio
FDNG 415	415	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.5 Gimnasio Díaz Ordaz		1	78		Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.		Plano general corto de la fachada principal del Gimnasio Presidente Gustavo Díaz Ordaz. En primer plano se observa un muro blanco diagonal, superpuesto a otro muro en contrasentido. El muro contiene la leyenda "Gimnasio Presidente Gustavo Díaz Ordaz", así como dos
FDNG 416	416	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.5 Gimnasio Díaz Ordaz		1	79		Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva de la fachada principal del Gimnasio Presidente Gustavo Díaz Ordaz. En primer plano se observa una de las cubiertas inclinadas de aluminio color naranja. Posteriormente existe un muro blanco en diagonal que contiene, en uno de sus extremos, un acceso al edificio, así como la leyenda "Gimnasio Presidente Gustavo Díaz Ordaz" en una metálica. Al fondo se

FDNG 367	367	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	80	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p.	Plano general de la fachada lateral del Palacio de los Deportes. Toma desde la explanada del recinto. Se observa que en la parte inferior del edificio hay un túnel de acceso a los estacionamientos, y casetas de
FDNG 368	368	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	81	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.	Plano general corto de la fachada principal del Palacio de los Deportes. Destaca en primer Plano las escaleras que conducen a los accesos del recinto. En segundo Plano una placa conmemorativa que dice: "Palacio de los Deportes. Juan Escutia. Gustavo Díaz Ordaz..." y en tercer
FDNG 369	369	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	82	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.	Plano corto de la fachada lateral del Palacio de los Deportes. Destaca en primer plano lado derecho parte de la escalera y del lado izquierdo la explanada. En segundo plano se aprecian los contrafuertes de los
FDNG 370	370	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	83	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p.	Plano corto de la fachada lateral del Palacio de los Deportes. En primer plano destacan las escaleras que conducen a los accesos. En segundo
FDNG 371	371	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	84	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.	Plano corto de la fachada lateral del Palacio de los Deportes. En primer plano destaca la explanada y en segundo plano las escaleras y los contrafuertes.
FDNG 372	372	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	85	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.	Plano detalle de estructura aparente de contrafuertes de la fachada lateral del Palacio de los Deportes. Destacan dos accesos al recinto.
FDNG 373	373	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	86	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.	Plano detalle de estructura aparente de contrafuertes de concreto de una de las fachadas laterales del Palacio de los Deportes.
FDNG 374	374	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	87	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.	Plano corto de la fachada lateral del Palacio de los Deportes. Toma desde el pasillo entre las puertas de acceso negras y sus marcos de ladrillo a la izquierda y los contrafuertes de concreto a la derecha.
FDNG 375	375	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	88	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.	Plano corto de la galería interior del Palacio de los Deportes. Destaca a la derecha las puertas negras de acceso y a la izquierda los locales de venta de comida.
FDNG 376	376	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	89	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.	Plano corto del interior del Palacio de los Deportes. Destaca a la izquierda el inicio de la estructura geodésica de cobre y concreto. A la derecha hay unas escaleras de concreto con barandal color morado.
FDNG 377	377	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	90	Eje 3 Sur (Añil) # 465, Colina Granjas, Delegación Iztacalco, c.p. 08400, Ciudad de México.	Plano corto de la fachada lateral del Palacio de los Deportes. Destaca en primer plano un espejo de agua y en segundo plano los detalles de la estructura aparente de concreto de los contrafuertes.
FDNG 378	378	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	91	Avenida Honorable Congreso de la Unión # 66, Colonia El	Plano corto de la fachada lateral del Palacio de los Deportes. Se puede ver del lado izquierdo los contrafuertes y del lado derecho hay puertas negras de acceso a la galería del recinto. Toma desde el pasillo.
FDNG 379	379	3: Cultura, deportes y entretenimiento	3.6 Palacio de los Deportes	1	92	Av. H. Congreso de la Unión, No. 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza	Plano corto de la galería interior del Palacio de los Deportes. Del lado derecho hay vanos de piso a techo con una cancelería reticulada, del lado izquierdo se aprecia que el edificio es de dos niveles.
FDNG 426	426	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.1 Poder Judicial de la Nación	1	1	Avenida Río Rodano # 14, Colonia Cuauhtémoc, c.p. 06598, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva de la fachada principal del edificio en construcción. En primer plano se observa material de construcción y el marco del acceso principal. Posteriormente existen escaleras que conducen a amplios descansos. Al fondo destaca la estructura del
FDNG 427	427	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.1 Poder Judicial de la Nación	1	2	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Plano de conjunto de la fachada principal de la Cámara de Senadores en construcción. Se observa en primer plano material de construcción, un acceso remetido y una escalera que conduce al interior del edificio. Sobresale la estructura y el predominio del concreto. en plano general
FDNG 428	428	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.2 Comisión Federal de Electricidad	1	3	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Plano general de una de las fachadas laterales del edificio. En primer plano se observa un área ajardinada contenida por un murete. Al fondo existe el inmueble en el que predomina la transparencia y la horizontalidad. En la parte superior del edificio destaca la leyenda
FDNG 417	417	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.3 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPCE)	1	4	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Ahora edificio del instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)
FDNG 418	418	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.3 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPCE)	1	5	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Ahora edificio del instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)

FDNG 419	419	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.3 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPCE)		1	6	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Ahora edificio del instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)	Imagen en perspectiva de la fachada lateral del edificio de CAPCE. Del lado derecho de la imagen se observa un sendero que atraviesa un área ajardinada a lo largo del edificio. Del lado izquierdo se encuentra el edificio en el que destacan las columnas exteriores a modo de pórtico
FDNG 420	420	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.3 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPCE)		1	7	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Ahora edificio del instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)	Imagen en perspectiva de la fachada lateral del edificio de CAPCE. Del lado derecho de la imagen se observa un área ajardinada. Del lado izquierdo se encuentra el edificio en el que destacan las columnas exteriores a modo de pórtico, así como la fachada acristalada. Imagen
FDNG 421	421	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.3 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPCE)		1	8	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Ahora edificio del instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)	Imagen en perspectiva de la fachada lateral del edificio de CAPCE. Del lado derecho de la imagen se observa un sendero que atraviesa un área ajardinada a lo largo del edificio. Del lado izquierdo se encuentra el edificio en el que destacan las columnas exteriores a modo de pórtico
FDNG 422	422	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.3 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPCE)		1	9	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Ahora edificio del instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)	Imagen en perspectiva de la fachada lateral del edificio de CAPCE. Destaca un serie de columnas que forman un pórtico sobre un espejo de agua. Se observa también la fachada acristalada del edificio, así como el área ajardinada que lo rodea.
FDNG 423	423	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.3 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPCE)		1	10	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Ahora edificio del instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)	Imagen en perspectiva de la fachada lateral del edificio de CAPCE. Destaca un serie de columnas que forman un pórtico sobre un espejo de agua. Se observa también la fachada acristalada del edificio, así como el área ajardinada que lo rodea.
FDNG 424	424	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.3 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPCE)		1	11	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Ahora edificio del instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)	Imagen en perspectiva al interior de un pórtico de la fachada del CAPCE. Destaca una serie de columnas que forman el pórtico. Al interior existe un espejo de agua con fuentes a lo largo del edificio.
FDNG 425	425	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.3 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPCE)		1	12	Calle Vito Alessio Robles #380, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030	Ahora edificio del instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)	Plano general de la fachada principal del edificio de CAPCE. En primer plano se observan unos escalones de bajo peralte que conducen al acceso del edificio, rodeados por vegetación. En segundo plano se hace notar la serie de columnas que forman el pórtico de acceso.
FDNG 431	431	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	13	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.		Imagen en perspectiva de la fachada principal del edificio. Destacan los contrafuertes que funcionan como pórticos de entrada, asimismo destaca una trabe que intersecta cada uno de los contrafuertes, enmarcando los accesos.
FDNG 432	432	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac,	1	14	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.		Plano general de la fachada de acceso del edificio. Destacan los contrafuertes del edificio que funcionan como pórticos de entrada. Asimismo destaca una trabe que atraviesa los contrafuertes y divide el edificio horizontalmente, sobre ésta existen unos vanos que proporcionan iluminación natural al interior.
FDNG 433	433	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	15	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310, Ciudad de México.		Plano general de la fachada de acceso del edificio. Destacan los contrafuertes del edificio que funcionan como pórticos de entrada. Asimismo destaca una trabe que atraviesa los contrafuertes y divide el edificio horizontalmente, sobre ésta existen unos vanos que proporcionan iluminación natural al interior.
FDNG 434	434	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	16	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.		Imagen en perspectiva del pasillo lateral del edificio. Destaca la estructura del edificio que cubre el pasillo y permite la colocación de la iluminación. Existe un predominio de muros ciegos, así como macetas con elementos vegetales a lo largo del pasillo.
FDNG 435	435	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	17	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.		Plano general de la fachada principal del edificio. Destacan los contrafuertes de edificio que forman pórticos para los accesos laterales. Del lado derecho se observa una escalera que conduce al acceso principal. Existe un equilibrio entre la transparencia y la opacidad en el edificio.
FDNG 436	436	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	18	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.		Plano general de la fachada principal del edificio. Se observa en primer plano parte de la plaza delegacional en la que se encuentra una maceta de concreto estriado y una banca. En segundo plano se encuentra el edificio en el que destacan los contrafuertes que funcionan como pórticos de acceso, intersectados por una trabe que divide el edificio horizontalmente. Se hacen notar vanos superiores con cerramiento de

FDNG 437	437	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	19	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.	Imagen en perspectiva de la fachada lateral del edificio. Del lado izquierdo se observa el edificio en el que destaca la estructura que cubre el pasillo y permite la colocación de la iluminación. Del lado derecho existe un área ajardinada con varios elementos de vegetación.
FDNG 438	438	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	20	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.	Vista en perspectiva de la fachada lateral del edificio. Del lado izquierdo se observa el edificio en el que destaca la estructura que cubre el pasillo y permite la colocación de la iluminación. Del lado derecho existe un área ajardinada con varios elementos de vegetación.
FDNG 439	439	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	21	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.	Primer Plano de una de las fachadas del edificio. El edificio consta de tres pisos y sobresale del edificio el volado de la loza de azotea. En primer plano se denota un conjunto de árboles.
FDNG 440	440	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	22	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.	Imagen en Perspectiva de una de las fachadas laterales del edificio. En primer plano se observan las áreas verdes y una serie de jacarandas a lo largo del edificio, en segundo plano se observa el edificio en el cual
FDNG 441	441	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	23	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.	Se observa en primer plano la explanada y al fondo un puente que conduce al acceso principal del edificio.
FDNG 442	442	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	24	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.	Plano General de la explanada frente al edificio delegacional. En primer plano se observa una serie de elementos ornamentales, en segundo plano del lado izquierdo un asta bandera y al fondo la fachada del
FDNG 443	443	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	25	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.	Imagen en perspectiva de una de las fachadas laterales del edificio. En primer plano se observan las áreas verdes y una serie de jacarandas a lo largo del edificio, en segundo plano se observa el edificio en el cual predomina la horizontalidad, en el que los vanos están rematados
FDNG 444	444	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	26	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.	Imagen en perspectiva de un área ajardinada del conjunto, del lado izquierdo se observa una esquina del edificio, al fondo el puente que conduce al acceso principal y del lado derecho un muro divisorio entre el área ajardinada y la explanada
FDNG 445	445	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	27	Paso y Troncoso # 219, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15900, Ciudad de México	Plano de Conjunto de una esquina del edificio delegacional, en primer plano se observa una maceta con vegetación, en segundo plano
FDNG 902	902	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	28	Municipio Libre esquina con División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, c.p. 03310.	Plano de conjunto de la fachada principal del edificio. Se observan los vanos rematados, así como las columnas a lo largo del edificio, que proporcionan un ritmo vertical. Sobresale un cubo de circulación. Al fondo de la imagen se aprecian dos edificios y en primer plano, al centro, destaca un conjunto de personas.
FDNG 446	446	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	29	Francisco del Paso y Troncoso # 219, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15900, Ciudad de México	Plano general corto del edificio delegacional. En la parte inferior existe un paso vehicular, así como un acceso secundario a la delegación. Se observa un puente que conduce hacia el acceso principal al edificio enmarcado por un pórtico con columnas metálicas que se unen a las trabes en la parte superior del inmueble. Sobresale un volado al centro
FDNG 447	447	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	30	Francisco del Paso y Troncoso # 219, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15900, Ciudad de México	Plano general de la fachada de acceso al edificio delegacional y un fragmento de la fachada lateral. En primer plano se observa parte del estacionamiento en uso del edificio, así como accesos secundarios y una escalera que conduce a un nivel superior. En segundo plano sobresale el pórtico con columnas de acero que enmarca el acceso, así como el
FDNG 448	448	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	31	Francisco del Paso y Troncoso # 219, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15900, Ciudad de México	Plano general de la plaza de acceso al edificio delegacional. En primer plano se observa la explanada con afluencia moderada de personas. En segundo plano una escalera que conduce a la rampa de acceso del edificio. Al fondo se observa la fachada principal, en la que sobresale un volado con la leyenda "Delegación Venustiano Carranza" y un pórtico con columnas metálicas. La fachada tiene un equilibrio entre transparencia y opacidad, predominan los colores grisáceos del concreto.
FDNG 449	449	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	32	Francisco del Paso y Troncoso # 219, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15900, Ciudad de México	Imagen en perspectiva del corredor comercial de la plaza delegacional. En primer plano se observan unas escaleras y una rampa que se conectan con un nivel superior. En segundo plano se hace notar la fachada del corredor, en el que predomina la horizontalidad. Destaca en la parte superior del edificio una celosía de barro.

FDNG 450	450	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	33		Francisco del Paso y Troncoso # 219, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p 15900, Ciudad de México		Fotografía en plano general corto de la fachada lateral del edificio delegacional Venustiano Carranza, destacan las estructuras de acero expuestas con contratabes de concreto. Así como también se aprecia que el edificio esta revestido de vidrio, y los volados que se alcanzan a ver del lado derecho pertenecen a la fachada principal.
FDNG 451	451	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	34		Francisco del Paso y Troncoso # 219, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p 15900, Ciudad de México		Plano corto de las escaleras que conducen a cuatro edificios (1- .Unidad Departamental de la junta de reclutamiento,2- .Secretaría de Relaciones Exteriores, que cuenta con dos edificios, 4- . el Instituto Nacional del Consumo) de un solo nivel. En cada uno de estos edificios se aprecian vanos grandes.
FDNG 452	452	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.4 Delegaciones		1	35		Francisco del Paso y Troncoso # 219, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p 15900, Ciudad de México		Fotografía en plano general corto, en primer plano destaca una fuente cuadrada, en segundo plano se alcanza a ver propiamente el edificio delegacional Venustiano Carranza, el cual cuenta con estructuras de acero expuestas con contratabes de concreto, un recubrimiento de vidrio, así como los volados de la entrada principal del edificio.
FDNG 453	453	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.5 Dirección General de Protección y Vialidad		1	36		Plaza de la Reforma # 1, Edificio Moro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuahémoc, c.p. 06037, Ciudad de México.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Vista contrapicada de la fachada principal de la dirección General de Protección Civil y Vialidad, se puede apreciar que en la parte superior del edificio está revestido de cristal, y en la parte inferior sus vanos están remetidos.
FDNG 454	454	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.6 Edificio de la Lotería Nacional		1	37		Plaza de la Reforma # 1, Edificio Moro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuahémoc, c.p. 06037, Ciudad de México.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Toma desde Paseo de la Reforma, plano contrapicado, se aprecia un edificio alto y con forma de un prisma triangular, lo cual lo hace ver muy delgado y revestido de vidrio.
FDNG 455	455	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.6 Edificio de la Lotería Nacional		1	38		Plaza de la Reforma # 1, Edificio Moro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuahémoc, c.p. 06037, Ciudad de México.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Toma desde Paseo de la Reforma, plano contrapicado, se aprecia un edificio alto y con volumen de forma triangular y revestido de vidrio.
FDNG 456	456	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.6 Edificio de la Lotería Nacional		1	39		Plaza de la Reforma # 1, Edificio Moro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuahémoc, c.p. 06037, Ciudad de México.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Plano contrapicado corto, destaca edificio alto con volumen de forma triangular, y revestido de vidrio.Fotografía tomada desde Paseo de la Reforma.
FDNG 457	457	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.6 Edificio de la Lotería Nacional		1	40		Avenida Congreso de la Unión #66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15969, Ciudad de México.	Palacio Legislativo "San Lázaro"	Fotografía en plano contrapicado del edificio de la Lotería Nacional, destaca por su altura y con forma de prisma triangular, así como su su revestimiento de vidrio.
FDNG 461	461	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.7 Palacio Legislativo		1	41		Avenida Congreso de la Unión #66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15969, Ciudad de México.	Palacio Legislativo "San Lázaro"	En primer plano se observa un conjunto de piedras balnacas, en segundo plano un jardín, en tercer plano el edificio de palcio Legislativo, el cual tiene del lado izquierdo como el derecho columnas perforadas, que a su vez forman un pasillo porticado, en medio de las columnas hay una escalinata que nos conduce al interior del edificio, el segundo nivel del edificio está en construcción.
FDNG 462	462	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.7 Palacio Legislativo		1	42		Avenida Congreso de la Unión #66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15969, Ciudad de México.	Palacio Legislativo "San Lázaro"	Fotografía en perspectiva de la fachada lateral del Palacio Legislativo, en primer plano se ve un jardín, en segundo plano hay una serie de columnas cortadas que tienen un ritmo, que a su vez forman un pasillo porticado, el muro que se encuentra detrás de estas columnas cuenta con vanos grandes y de forma rectangular.
FDNG 463	463	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.7 Palacio Legislativo		1	43		Avenida Congreso de la Unión #66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15969, Ciudad de México.	Palacio Legislativo "San Lázaro"	Plano corto de parte de la fachada lateral del Palacio Legislativo, en etapa de construcción, destacan sus columnas cortadas que forman un pasillo porticado, el muro que esta atrás de estas columnas cuenta con vanos grandes y rectangulares.

FDNG 464	464	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.7 Palacio Legislativo		1	44		Avenida Congreso de la Unión #66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15969, Ciudad de México.	Palacio Legislativo "San Lázaro"	Fotografía en perspectiva de la fachada lateral del Palacio Legislativo, en primer plano se ve un jardín, en segundo plano hay una serie de columnas cortadas que tienen un ritmo, que asu vez forman un pasillo porticado, el muro que se encuentra atrás de estas columnas tiene vanos grandes y de forma rectangular.
FDNG 465	465	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.7 Palacio Legislativo		1	45		Avenida Congreso de la Unión #66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15969, Ciudad de México.	Palacio Legislativo "San Lázaro"	En primer plano hay un jardín con árboles de mediana estatura, al fondo de la imagen se alcanza a ver parte de la fachada lateral del palacio Legislativo, donde destacan sus columnas cortadas que imponen un ritmo vertical, además forman un pasillo porticado, detrás de estas columnas hay un muro con vanos rectangulares.
FDNG 466	466	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.7 Palacio Legislativo		1	46		Avenida Congreso de la Unión #66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15969, Ciudad de México.	Palacio Legislativo "San Lázaro"	Fotografía en perspectiva de la fachada principal del Palacio Legislativo, en primer plano se encuentra un pasillo que conduce a la entrada principal del edificio, detrás de este hay un jardín, al fondo de la imagen se aprecia el juego volumetrico.
FDNG 467	467	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.7 Palacio Legislativo		1	47		Avenida Congreso de la Unión #66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15969, Ciudad de México.	Palacio Legislativo "San Lázaro"	Fotografía plano corto de la fachada principal del Palacio Legislativo, destaca los elementos monolíticos forrados de tezontle rojo, que se encuentran a los lados de un conjunto escultórico bajo relieve.
FDNG 468	468	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.7 Palacio Legislativo		1	48		Avenida Congreso de la Unión #66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15969, Ciudad de México.	Suprema Corte de Justicia	Fotografía perspectivada de la fachada principal del palacio Legislativo, en primer plano se encuentra un jardín, en segundo plano dos monolíticos forrados de tezontle rojo, así como un conjunto escultórico bajo relieve en medio de los monolíticos.
FDNG 484	484	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	49		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.		Primer plano de un fragmento de fachada del edificio. Se observa una fuente frente al volúmen. Predominan los muros ciegos y el color uniforme en todo el edificio. Destacan unas columnas sobrepuestas al muro del lado derecho de la imagen.
FDNG 485	485	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	50		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva de una esquina del edificio. En primer plano se observa un fragmento de la acera con vegetación. En segundo plano se hace notar el volúmen, en el que predominan los muros ciegos de color uniforme, a excepción de unos vanos verticales. En la parte más alta se encuentra un vano cuadrangular.
FDNG 486	486	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	51		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.		Primer plano de una fuente frente a una de las fachadas del edificio. En segundo plano se observa un fragmento de una de las fachadas del edificio, en donde existen una serie de vanos horizontales.
FDNG 487	487	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	52		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.		Plano general de una fachada del edificio. En primer plano existe una fuente ubicada frente al edificio. En segundo plano unos marcos y al fondo se observa el volúmen, que del lado derecho tiene una serie de columnas sobrepuestas al muro. Del lado derecho se hace notar parte de la vegetación que rodea al edificio.
FDNG 488	488	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	53		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.		Vista de conjunto del acceso principal al inmueble. En primer plano se observa un fragmento de acera, así como la vegetación. En segundo plano existe el juego de volúmenes del edificio. Los vanos verticales del volúmen del lado izquierdo de la imagen crean un ritmo que sigue en el volúmen del lado derecho mediante las columnas. El acceso es marcado mediante marcos y una fuente que sobresale frente al edificio.
FDNG 489	489	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	54		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.		Imagen en perspectiva del acceso al edificio. Se observa en primer plano parte de la fuente que antecede al acceso. En segundo plano se ve un fragmento de la trabe de uno de los marcos del acceso y al fondo el acceso remetido. Del lado derecho sobresale una serie de columnas sobrepuestas en la fachada.

FDNG 490	490	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	55		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva de una de las fachadas laterales del edificio. En primer plano destaca una fuente. En segundo plano sobresale parte de un marco que señala el camino hacia el acceso principal. Del lado izquierdo se observa parte de la fachada lateral del edificio que contiene varios vanos horizontales. Al fondo de la imagen existe una escalera que conduce al acceso principal.
FDNG 491	491	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	56		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.	Imagen en perspectiva que muestra parte de la fachada lateral del edificio. En primer plano se observa un fragmento de explanada que precede al acceso. En segundo plano se hace notar un marco de concreto que se une del lado derecho a una serie de columnas que adornan la fachada. Al fondo destaca una parte del volumen del edificio con el acceso empujando por una escalera del lado derecho, mientras
FDNG 492	492	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	57		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.	Plano general de la explanada de acceso al edificio. En primer plano se observa parte de la explanada que conduce al acceso principal. Del mismo modo se hace notar un marco que distingue el interior y el exterior del edificio. En segundo plano existe una fuente ubicada frente al acceso. Al fondo se ve parte de la fachada lateral que contiene al acceso principal precedido por una serie de columnas del lado izquierdo
FDNG 493	493	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	58		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.	Primer plano de una fachada lateral del edificio. En la fachada destacan una serie de vanos horizontales remetidos que le dan ritmo. Frente a la fachada sobresale una fuente y parte de un marco perpendicular.
FDNG 494	494	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	59		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.	Plano de conjunto de la explanada de acceso y parte de la fachada principal del edificio. En primer plano se observa parte de la explanada que conduce al acceso principal, así como unos marcos que distinguen la diferencia entre interior y exterior del edificio. Al fondo se encuentra el edificio, del lado derecho destaca una serie de columnas, al centro el acceso precedido por una escalera y del lado izquierdo un fragmento
FDNG 495	495	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	60		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.	Plano general de la fachada de acceso al edificio. En primer plano se observa parte de la vialidad, así como un tramo de acera con vegetación. Dentro del mismo plano existe parte de la fachada lateral en la que sobresale una serie de vanos horizontales remetidos. En segundo plano destaca parte de la explanada de acceso y una fuente. Al fondo se hace notar el edificio con una pasarela que distingue mediante unos puentes y una
FDNG 496	496	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	61		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.	Plano general de la fachada de acceso al edificio. En primer plano se observa parte de la vialidad, así como un tramo de acera con vegetación. En segundo plano del lado izquierdo existe parte de la fachada lateral en la que sobresale una serie de vanos horizontales remetidos junto con una fuente. Al fondo se hace notar el edificio en el que se distingue una serie de columnas del lado derecho
FDNG 497	497	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	62		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.	Plano corto de la fachada lateral del edificio. En primer plano se observa parte de la explanada que precede al acceso, así como los marcos que lo distinguen. Al fondo se hace notar la fachada lateral en la que existe una serie de vanos horizontales. Del lado izquierdo de la fachada destaca un pasillo con vanos verticales a lo largo del mismo, de donde proviene una columna fuente
FDNG 498	498	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.8 Poder Judicial de la Federación (Antes BANAMEX y Seguros América)		1	63		Entre Avenida Revolución y Río San Angel, Delegación Álvaro Obregon, Ciudad de México.	Plano general de la explanada de acceso al edificio. En primer plano, se observa parte de la explanada que conduce al acceso principal. Del mismo modo se hace notar un marco que distingue el interior y el exterior del edificio. En segundo plano existe una fuente ubicada frente al acceso. Al fondo se ve parte de la fachada lateral que contiene al acceso principal precedido por una serie de columnas del lado izquierdo
FDNG 469	469	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.9 Procuraduría General de la República		1	64		Avenida Paseo de la Reforma # 211-213, Colonia Cuauhtémoc c.p. 06500, Ciudad de México	Plano general de la fachada principal del edificio de la Procuraduría General de la República. En primer plano se observa una zona ajardinada que contiene juegos infantiles frente al edificio. En segundo plano se encuentra el edificio en el que predomina la horizontalidad. En planta baja existe una serie de columnas que forman parte de la estructura del edificio, así como un pasillo porticado. Los dos ejes principales
FDNG 470	470	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.10 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial		1	65		Calle Alfonso Reyes #30, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, c.p.06170, Ciudad de México.	Plano general de la Secretaría del Comercio y Fomento Industrial. En primer plano se observa parte de la vegetación que rodea al inmueble. Al fondo se hacen notar dos fachadas del edificio. Se distingue la forma de los entrepisos y la estructura metálica que se integra a la fachada en la parte final.

FDNG 471	471	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.10 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial		1	66		Calle Alfonso Reyes #30, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, c.p.06170, Ciudad de México.		Plano general de la Secretaría del Comercio y Fomento industrial. En primer plano se observa parte de la vegetación que rodea al inmueble. Al fondo se hacen notar dos fachadas del edificio. Se distingue la forma de los entresijos y la estructura metálica que se integra a la fachada en la parte final.
FDNG 472	472	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.10 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial		1	67		Calle Alfonso Reyes #30, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, c.p.06170, Ciudad de México.		Plano contrapicado de la torre de la Secretaría del Comercio y Fomento Industrial. La planta baja de doble altura se conforma por ventanales y se distingue la forma de la estructura. También destaca la forma de las losas que le dan un ritmo peculiar a las dos fachadas del edificio. Predomina la transparencia a lo largo del edificio, así como el uso del concreto. Se hace notar un cambio de materiales en los últimos niveles.
FDNG 473	473	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.10 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial		1	68		Calle Alfonso Reyes #30, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, c.p.06170, Ciudad de México.		Plano contrapicado de la torre de la Secretaría del Comercio y Fomento Industrial. La planta baja de doble altura se conforma por ventanales y se distingue la forma de la estructura. También destaca la forma de las losas que le dan un ritmo peculiar a las dos fachadas del edificio. Predomina la transparencia a lo largo del edificio, así como el uso del concreto. Se hace notar un cambio de materiales en los últimos niveles.
FDNG 474	474	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.10 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial		1	69		Calle Alfonso Reyes #30, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, c.p.06170, Ciudad de México.		Plano contrapicado de la torre de la Secretaría del Comercio y Fomento Industrial. Se observa en primer plano un fragmento de la fachada en sus últimos niveles. Destaca la forma de las losas que le dan un ritmo peculiar a la fachadas del edificio. Predomina la transparencia a lo largo del edificio, así como el uso del concreto. Se hace notar un cambio de materiales en los últimos niveles. En esta imagen se puede observar el
FDNG 475	475	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.10 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial		1	70		Calle Alfonso Reyes #30, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, c.p.06170, Ciudad de México.		Plano de detalle de los entresijos de la Secretaría del Comercio y Fomento Industrial. Los entresijos del edificio con ángulos de 45° al interior le dan una forma especial que proporciona movimiento en las fachadas del edificio. La cancelería se ajusta a los cambios del entresijo, con su abatimiento la fachada cambia constantemente. La estructura se marca claramente a lo largo del edificio.
FDNG 476	476	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.10 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial		1	71		Calle Alfonso Reyes #30, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, c.p.06170, Ciudad de México.		Plano corto de un acceso de la Secretaría del Comercio y Fomento Industrial. En primer plano existe una explanada de acceso, en la que hay varias macetas con elementos vegetales. Destaca la forma de las columnas del edificio, así como la doble altura de la planta baja. La forma del entresijo permite la protección del sol en planta baja.
FDNG 477	477	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.11 Secretaría de Comunicaciones y Transportes		1	72		Calzada de las Bombas # 411, Colonia Los Girasoles, Delegación Coyoacán, c.p 04920, Ciudad de México		Plano general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En primer plano se observa la avenida con poco tránsito vehicular. Al fondo se hace notar el edificio conformado por dos volúmenes verticales unidos en la parte inferior por un basamento horizontal de tres niveles. En la fachada predomina la verticalidad y la transparencia, así como una clara rotulación de la cancelería.
FDNG 478	478	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.11 Secretaría de Comunicaciones y Transportes		1	73		Calzada de las Bombas # 411, Colonia Los Girasoles, Delegación Coyoacán, c.p 04920, Ciudad de México		Plano contrapicado de la fachada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los primeros tres niveles unen los dos volúmenes verticales del edificio. Se observa la modulación de las fachadas, tanto en cancelería como en los muros ciegos. En la parte superior de uno de los volúmenes verticales se resaltan las iniciales S.C.T.
FDNG 479	479	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.11 Secretaría de Comunicaciones y Transportes		1	74		Calzada de las Bombas # 411, Colonia Los Girasoles, Delegación Coyoacán, c.p 04920, Ciudad de México		Plano general de la fachada de acceso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En primer plano se observa una vialidad que conduce al interior del edificio. Sobresale del lado derecho un mural, así como jardineras con vegetación en un volumen anexo al volumen vertical.
FDNG 480	480	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.12 SASEMAR (SM)		1	75		No se encontró la dirección.		Plano general del acceso a la Secretaría de Marina. En primer plano se observa una plaza de acceso con varios senderos que conducen al interior del edificio. También se hace notar la existencia de áreas ajardinadas. Al fondo se distingue el acceso del edificio que se enlaza por una marquesina azul con la inscripción "SASEMAR". La fachada del edificio tiene una forma en zigzag que le da movimiento, que se ve
FDNG 481	481	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.12 SASEMAR (SM)		1	76		No se encontró la dirección	Hoy es la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal	Plano corto de un fragmento de la fachada del acceso a la Secretaría de Marina. Destaca la forma en zigzag de la fachada en el que los cancelles están orientados a un mismo punto. Del lado izquierdo se observa el volumen del acceso remetido que sobresale del volumen en zigzag, en la parte superior se hacen notar las iniciales S.M.

FDNG 482	482	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.13 Tesorería San Lázaro del Departamento del Distrito Federal		1	77		Calle Emiliano Zapata # 244, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Hoy es la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal	Plano general de la fachada principal de la Tesorería San Lázaro. En primer plano destaca parte de la vialidad. Al fondo se encuentra el inmueble, con un acceso remetido de cristal, en la parte superior existe una marquesina con la leyenda "Tesorería San Lázaro". Del lado izquierdo se observan unas jardineras con elementos vegetales que protegen un vano lateral del inmueble
FDNG 483	483	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.13 Tesorería San Lázaro del Departamento del Distrito Federal		1	78		Calle Emiliano Zapata # 244, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México		Plano general corto de la fachada lateral de la Tesorería San Lázaro. En primer plano se observa una jardinera con abundantes elementos vegetales. Al fondo se encuentra el edificio, con un vano lateral remetido, también se observa parte de la fachada de acceso que se encuentra remetida y a desnivel.
FDNG 505	505	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte	4.14.1.1 Estación Ciudad Deportiva	1	79		Viaducto y Avenida Río de la piedad, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.		Primer plano, lado derecho: Vista lateral de la estación de metro Ciudad Deportiva, destacan sus marcos estructurales que sostienen el edificio horizontal. Segundo plano: Vista de puente con circulación horizontal peatonal. Fotografía tomada desde la avenida Río de la Piedad.
FDNG 499	499	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte	4.14.1.2 Estación Juárez	1	80		Entre la Avenida Honorable Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.		Plano general corto de la fachada principal de las oficinas del CETRAM (Centros de Transferencia Modal). Vista desde la avenida Balderas, destacan los vanos de fachada, en la parte inferior de la imagen se muestra la entrada de la estación del metro Juárez con una afluencia media peatonal.
FDNG 500	500	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte	4.14.1.2 Estación Juárez	1	81		Entre la Avenida Honorable Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.	Hoy es la estación del metro Fray Servando Teresa de Mier	Plano general corto horizontal de la fachada principal de las oficinas del CETRAM (Centros de Transferencia Modal), destacan los vanos de la fachada.
FDNG 501	501	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte	4.14.1.3 Estación Morazán	1	82		Entre la Avenida Honorable Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.	Hoy es la estación del metro Fray Servando Teresa de Mier	Plano general, vista lateral de la estación metro Morazán (ahora Fray Servando), vista desde la avenida H. Congreso de la Unión, destacan traveses de concreto armado. Fotografía fugada hacia la izquierda.
FDNG 502	502	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte	4.14.1.3 Estación Morazán	1	83		Entre la Avenida Honorable Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México	Hoy es la estación del metro Fray Servando Teresa de Mier	Plano general. Vista lateral del metro Morazán (ahora Fray Servando), vista desde la avenida H. Congreso Unión, destacan traveses de concreto armado. Fotografía fugada a la izquierda
FDNG 503	503	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte	4.14.1.3 Estación Morazán	1	84		Entre la Avenida Honorable Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México	Hoy es la estación del metro Fray Servando Teresa de Mier	Plano general, vista lateral de la estación del metro Morazán (ahora Fray Servando). Toma desde la avenida Congreso de la Unión, destaca el envolvente y traveses de concreto armado. Fotografía fugada a la izquierda.
FDNG 504	504	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte	4.14.1.3 Estación Morazán	1	85		Entre la Avenida Honorable Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México		Plano general corto de la vista lateral del envolvente de circulantes verticales. Fotografía tomada desde la Avenida H. Congreso de la Unión, fugada hacia la izquierda.
FDNG 507	507	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte	4.14.1.4 Estación San Lázaro	1	86		Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México		Plano general corto de los para aguas a un punto, los cuales se encuentran alrededor de un patio que esta en frente de la entrada de la estación del metro San Lázaro. Fotografía tomada desde la avenida Ignacio Zaragoza.
FDNG 506	506	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte	4.14.1.5 Estación Velódromo	1	87		Entre Eje Tres Oriente y Avenida Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México		Plano general. Vista lateral de la estación de metro Velódromo, toma desde la avenida Río de la piedad, destaca traveses elevadas y marcos estructurales que sostienen el edificio horizontal. Fotografía fugada hacia la izquierda.

FDNG 508	508	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	88	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	En primer plano se encuentra un muro de sostenimiento. En segundo plano se observa la fachada trasera del edificio B de la central camionera TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente). En tercer plano se asoma la cúpula de la TAPO. Fotografía tomada desde la calzada Ignacio Zaragoza.
FDNG 509	509	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	89	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Plano general corto de la cornisa de una de las entradas a la TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente). Al fondo de la imagen se aprecia el exterior de la cúpula de la central camionera TAPO. Fotografía tomada desde la calzada Ignacio Zaragoza.
FDNG 510	510	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	90	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Fotografía en perspectiva de un pasillo que conduce a la TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente), el techo y una de sus paredes son de láminas de hierro de color crema, ocre y vino. Enfrente de la pared el techo esta sostenido por traveses y columnas de acero.
FDNG 511	511	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	91	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Plano general corto del pasillo que conduce a la estación de metro San Lázaro, destaca en la parte superior una cornisa de color gris.
FDNG 512	512	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	92	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Fotografía en perspectiva de un pasillo escalonado que va hacia la entrada de la estación de metro San Lázaro. Vista desde el interior del pasillo.
FDNG 513	513	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	93	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Fotografía en perspectiva del pasillo que va hacia la entrada de la central camionera TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente), destacan dos niveles: el primero es la entrada a la central camionera, y en el segundo nivel hay tres grades vanos. El techo de dicho pasillo es de acero pintado de rayas horizontales de color anaranjado, café y crema. Vista desde el interior del pasillo.
FDNG 514	514	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	94	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Plano detalle de la cúpula gallonada de la central camioneta TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente). La cúpula tiene una estructura de concreto que carga una cubierta translúcida de color café. La fotografía fue tomada en el interior de la TAPO.
FDNG 515	515	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	95	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Plano corto del interior de la central camionera TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente), se observan dos niveles y un detalle de la cúpula gallonada que funge como techo, del lado izquierdo se alcanza a ver parte de la isla de establecimientos comerciales. Fotografía tomada desde el segundo nivel de la Terminal.
FDNG 516	516	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	96	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Plano corto del interior de la central camionera TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente), se observan dos niveles y un detalle de la cúpula gallonada que funge como techo. Del lado izquierdo de la imagen se ve una isla de establecimientos comerciales. Toma desde el primer nivel de la Terminal.
FDNG 517	517	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	97	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Plano general corto del interior de la central camionera TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente), destacan dos niveles y una cúpula gallonada que funge como techo. Del lado derecho de la imagen se encuentra una isla de establecimientos comerciales. Toma desde el segundo nivel de la Terminal.
FDNG 518	518	4: Edificios de administración pública, gobierno y transporte	4.14 Transporte		1	98	Calzada Ignacio Zaragoza # 200, Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15290, Ciudad de México	Plano corto del interior de la sala de espera de la central camionera TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente), el techo de dicha sala le cuelgan grupos de tres y cuatro cubos , de color café, naranja y crema. Fotografía tomada desde el segundo nivel de la TAPO.

FDNG 520	520	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.1 Avenida Constituyentes	2	1		Se desconoce la dirección.		Plano general de la fachada de un edificio de oficinas sobre Avenida Constituyentes. En los primeros niveles predomina la horizontalidad, así como los muros ciegos. Los niveles subsecuentes forman una torre en la que predomina la transparencia. Destaca la estructura metálica que sobresale de la fachada de la torre.
FDNG 521	521	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.2 Avenida Cuauhtémoc y Zapata	2	2		Avenida Cuauhtémoc y Zapata, Ciudad de México.		Plano corto de la fachada de un edificio de oficinas. El inmueble está conformado por dos volúmenes, en primer plano se observa un volumen en el que los vanos están remetidos y predomina la horizontalidad. En el segundo plano se observa el segundo volumen en el que se hace notar una inclinación y la forma de los entresijos que le dan ritmo a la fachada. Destaca el uso del concreto principalmente.
FDNG 522	522	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.2 Avenida Cuauhtémoc y Zapata	2	3		Avenida Cuauhtémoc y Zapata, Ciudad de México.		Plano contrapicado de la fachada de un edificio de oficinas. Destaca el ritmo de los entresijos y predominio de la horizontalidad. Los vanos se encuentran remetidos y en la parte derecha existe un cambio en la regularidad de los entresijos que le da movimiento a la fachada. El concreto se utiliza como material principal.
FDNG 554	554	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.3 Avenida Insurgentes Sur	2	4		Avenida Insurgentes Sur #1689, Colonia Guadalupe Inn, c.p. 01020, Ciudad de México.		Fotografía plano corto y contrapicado de la fachada del edificio, destaca su total revestimiento de cristal polarizado.
FDNG 598	598	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.4 Avenida Periférico Sur	2	5		Calle Leibnitz #38, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México		Toma general de una de las fachadas de un edificio, en donde se observan, en el primer plano, una estructura de medio triángulo con vanos rectangulares alargados que forman parte de ventanas corridas a lo largo de cada piso; en el segundo plano se observa el resto del edificio que ya cuenta con una forma rectangular en donde toda la estructura está compuesta por ventallanes.
FDNG 524	524	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.5 Avenida Tacuba	2	6		Avenida Tacuba, Ciudad de México		Fotografía en plano corto de la fachada del edificio, en perspectiva. Destacan los parasoles verticales que componen toda la fachada y sus losas expuestas.
FDNG 571	571	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.6 Calle Leibnitz	2	7		Calle Leibnitz, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México		Toma general de un edificio que cuenta con planta baja y seis niveles superiores, en el primer plano en el centro se observa que el edificio se encuentra en la esquina de la cuadra; en un segundo plano se observa el propio edificio en donde sobre sale una estructura de concreto dejando por atrás de esta ventanas rectangulares de tamaño; en un tercer plano hacia la derecha, se observa la parte posterior del edificio que está
FDNG 573	573	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.6 Calle Leibnitz	2	8		Calle Leibnitz, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México		Toma contrapicada de una columna semicircular estriada, que se acompaña de vanos horizontales.
FDNG 574	574	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.6 Calle Leibnitz	2	9		Calle Leibnitz, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México		Toma contrapicada de un edificio en donde se observa en el centro una columna de forma semicircular estriada, que se acompaña de vanos horizontales.
FDNG 575	575	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.6 Calle Leibnitz	2	10		Calle Leibnitz, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México		Toma semi contrapicada de la parte superior de un edificio. Se observa la estructura de concreto que contiene una serie de vanos cuadrangulares, dejando a estos últimos en un segundo plano con respecto a la estructura de concreto.
FDNG 581	581	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.7 Calle Rubén Darío	2	11		Calle Rubén Darío, Colonia Planco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México		Toma semi contrapicada de un edificio de forma pentagonal, cada piso está separado por acanaladuras. Se compone de ventallanes horizontales. Del lado derecho se observa el follaje de un árbol.

FDNG 582	582	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.7 Calle Rubén Dario	2	12		Calle Rubén Dario, Colonia Planco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México		Toma contrapicada de la parte superior de un edificio. Se observa que el edificio cuenta de varios pisos es de forma pentagonal. Se percibe un par de acanaladuras que se extienden a lo largo del edificio, así como ventanales de forma horizontal
FDNG 583	583	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.7 Calle Rubén Dario	2	13		Calle Rubén Dario, Colonia Planco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México		Toma contrapicada de un edificio de forma pentagonal, cada piso esta separado por acanaladuras. Se compone de ventanales horizontales.
FDNG 584	584	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.7 Calle Rubén Dario	2	14		Calle Rubén Dario, Colonia Planco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México		Toma general de la fachada de un inmueble. Se aprecia en primer plano a la derecha un pequeño jardín que se extiende hasta el encuentro con un muro de la casa; del lado izquierdo se muestra el acceso al inmueble antecedido por cancelería negra teniendo de fondo una puerta de madera; en un segundo plano se encuentra propiamente dicha la casa, que cuenta con dos niveles
FDNG 585	585	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.7 Calle Rubén Dario	2	15		Calle Rubén Dario, Colonia Planco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México		Toma contra picada de un edificio. Se observa que el edificio cuenta con una mezcla de materiales, siento estos el concreto y los vidrios polarizados .
FDNG 586	586	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.7 Calle Rubén Dario	2	16		Calle Rubén Dario, Colonia Planco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México		Toma contra picada de un edificio. Se observa que el edificio cuenta con una mezcla de materiales, siento estos el concreto y los vidrios polarizados.
FDNG 587	587	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.7 Calle Rubén Dario	2	17		Calle Rubén Dario, Colonia Planco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México		Toma de la fachada lateral de un edificio. Se observa la policromía de los materiales de dicha construcción.
FDNG 523	523	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.8 Viaducto Miguel Alemán	2	18		No se encontró la dirección.		Toma general de un edificio. En primer plano se encuentra un pequeño montículo de área verde en donde se aprecian las letras “HIDAL”; en segundo plano se muestra el edificio que cuenta con una estructura rectangular de concreto que contiene planta baja más cuatro niveles superiores; en el centro de la fachada que se observan unos ventanales que se ven camuflados por niveles por unas pequeñas rametas de
FDNG 572	572	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.9 Campos Eliseo	2	19		Calle Campos Eliseos, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11560, Ciudad de México.		Toma de la fachada lateral de un edificio. Se observa en primer plano un conjunto de enredaderas, en segundo plano un edificio de baja altura y en tercer plano se muestra el edificio de gran altura. De éste se percibe al centro una serie de balcones que se extienden a lo largo del inmueble; a la derecha del mismo se observa una estructura de vidrio semi circular que igualmente se extiende a lo largo del edificio, mientras que la parte
FDNG 550	550	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.10 Chedraui	2	20		Avenida Rojo Gómez # 186, Colonia Barrio de San Pedro, Delegación Iztapalapa, c.p 16090, Ciudad de México		Plano general en perspectiva, en primer plano se encuentra un cesped, en segundo plano la fachada de forma rectangular con el logo y el nombre de la tienda “CHEDRAUI”
FDNG 551	551	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.10 Chedraui	2	21		Avenida Miguel Angel de Quevedo #8 piso 8, Colonia Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Delegación Álvaro Obregón.	Ahora almacenes y oficinas de PATS (pollo de Tehuacan S.A) Edificio construido por el arquitecto Max Celto	Fotografía plano detalle de una de las fachadas del edificio, destaca el logotipo de “Chedraui” que abarca la mayor parte de la fachada junto con el cristal polarizado de los vanos de la fachada.
FDNG 552	552	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.11 Cold Rolled	2	22		Calle Campos Eliseos #204, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11560, Ciudad de México.	Ahora almacenes y oficinas de PATS (Pollo de Tehuacán S.A) Edificio construido por el Arquitecto Max Celto	Fotografía plano general de las fachadas de dos edificios, del lado derecho uno de forma horizontal y en segundo plano otro edificio de forma horizontal. En la parte superior derecha se observa el estacionamiento.

FDNG 553	553	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.11 Cold Rolled	2	23		Calle Campos Eliseos #204, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11560, Ciudad de México.		Fotografía plano corto de la fachada principal del edificio. Destaca la entrada principal color blanco y gris, compuesta por una escalera y un volado en el vano de la entrada; del resto de la fachada destacan sus contratrabes y un remate en color blanco.
FDNG 597	597	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.12 Grupo Ferrer	2	24		Calle Campos Eliseos #204, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11560, Ciudad de México.		Toma de la fachada principal del edificio Grupo Ferrer. En primer plano a la derecha se observa un conjunto de árboles, a la izquierda la presencia de un poste de luz y un semáforo; en segundo plano se muestra propiamente la fachada conformada por rectángulos de vidrio polarizado.
FDNG 576	576	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.13 International Business Machines (IBM)	2	25		Calle Campos Eliseos #204, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11560, Ciudad de México.		Toma general de la fachada del edificio IBM, en donde se observa en primera instancia un espectacular con el nombre de la empresa; en segundo plano se observa la estructura rectangular del edificio que cuenta con planta baja, seis niveles superiores más azotea, contiene a una serie de vanos rectangulares que permiten la iluminación natural al interior del edificio.
FDNG 577	577	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.13 International Business Machines (IBM)	2	26		Calle Campos Eliseos #204, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11560, Ciudad de México.		Toma general de la fachada del edificio IBM, ese observa la estructura rectangular del edificio que cuenta con planta baja, seis niveles superiores más azotea, y que contiene a una serie de vanos rectangulares que permiten la iluminación natural al interior del edificio.
FDNG 578	578	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.13 International Business Machines (IBM)	2	27		Calle Presidente Masaryk # 8, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11580, Ciudad de México.		Toma de la entrada principal del edificio de IBM. Se observa la estructura de concreto de la cual sobresale a la izquierda la puerta de acceso de cristal de grandes dimensiones, de la que se alcanza a ver parte del interior del vestíbulo; mientras que a la derecha de la imagen se observa el estacionamiento.
FDNG 579	579	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.13 International Business Machines (IBM)	2	28		Calle Presidente Masaryk # 8, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11580, Ciudad de México.		Toma de la entrada principal del edificio de IBM. Se observa la estructura de concreto de la cual sobresale a la izquierda la puerta de acceso de cristal de grandes dimensiones, de la que se alcanza a ver parte del interior del vestíbulo.
FDNG 580	580	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.13 International Business Machines (IBM)	2	29		Calle Presidente Masaryk # 8, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11580, Ciudad de México.		Toma de la entrada principal del edificio de IBM capturada desde otro ángulo. Se observa la estructura de concreto del edificio y en el centro se muestra la puerta de acceso de cristal, de la que se alcanza a ver parte del interior del vestíbulo.
FDNG 588	588	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.14 Seguros Monterrey	2	30		Calle Presidente Masaryk # 8, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11580, Ciudad de México.		Toma contra picada de la fachada de un edificio en donde se aprecia la división de los pisos a través de sus ventanales.
FDNG 589	589	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.14 Seguros Monterrey	2	31		Calle Prado Sur # 320, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, c.p 11000, Ciudad de México.		Toma del interior de un restaurante. Se observa al centro el techo de madera con la instalación de pequeñas lámparas; en la parte inferior de la imagen se encuentran personas.
FDNG 590	590	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.14 Seguros Monterrey	2	32		Avenida Universidad, Ciudad de México.		Toma semi contra picada de la fachada de un edificio. En primer plano se observa el área de estacionamiento seguida por la planta baja de dicho inmueble, en segundo plano se observa la fachada que cuenta al centro con ventanales que permiten ver los diferentes niveles; en la parte superior del edificio se observa una estructura en forma de mariposa o moño pintado que remata al conjunto .
FDNG 591	591	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.14 Seguros Monterrey	2	33		Avenida Universidad, Ciudad de México.		Toma contrapicada de la fachada de un edificio. En primer plano se observa una pequeña área verde seguida por la planta baja de dicho inmueble; en segundo plano se observa la fachada que cuenta al centro con ventanales que permiten ver los diferentes niveles del inmueble.

FDNG 595	595	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.15 Seguros Tepeyac	2	34		Avenida Universidad, Ciudad de México.	Actualmente ya no existen las oficinas de Avón, el predio se encuentra vacío.	Toma fugada a la izquierda de la fachada de un edificio. Se observa el estacionamiento que antecede al mismo; en segundo plano se observa al conjunto del que se aprecian planta baja y cinco niveles superiores. La fachada de éste edificio está elaborada de vidrio polarizado oscuro, con divisiones metálicas dando la textura de rendijas.
FDNG 525	525	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.16 Universidad (Antes edificios de oficinas Avón)	2	35		Avenida Universidad, Ciudad de México.	Actualmente ya no existen las oficinas de Avón, el predio se encuentra vacío.	Vista en plano general de las oficinas de Avón, perspectiva hacia la derecha tomada desde avenida Universidad. En primer plano se encuentra la avenida con flujo vehicular; en el segundo plano la escultura que se encuentra dentro del predio de las oficinas, posteriormente la fachada principal y lateral del edificio, destaca los contrapuntos aparentes de la fachada principal .
FDNG 526	526	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.16 Universidad (Antes edificios de oficinas Avón)	2	36		No se encontró la dirección	Actualmente ya no existen las oficinas de Avón, el predio se encuentra vacío.	Vista en plano general corto del edificio de Avón, perspectivada hacia la derecha. Se muestra la fachada principal donde destacan contratraves aparentes y la fachada lateral. En primer plano se aprecia la escultura blanca que se encuentra dentro del predio de Avón limitado por sus barandillas rojas.
FDNG 527	527	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.16 Universidad (Antes edificios de oficinas Avón)	2	37		No se encontró la dirección	Actualmente ya no existen las oficinas de Avón, el predio se encuentra vacío.	Vista en plano general corto del edificio de Avón, perspectivada hacia la derecha, de una de sus fachadas. Destaca en primer plano la barda formada de roca volcánica y en segundo plano la escultura blanca junto a la reja del predio.
FDNG 528	528	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.16 Universidad (Antes edificios de oficinas Avón)	2	38		No se encontró la dirección		Vista en plano corto, vista contrapicada. Se muestran las columnas aparentes, los vanos y entresijos de la fachada principal del edificio, destaca en primer plano una reja color rojo.
FDNG 592	592	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.17 No identificado	2	39		Calle Vito Alessio Robles # 136, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México		Toma contra picada de un edificio. A la izquierda de la imagen se observa que la fachada principal cuenta con una especie de semi círculo hecho de vidrio polarizado que se extiende a lo largo del edificio; en la parte superior del mismo se observa el remate del inmueble con molduras, las cuales le dan la forma y estructura a todo el conjunto.
FDNG 593	593	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.17 No identificado	2	40		Delegación Iztapalapa, Ciudad de México.		Toma contra picada de la parte superior de la fachada principal de un edificio. Se observa al centro la estructura semi circular hecha de vidrio polarizado que se extiende a lo largo del inmueble y que en la parte superior se ve rematada por las molduras que determinan la forma del edificio.
FDNG 594	594	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.17 No identificado	2	41		Paseo de la Reforma # 255, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06500, Ciudad de México.		Vista de la fachada principal de un edificio, fuagada a la derecha. Se observa al centro en la parte inferior, el acceso principal al inmueble que cuenta con un arco peraltado que funciona como remate de la misma entrada; tanto a la derecha como a la izquierda se extienden los laterales del inmueble que muestran ventanales alargados horizontalmente haciendo contraste con las separaciones de concreto en color claro .
FDNG 519	519	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	0	2	42		Paseo de la Reforma # 255, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06500, Ciudad de México.		Vista en plano general corto de la fachada del edificio. Toma desde el vestíbulo abierto. En primer plano se muestra un espejo de agua; en segundo plano se encuentra la entrada principal del edificio. Destaca la contraposición de los muros de fachada.
FDNG 596	596	5: Edificios Particulares	5.1 Edificios de Oficinas	5.1.19 Teléfonos de México, Iztapalapa (TELMEX)	2	43		Avenida Insurgentes Sur, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Fachada principal en plano corto a dos puntos de fuga. En primer plano se observa la acera, posteriormente la entrada al edificio destacando la fachada en cristal polarizado.
FDNG 429	429	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero		2	44		Avenida Insurgentes Sur, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Vista de la fachada lateral del edificio en plano general corto contrapicado. Destacan las fachadas de vidrio.

FDNG 430	430	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero		2	45		Avenida Insurgentes Sur, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Vista de la fachada lateral del edificio en plano contrapicado fugado hacia la derecha. Destaca la fachada de vidrio.
FDNG 536	536	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.1 Banco Nacional de México (Centro Financiero BANAMEX)	2	46		Avenida Insurgentes Sur, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.		Vista en plano corto de la entrada principal del edificio. En primer plano se observa el vestíbulo abierto, a la derecha de la imagen se observa un muro con acabado esmerilado con la leyenda "Banamex"; posteriormente se observa una escalinata que se dirige al vestíbulo interior atravesando un vano de grandes proporciones, en la parte superior del mismo se muestra un jardín colgante que compone el
FDNG 533	533	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.1 Banco Nacional de México (Centro de Operaciones BANAMEX)	2	47		Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p. 01200, Ciudad de México.		Vista en plano general del edificio. En primer plano se observa la avenida Teteplan, en el segundo plano se encuentra el predio formado por una explanada ajardinada en donde se encuentra el edificio.
FDNG 534	534	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.1 Banco Nacional de México (Centro de Operaciones BANAMEX)	2	48		Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p. 01200, Ciudad de México.		Vista en plano general de las oficinas de Banamex. En primer plano se observa un suelo formado por piedra bola, en el que destaca a la derecha de la imagen un espejo de agua de proporciones circulares, al fondo de la imagen se observa el edificio.
FDNG 535	535	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.1 Banco Nacional de México (Centro de Operaciones BANAMEX)	2	49		Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p. 01200, Ciudad de México.		Vista en plano corto del edificio y perspectivada hacia la derecha; a la izquierda de la imagen se observa una de sus fachadas compuesta por vanos cuadrados. Al fondo se observa la fachada lateral encontrándose con la fachada de otro volumen de menor altura.
FDNG 542	542	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	50		Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p. 01200, Ciudad de México.		Vista en plano general, de una fachada lateral, tomada desde el estacionamiento. En primer plano se observan automóviles y posteriormente el edificio; destaca su revestimiento de cristal en la parte superior.
FDNG 543	543	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	51		Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p. 01200, Ciudad de México.		Fotografía plano general de la fachada lateral del edificio, perspectivada hacia la izquierda; se observa un espejo de agua de gran dimensión a su lado izquierdo se encuentra el jardín y al derecho el edificio que en su parte superior está revestido de cristal.
FDNG 544	544	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	52		Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p. 01200, Ciudad de México.		Fotografía plano general de la fachada lateral del edificio, perspectivada hacia la derecha; se observa un espejo de agua de gran dimensión a su lado derecho se encuentra el jardín y al derecho el edificio que en su parte superior está revestido de cristal.
FDNG 545	545	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	53		Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p. 01200, Ciudad de México.		Fotografía plano general, en primer plano una jardinera que rodea una serie de columnas de forma cuadrangular. En segundo plano se muestra un edificio de forma rectangular.
FDNG 546	546	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	54		Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p. 01200, Ciudad de México.		Fotografía que muestra en primer plano un área ajardinada, en la parte inferior derecha se observa el estacionamiento. En segundo plano un edificio de forma rectangular revestido de cristal polarizado.
FDNG 547	547	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	55		Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p. 01200, Ciudad de México.		Toma plano general, en primer plano se observa una jardinera, del lado izquierdo una columna de forma rectangular. En segundo plano una jardinera que se acompaña del tronco de un árbol.

FDNG 548	548	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	56	Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p 01200, Ciudad de México.		Fotografía plano corto y perspectivada hacia la derecha. En primer plano se observa un área de jardín que rodea a la fuente de forma rectangular. En segundo plano el edificio revestido de cristal.
FDNG 549	549	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	57	Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p 01200, Ciudad de México.		Fotografía plano a detalle que muestra en primer plano una jardinera que rodea una serie de columnas rectangulares. En segundo plano un área de jardín seguida por un edificio de forma rectangular.
FDNG 537	537	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	58	Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p 01200, Ciudad de México.		Fotografía plano general corto de la fachada formada por dos volúmenes con revestimiento de cristal y entre pisos aparentes de color café, estos hacen el ritmo vertical del edificio. El emplazamiento volumétrico del edificio da lugar a un remanente que compone una plazuela publica donde se encuentra el reloj turco.
FDNG 538	538	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	59	Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p 01200, Ciudad de México.		Fotografía plano general corto de una de las fachadas laterales del edificio, perspectivada hacia la izquierda. En el primer plano se observa la calle Venustiano Carranza, posteriormente la fachada principal que tiene un revestimiento de cristal y entre pisos aparentes color café, estos hacen el ritmo vertical del edificio.
FDNG 539	539	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	60	Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p 01200, Ciudad de México.		Fotografía plano corto de la parte superior del edificio, destaca el emplazamiento en contra esquina de los dos volúmenes, ambos revestidos de cristal y entre pisos aparentes de color café, estos componen el ritmo vertical del edificio. Destaca el reflejo de las fachadas en sí mismas.
FDNG 540	540	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	61	Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p 01200, Ciudad de México.		Fotografía plano corto, en primer plano se muestra el reloj turco. En segundo plano la parte superior del edificio, destaca el emplazamiento en contra esquina de los dos volúmenes, ambos revestidos de cristal y entre pisos aparentes de color café, estos componen el ritmo vertical del edificio.
FDNG 541	541	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.2 Banco Comercial (Centro BANCOMER)	2	62	Avenida Universidad # 1200, Colonia Xoco, c.p. 03339, Delegación Benito Juárez, c.p 01200, Ciudad de México.	Ahora Banco Afirme	Fotografía plano corto de la parte superior del edificio. Destaca el emplazamiento en contra esquina de los dos volúmenes, revestidos de cristal y entre pisos aparentes color café.
FDNG 529	529	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.3 Banco Obrero	2	63	Paseo de la Reforma # 93, piso 4, Colonia Tabacalera, c.p. 06030, Ciudad de México.		Fotografía en plano general de las fachadas laterales del edificio, tomada desde la contra esquina de la calle Ramírez, en primer plano se observa la calle De República con poca afluencia vehicular, en el segundo plano encontramos el edificio donde destaca en su esquina la leyenda de "Banco Obrero".
FDNG 530	530	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.3 Banco Obrero	2	64	Paseo de la Reforma # 93, piso 4, Colonia Tabacalera, c.p. 06030, Ciudad de México.		Fotografía en plano general de la esquina del edificio, dejando entrever las fachadas laterales. En primer plano se observa la calle De República con poca afluencia vehicular, en el segundo plano encontramos el edificio donde destaca la leyenda "Banco Obrero" en la esquina del edificio.
FDNG 531	531	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.3 Banco Obrero	2	65	Paseo de la Reforma # 93, piso 4, Colonia Tabacalera, c.p. 06030, Ciudad de México.		Fotografía en plano general de las fachadas laterales del edificio. En primer plano se observa la calle De República con poca afluencia vehicular, en el segundo plano encontramos el edificio donde destaca en su esquina la leyenda de "Banco Obrero".
FDNG 532	532	5: Edificios Particulares	5.2 Edificios de Sistema Financiero	5.2.2.3 Banco Obrero	2	66	Paseo de la Reforma # 93, piso 4, Colonia Tabacalera, c.p. 06030, Ciudad de México.		Fotografía en plano corto y vista contrapicada. Se muestra una de sus fachadas laterales del edificio de ella destaca su revestimiento de cristal espejo opaco, y un plano vertical monolítico en acabado negro. Destaca en su esquina del edificio la leyenda que dice Banco Obrero s.a

FDNG 599	599	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.1 Cutler Hammer	2	67		Calzada Javier Rojo Gómez # 1300, arrio San Miguel Iztapalapa, Delegación Iztapalapa, c.p 09360, Ciudad de México		Toma fuga a la izquierda de un estacionamiento. Se observa en primer plano el espacio del estacionamiento delimitado por una banqueta que se convierte en área verde, en un segundo plano se encuentra el espacio ocupado por los autos mientras que en un tercer plano a la derecha se muestra una segunda línea de autos estacionados, solo que en ésta <i>sección cuentan con un techo formado por una serie de arcos</i>
FDNG 555	555	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.2 Laboratorio Kodak	2	68		No se encontró la dirección		Fotografía plano corto de una de las fachadas del edificio, perspectivada hacia la derecha y tomada desde el estacionamiento, destaca la entrada y su portal color blanco.
FDNG 556	556	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.2 Laboratorio Kodak	2	69		No se encontró la dirección	Actualmente es sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal.	Fotografía plano corto de una de las fachadas del edificio y el estacionamiento. Destaca la fachada estriada y el logo de “Kodak” en la parte superior izquierda.
FDNG 557	557	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.3 Laboratorio Roche	2	70		Avenida Universidad #1449, Colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030.	Actualmente es sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal.	Fotografía plano general de una fachada lateral del edificio. En primer plano se observa el estacionamiento y posteriormente la fachada lateral, destaca en la parte superior del edificio sus vanos en forma hexagonal, y en la parte inferior sus columnas que en parejas forman un ángulo de 30 grados.
FDNG 558	558	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.3 Laboratorio Roche	2	71		Avenida Universidad #1449, Colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030.	Actualmente es sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal.	Fotografía plano corto y perspectivada hacia la izquierda. Se observa el estacionamiento y una fachada lateral del edificio, donde destaca en la parte superior del edificio sus vanos en forma hexagonal y en la parte inferior sus columnas que en parejas forman un ángulo de 30 grados.
FDNG 559	559	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.3 Laboratorio Roche	2	72		Avenida Universidad #1449, Colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030.	Actualmente es sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal.	Fotografía plano corto y perspectivada hacia la izquierda de la fachada lateral del edificio; destacan en la parte superior del edificio sus vanos en forma hexagonal, y en parte inferior sus columnas que en parejas forman un ángulo de 30 grados.
FDNG 560	560	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.3 Laboratorio Roche	2	73		Avenida Universidad #1449, Colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030.	Actualmente es sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal.	Fotografía plano corto de la fachada lateral del edificio. En primer plano se observa una reja de metal con formas triangulares, a través de ellas se mira el estacionamiento del predio y posteriormente la fachada lateral del edificio, en donde destaca en su parte superior los vanos en forma hexagonal y en la parte inferior sus columnas que en parejas forman un <i>ángulo de 30 grados</i> .
FDNG 561	561	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.3 Laboratorio Roche	2	74		Avenida Universidad #1449, Colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030.	Actualmente es sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal.	Fotografía plano corto y perspectivada hacia la izquierda de la fachada lateral del edificio; destacan en la parte superior del edificio sus vanos en forma hexagonal, y en parte inferior sus columnas que en parejas forman un ángulo de 30 grados.
FDNG 562		5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.3 Laboratorio Roche	2	75		Avenida Universidad #1449, Colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030.	Ahora Laboratorio Sanofi Aventis	Fotografía plano general de una fachada lateral del edificio. En primer plano se observa el estacionamiento, en segundo plano se encuentra la fachada lateral del edificio, donde se destaca en la parte superior del edificio sus vanos en forma hexagonal, y en la parte inferior las columnas que en parejas forman un ángulo de 30 grados.
FDNG 563	563	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.4 Laboratorio Roussel	2	76		Entre Avenida Universidad # 1738, Colonia Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, c.p. 04000 Ciudad de México.	Ahora Laboratorio Sanofi Aventis	Toma fuga a la derecha del a fachada del edificio de los Laboratorios Roussel. Se observa una estructura rectangular que contiene a una serie de venos medianos siguiendo un patrón repetitivo y uniforme.
FDNG 565	565	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.4 Laboratorio Roussel	2	77		Entre Avenida Universidad # 1738, Colonia Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, c.p. 04000 Ciudad de México.	Ahora Laboratorio Sanofi Aventis	Toma fuga a la derecha de la entrada de acceso de los Laboratorios Roussel. Se observa como se al centro la unión de un puente conector de dos edificios separados. Destaca la mezcla de materiales de construcción como es la piedra y la herrería.

FDNG 566	566	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.4 Laboratorio Roussel	2	78	Entre Avenida Universidad # 1738, Colonia Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, c.p. 04000 Ciudad de México.	Ahora Laboratorio Sanofi Aventis	Toma de una de las fachas de los Laboratorios Roussel. Se observa en primer plano la barda de acero que contiene el área de los laboratorios, en segundo plano se muestra la fachada que se caracteriza por contar con un “muro” únicamente de rectángulos de vidrio unidos por una estructura metálica, mientras que los demás muros son de piedra.
FDNG 567	567	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.4 Laboratorio Roussel	2	79	Entre Avenida Universidad # 1738, Colonia Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, c.p. 04000 Ciudad de México.	Ahora Laboratorio Sanofi Aventis	Toma fugada a la derecha del a fachada del edificio de los Laboratorios Roussel. Se observa una estructura rectangular que contiene a una serie de venos medianos siguiendo un patrón repetitivo y uniforme.
FDNG 564	654	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.4 Laboratorio Roussel	2	80	Entre Avenida Universidad # 1738, Colonia Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, c.p. 04000 Ciudad de México.		Toma de una de las fachas de los Laboratorios Roussel. Se observa en primer plano la barda de acero que contiene el área de los laboratorios, en segundo plano se muestra la fachada que se caracteriza por contar con un “muro” únicamente de rectángulos de vidrio unidos por una estructura metálica, mientras que los demás muros son de piedra.
FDNG 568	568	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.5 Laboratorio Shering	2	81	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Toma de la fachada de unos de los edificios de los Laboratorios Shering. Se observa en primer plano un área verde, al lado izquierdo unas escalinatas. En segundo plano un edificio rectangular de dos pisos.
FDNG 569	569	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.5 Laboratorio Shering	2	82	Avenida 16 de Septiembre #301, Colonia Xaltocan, Delegación Xochimilco, c.p. 16090, Ciudad de México.		Toma de la fachada de unos de los edificios de los Laboratorios Shering. Se observa en primer plano un área barda que delimita el área verde que rodea al acceso del edificio. En segundo plano un edificio de forma rectangular de planta baja y dos niveles. En la parte superior se alcanza a distinguir una marquesina con el nombre de la empresa.
FDNG 570	570	5: Edificios Particulares	5.3 Industria	5.3.5 Laboratorio Shering	2	83	Avenida 16 de Septiembre #301, Colonia Xaltocan, Delegación Xochimilco, c.p. 16090, Ciudad de México.		Toma área verde interna de los Laboratorios Shering. Se observa en primer planos una amplia área verde y un espejo de agua, y a la derecha se muestra parte de un edificio perteneciente a los laboratorios, en un tercer plano se percibe otro edificio perteneciente al conjunto.
FDNG 785	785	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	84	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		En primer plano del lado derecho destacan arbustos y árboles, del lado izquierdo un camino de color blanco que nos lleva al fondo de la imagen, en segundo plano se puede observar un edificio blanco que tiene vanos calados.
FDNG 786	786	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	85	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		En primer plano del lado derecho destacan arbustos y árboles, del lado izquierdo un camino de color blanco que nos lleva al fondo de la imagen, en segundo plano se puede observar un edificio blanco que tiene vanos calados.
FDNG 787	787	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	86	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		En primer plano se observan arbustos, llamados truenos y de mediana estatura, al fondo de la imagen se aprecia el encuentro entre dos muros, cada uno tiene vanos calados.
FDNG 788	788	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	87	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Fotografía en perspectiva de una de las fachadas laterales de hotel Camino Real, destacan las ventanas cuadrangulares a lo largo del edificio. Del lado derecho la fronda de un árbol.
FDNG 789	789	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	88	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Toma de la alberca interna del hotel Camino Real efectuada desde el interior de una de las habitaciones. Se observa como la alberca está rodeada por las habitaciones y muro del conjunto.

FDNG 790	790	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	89	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Toma plano general. Se observa una pequeña área verde delimitada por un camino empedrado, ambos a su vez se encuentran rodeados por un conjunto de edificios pertenecientes al Hotel Camino Real.
FDNG 791	791	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	90	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Toma general del área verde y fuente interna del Hotel Camino Real. En primer plano se observa la fuente con base de piedras de río y el área verde compuesta por pequeños arbustos y árboles de mediana altura, En un segundo plano al fondo se muestra la un gran vano dividido en cuatro en cuatro grandes fragmentos que comunica el interior del hotel con el área verde. Cercas al vano se observa que el interior cuenta con
FDNG 792	792	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	91	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Toma general del área verde y fuente interna del Hotel Camino Real. En primer plano se observa la fuente con base de piedras de río y el área verde compuesta por pequeños arbustos y árboles de mediana altura, En un segundo plano al fondo se muestra la un gran vano dividido en cuatro en cuatro grandes fragmentos que comunica el interior del hotel con el área verde. Cercas al vano se observa que el interior cuenta con
FDNG 793	793	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	92	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Toma de la fuente interna y área verde del Hotel Camino Real. Se observa en primer plano la fuente compuesta de piedras y un conjunto de arbustos; en un segundo plano a la derecha se aprecia en perspectiva el edificio de forma rectangular.
FDNG 794	794	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	93	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Toma general de escaleras del Hotel Camino Real. Se observa unas escaleras contenidas por alfaridas o muretes; en un segundo plano al fondo se encuentra parte de un edificio del hotel, mostrando un vano rectangular de gran tamaño con vidrio polarizado.
FDNG 795	795	Sección 4 Edificios de administración pública, gobierno y transporte	Serie 4.15 Servicio de Administración Tributaria (SAT)		2	94	Av. Hidalgo 77, Módulo IV, planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.	Toma de la fachada del SAT. Se observa en primer plano un conjunto de arbustos que se encuentran adosados al primer muro, en un segundo plano se muestra el resto del cuerpo del edificio, dejando ver un par de vanos rectangulares alargados horizontalmente.
FDNG 796	796	Sección 4 Edificios de administración pública, gobierno y transporte	Serie 4.15 Servicio de Administración Tributaria (SAT)		2	95	Av. Hidalgo 77, Módulo IV, planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.	Toma de la fachada del SAT Se observa en primer plano un conjunto de arbustos que se encuentran adosados al primer muro, en un segundo plano se muestra el resto del cuerpo del edificio, dejando ver un par de vanos rectangulares alargados horizontalmente.
FDNG 797	797	Sección 4 Edificios de administración pública, gobierno y transporte	Serie 4.15 Servicio de Administración Tributaria (SAT)		2	96	Av. Hidalgo 77, Módulo IV, planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.	Toma de la fachada del SAT. Se observa la unión de dos muros perpendiculares. El muro de la izquierda presenta vanos saeta mientras que el muro de la derecha cuenta con un par de vanos rectangulares alargados horizontalmente.
FDNG 798	798	Sección 4 Edificios de administración pública, gobierno y transporte	Serie 4.15 Servicio de Administración Tributaria (SAT)		2	97	Av. Hidalgo 77, Módulo IV, planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.	Toma de la fachada del SAT. Se observa en prime plano la pasillo flanqueado por un muro tapizado por enredaderas, en segundo plano se encuentran las escaleras y en un tercer plano se observa el edificio con la unión de dos cuerpos perpendiculares. Nuevamente tiene la presencia de dos tipos de vanos: los de tipo saeta y los rectangulares alargados.
FDNG 799	799	Sección 4 Edificios de administración pública, gobierno y transporte	Serie 4.15 Servicio de Administración Tributaria (SAT)		2	98	Av. Hidalgo 77, Módulo IV, planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.	Toma de la fachada lateral del SAT. Se observa un desfase de profundidad entre los cuerpos del edificio, encontrándose el cuerpo de la derecha en primer plano con respecto al de la izquierda siendo constante en ambos cuerpos una serie de vanos saeta.
FDNG 800	800	Sección 4 Edificios de administración pública, gobierno y transporte	Serie 4.15 Servicio de Administración Tributaria (SAT)		2	99	Av. Hidalgo 77, Módulo IV, planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.	Toma de la fachada del SAT. Se observa en primer plano la pasillo flanqueado por un muro tapizado por enredaderas, en segundo plano se encuentran las escaleras y en un tercer plano se observa el edificio con la unión de dos cuerpos perpendiculares. Nuevamente tiene la presencia de dos tipos de vanos: los de tipo saeta y los rectangulares alargados.

FDNG 801	801	Sección 4 Edificios de administración pública, gobierno y transporte	Serie 4.15 Servicio de Administración Tributaria (SAT)		2	100		Av. Hidalgo 77, Módulo IV, planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.		Toma de la fachada y entrada al estacionamiento del SAT. Se observa la continuidad de los patrones en los vanos cuadrados del lado izquierdo de la imagen que se ven corroborado en el extremo derecho de la misma, sin contar los vanos rectangulares alargados verticalmente que se encuentran sobre la entrada al estacionamiento.
FDNG 802	802	Sección 4 Edificios de administración pública, gobierno y transporte	Serie 4.15 Servicio de Administración Tributaria (SAT)		2	101		Av. Hidalgo 77, Módulo IV, planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.		Toma de la fachada lateral del SAT. Se observa el patrón repetitivo de los vanos rectangulares.
FDNG 803	803	Sección 4 Edificios de administración pública, gobierno y transporte	Serie 4.15 Servicio de Administración Tributaria (SAT)		2	102		Av. Hidalgo 77, Módulo IV, planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.		Toma de la fachada lateral del SAT. Se observa el patrón repetitivo de los vanos rectangulares.
FDNG 804	804	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	103		Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Plano corto de la barda frontal del Hotel Camino Real, color amarillo, acompañada de un jardín de arbustos medianos y algunos árboles, en donde también destacan lámparas de bola. Fotografía tomada desde la calle General Mariano Escobedo, y fugada hacia la derecha.
FDNG 805	805	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	104		Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Plano corto desde la entrada/salida del Hotel Camino Real, fugada hacia la izquierda. Del lado izquierdo de la imagen hay un muro calado de color rosa y del lado derecho se asoman dos muros color amarillo, así como también un volado de color café claro.
FDNG 806	806	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	105		Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Plano corto del muro calado, color rosa, del lado derecho de la imagen hay dos muros de color amarillo. Fotografía tomada desde el interior de la entrada/salida del Hotel Camino Real; vista fugada hacia la derecha.
FDNG 807	807	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	106		Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Plano general corto. Fotografía tomada desde la calle General Mariano Escobedo. En primer plano destaca un volado de color café claro; en segundo plano hay un edificio blanco con dos vanos del lado derecho, en frente del edificio hay un espejo de agua; tercer plano, se ven árboles que se recargados en el edificio blanco.
FDNG 808	808	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	107		Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Plano general de una pared color rosa que tiene un vano con un extintor dentro, en frente de esta pared destacan una serie de cubos, color café claro. Fotografía fugada a la izquierda.
FDNG 809	809	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	108		Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Plano corto de una pared color rosa que tiene un vano con un extintor dentro, en frente de dicha pared hay un serie de cubos color café claro. Toma fugada hacia la izquierda.
FDNG 810	810	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	109		Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Plano general corto. Del lado izquierdo se ve un muro rosa, del lado derecho hay un murete que sostiene un espejo de agua, en medio de estos se encuentra un camino que se dirige a un vano, atrás del murete hay dos muros, uno de ellos tiene un vano del lado derecho.
FDNG 811	811	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	110		Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Plano corto del encuentro entre dos muros, del lado derecho esta un muro amarillo que tiene un vano en la parte inferior derecha, del lado izquierdo se aprecia un muro blanco más alto que el amarillo, sobre el muro blanco se recarga el follaje de un árbol.

FDNG 812	812	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	111	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	En primer plano hay un murete que contiene un espejo de agua; segundo plano, se muestra del lado derecho un edificio blanco con dos vanos y del lado izquierdo un muro amarillo con un vano en la parte inferior izquierda.
FDNG 813	813	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	112	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	En primer plano se aprecia el murete que sostiene un espejo de agua; es segundo plano, del lado derecho hay un edificio blanco que tiene en la parte inferior un vano, del lado derecho destaca un volado blanco sobre un vano.
FDNG 814	814	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	113	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Toma de la fuente/espejo de agua del Hotel Camino Real. Se observa en primer plano la fuente que se encuentra alrededor de la bahía de ascenso y descenso del hotel, en segundo plano encontramos tres muros de color blanco, el primero del lado izquierdo cuenta con un vano en la parte inferior izquierda, el segundo cuenta con un vano alargado y el último
FDNG 815	815	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	114	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Toma de la fuente/espejo de agua del Hotel Camino Real. Se observa en primer plano la fuente que se encuentra alrededor de la bahía de ascenso y descenso del hotel, en segundo plano encontramos tres muros de color blanco, el primero del lado izquierdo cuenta con un vano en la parte inferior izquierda, el segundo cuenta con un vano alargado y el último
FDNG 816	816	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	115	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	En primer plano se observa un murete que contiene una fuente/espejo de agua, en segundo plano un edificio de un nivel en donde se recarga el follaje de algunos árboles, destaca un gran vano.
FDNG 817	817	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	116	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Plano general corto del vestíbulo del hotel Camino Real, destacan los cuadros pequeños, blancos y cafés del techo, así como también los cuadros grandes del piso, del lado derecho de la imagen se aprecia dos vanos que permiten la iluminación natural, del lado izquierdo hay un vano que conduce a un pasillo.
FDNG 818	818	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	117	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Plano corto de dos muros blancos que se interceptan en la parte superior y en donde el muro del lado izquierdo cuenta en la parte inferior con un vano formando así la entrada a un pasillo.
FDNG 819	819	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	118	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Toma del interior del vestíbulo del Hotel Camino Real efectuada desde dentro. Se observa en primer plano el interior del lugar con un murete decorado con macetas; en un segundo plano se encuentra el exterior del hotel donde se alcanzan a ver un par de escaleras delimitadas por un muro.
FDNG 820	820	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	119	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Plano general corto del interior del restaurante del hotel Camino Real, destacan: macetero de azulejo pintado en triángulos azules con blancos, y el techo que tiene vanos cuadrados, al fondo de la imagen del lado derecho se aprecia un gran vano que permite la iluminación natural, y del lado izquierdo hay dos vanos medianos.
FDNG 821	821	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	120	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Vista en perspectiva de la fachada principal del restaurante del hotel Camino Real, en primer plano se ve un gran vano que permite que el lugar se ilumine con luz natural, en frente del vano hay un murete ajardinado, a este gran vano le sigue un vano pequeño con un murete ajardinado.
FDNG 822	822	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	121	Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Vista en perspectiva de un muro blanco con un gran vano, se puede apreciar que el vano tiene un muro de cristal seguido por una cancelaría cuadrícula rosa.

FDNG 823	823	5: Edificios Particulares	5.4 Hoteles	5.4.1 Hotel Camino Real (Paseo de la Reforma)	2	122		Calle General Mariano Escobedo #700, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.	Vista en perspectiva del interior de un pasillo, del lado derecho se puede apreciar un gran vano que deja entrar la luz natural, enfrente del vano hay una banca de madera. Al fondo de la imagen se observa un vano que a su vez muestra un pasillo en perpendicular al ya mencionado.
FDNG 600	600	6: Educación	6.1 Sociedades Profesionales		2	1		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Toma de la fachada de acceso del Colegio de Arquitectos. Se muestra en un primer plano, un conjunto de planos inclinados que forman un punto de fuga al centro justo donde se encuentra la puerta de acceso al inmueble; en segundo plano se observa la escalera delimitada por alfardas decoradas con macetas que conduce a la puerta de entrada.
FDNG 601	601	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	2		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Toma de la fachada de acceso del Colegio de Arquitectos. Se muestra en un primer plano, un conjunto de planos inclinados que forman un punto de fuga al centro justo donde se encuentra la puerta de acceso al inmueble; en segundo plano se observa la escalera delimitada por alfardas decoradas con macetas que conduce a la puerta de entrada.
FDNG 602	602	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	3		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Toma de plano inclinado que conduce al acceso principal del Colegio de Arquitectos. A la izquierda de la imagen se observa la escalera que conduce a la puerta de acceso delimitada de una alfarda decorada con macetas
FDNG 603	603	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	4		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Toma ligeramente fugada a la izquierda de la puerta de acceso al Colegio de Arquitectos. En primer plano se encuentran las escaleras contenidas por alfardas.
FDNG 604	604	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	5		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Toma de uno de los muros en diagonal y del estacionamiento del Colegio de Arquitectos. Se observa como dicho muro se une al cuerpo principal del colegio al igual que el muro perpendicular que sale a cuadro.
FDNG 605	605	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	6		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Toma ligeramente fugada a la izquierda de la puerta de acceso al Colegio de Arquitectos. En primer plano se encuentran las escaleras contenidas por alfardas.
FDNG 606	606	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	7		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Toma general de la puerta de acceso al Colegio de Arquitectos. Vista ligeramente fugada a la izquierda, en primer plano se encuentran las escaleras contenidas por alfardas.
FDNG 607	607	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	8		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Toma general de la puerta de acceso al Colegio de Arquitectos. Vista ligeramente fugada a la izquierda, en primer plano se encuentran las escaleras contenidas por alfardas.
FDNG 608	608	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	9		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Toma del muro inclinado perpendicular que se une al cuerpo principal del Colegio de Arquitectos. Se observa como se extiende horizontal y perpendicularmente a la calle que se encuentra atrás de dicho muro.
FDNG 609	609	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	10		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Toma general de la fachada principal del Colegio de Arquitectos. Se observa la unión de un par de muros perpendiculares en el cuerpo central del edificio, que al mismo tiempo hacen efectúan un punto de fuga en la puerta de acceso al inmueble.

FDNG 610	610	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	11		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.		Toma fugada al centro de la unión de dos muros perpendiculares de la fachada del Colegio de Arquitectos.
FDNG 611	611	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	12		Calle Riff # 1036, Colonia General Pedro María Anaya, Delegación Benito Juárez, c.p. 03340, Ciudad de México		Toma semi contra picada de la unión de un muro perpendicular al cuerpo principal del Colegio de Arquitectos.
FDNG 612	612	6: Educación	6.1 Sociedades profesionales		2	13		Avenida Zaragoza, Colonia Bosque de Chapultepec III, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.		Toma semi contra picada del remate de la fachada del Colegio de Arquitectos. Se percibe en el interior de dicho remate, una estructura metálica amarilla que forma una serie de cuadrados.
FDNG 613	613	6: Educación	6.2 Biblioteca Central Delegacional Francisco Zarco		2	14		Calle Riff # 1036, Colonia General Pedro María Anaya, Delegación Benito Juárez, c.p. 03340, Ciudad de México		Toma general de la fachada de la biblioteca Francisco Zarco. En primer plano se observa un área verde de la cual destaca una escultura (De Sebastián); en un segundo plano se encuentra el inmueble con su acceso principal a la derecha, antecedida por una escalera de peldaños considerablemente amplios, rematada por un pequeño zócalo que sostiene una escalera hasta la bandera.
FDNG 614	614	6: Educación	6.2 Biblioteca Central Delegacional Francisco Zarco		2	15		Calle Riff # 1036, Colonia General Pedro María Anaya, Delegación Benito Juárez, c.p. 03340, Ciudad de México		Toma de la fachada de la biblioteca Francisco Zarco. En primer plano se muestra un área verde rematada por un arbusto alargado horizontalmente; en segundo plano se encuentra el edificio con su puerta de acceso al mismo.
FDNG 615	615	6: Educación	6.2 Biblioteca Central Delegacional Francisco Zarco		2	16		Calle Riff # 1036, Colonia General Pedro María Anaya, Delegación Benito Juárez, c.p. 03340, Ciudad de México		Toma general de la biblioteca Francisco Zarco. Se observa que el conjunto está dividido en tres partes o cuerpos de diferentes dimensiones y formas.
FDNG 616	616	6: Educación	6.2 Biblioteca Central Delegacional Francisco Zarco		2	17		Calle Riff # 1036, Colonia General Pedro María Anaya, Delegación Benito Juárez, c.p. 03340, Ciudad de México		Toma general ligeramente fugada a la izquierda de la biblioteca Francisco Zarco. Se observa que el conjunto está dividido en tres partes o cuerpos de diferentes dimensiones y formas, así como la entrada principal del edificio
FDNG 617	617	6: Educación	6.3 Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)		2	18		Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, c.p. 14030. Ciudad de México		Toma de las escaleras de acceso a una pequeña explanada de la ENAH que se encuentra rodeada de edificios.
FDNG 618	618	6: Educación	6.3 Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)		2	19		Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, c.p. 14030. Ciudad de México		Toma fugada a la derecha de un edificio de la ENAH que consta de tres niveles, destacando unos cuadros amarillos en la parte inferior de cada ventana.
FDNG 619	619	6: Educación	6.3 Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)		2	20		Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, c.p. 14030. Ciudad de México		Toma de la fachada de uno de los edificios de la ENAH.
FDNG 620	620	6: Educación	6.3 Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)		2	21		Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, c.p. 14030. Ciudad de México		Toma de uno de los edificios de la ENAH. En primer plano se observa un área verde en la cual se encuentra piedra volcánica, en un segundo plano e inferior al primero se encuentra el edificio, del cual se destaca la presencia de pilares sobre los cuales descansa el peso de los pisos superiores del inmueble.

FDNG 621	621	6: Educación	6.4 Escuela Superior de Educación Física (ESEF)		2	22		Avenida Río Churubusco, Puerta No. 4 de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Delegación Iztacalco, c.p. 08010, Ciudad de México.		Toma de la explanada y escaleras de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF).
FDNG 622	622	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	23		Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.		Toma general del estacionamiento de conjunto de edificios de la UAM-I. Se observa en primer plano el área de estacionamiento; en segundo plano se muestra un edificio cuya fachada lateral se encuentra intervenida por “arte urbano”; en un tercer plano de lado derecho se muestran otro conjunto de edificios del campus.
FDNG 623	623	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	24		Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.		Toma de conjunto de edificios de la UAM-I. Se observa en primer plano un andador que es interceptado por otro andador que comunica al fondo con otro edificio. A la derecha se observa un edificio que se muestra intervenido por “arte urbano” en la planta baja, a la izquierda se encuentra otro edificio, solo que éste se encuentra antecedido por un lugar verde y árboles de mediano altura .
FDNG 624	624	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	25		Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.		Toma ligeramente fugada a la izquierda de un conjunto de edificios de la UAM-I. En el centro se observa un andador sobre el cual se encuentra éste conjunto de edificios de los cuales el que se halla en el fondo muestra intervenciones de “arte urbano”
FDNG 625	625	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	26		Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de la fachada de unos un edificio de la UAM-I. En primer plano se encuentra una pequeña área verde en donde que antecede al edificio que se está en segundo plano el cual cuenta con una estructura rectangular alargada en la que se encuentran unas pilastras sobre las que descansa el peso del edificio.
FDNG 626	626	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	27		Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.		Toma fugada al centro en la que se aprecia a la derecha la estructura de un edificio del campus UAM-I; se observa la serie de pilares que se pierden en dirección al punto de fuga, mientras que a la izquierda de la imagen se muestra el área verde que rodea ese costado del edificio y que al mismo tiempo es la separación entre dos edificios del campus.
FDNG 627	627	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	28		Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.		Toma de la fachada del edificio de Centro de Posgrado. Al centro e izquierda de la imagen se observa de primero plano, la fachada del Centro de Posgrado que cuenta con vanos cuadrangulares de mediano tamaño; a la derecha se observa otro edificio independiente al primero que cuenta con una estructura rectangular con grandes vanos rectangulares en un tercer plano se alcanza a ver la parte superior de la
FDNG 628	628	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	29		Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.		Toma de la fachada del edificio Aulas C. Se observa en primer plano un corredor compuesto de lozas de piedra sobre el cual se realiza la toma, en un segundo plano se observa el área verde que consta de arbustos y justo detrás de este espacio, en el tercer plano se muestra el edificio de concreto y estructura rectangular, la fachada se muestra seccionada por un pilar que se extiende verticalmente a lo largo del edificio y que está
FDNG 629	629	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	30		Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.		Toma fugada ligeramente a la izquierda de la fachada de uno de los edificios de la UAM-I. En primer plano se observa una escultura que representa a un ser humano que está colocada sobre un pódium; en segundo plano se observa un corredor que se extiende hacia la derecha de la imagen en el que aparece una persona caminando; en tercer plano se encuentra nuevamente el edificio
FDNG 630	630	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	31		Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.		Toma de un par de edificios de la UAM-I. En primer plano se observan las escaleras de un primer edificio que antecede al estacionamiento que se encuentra en segundo plano, mientras que en el tercer plano se muestra el segundo edificio del cual se alcanza a percibir un mural de “arte urbano”.
FDNG 631	631	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	32		Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.		Toma ligeramente fugada a la derecha de un conjunto de edificios. En primer plano se observa una estructura en forma de “L” que en su parte superior está adosada al cuerpo de un edificio que se encuentra en segundo plano, mientras que la parte inferior de dicha estructura angular descansa en el piso. De izquierda a derecha de la imagen, naciendo del primer plano, aparece un camino de concreto que se desvía por el

FDNG 632	632	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	33	Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.	Toma general de un conjunto de edificios. Se observa al centro una estructura en forma de “L” que en su parte superior derecha está adosada al cuerpo de un edificio, mientras que en la parte inferior izquierda descansa en el piso; al centro se observa en un camino de concreto que nace fuera de la imagen y conduce a los edificios que se encuentran al fondo.
FDNG 633	633	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	34	Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.	Toma fugada ligeramente al centro a la derecha de una planta baja de un edificio. En primer plano, se observa que la estructura del edificio está formada por vanos que sobresalen al cuerpo general del inmueble.
FDNG 634	634	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	35	Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.	Toma de la fachada de un edificio de la UAM-I. Se observa que el edificio cuenta con planta baja y tres niveles superiores. El exterior del edificio muestra una estructura previa de vanos o cavidades que conducen al cuerpo del inmueble; en la parte superior se observa que la planta tienen un área más grande que sobre sale a la que tiene el resto del edificio y cuenta con tres vanos de vanos que se extienden desde la base hasta el segundo nivel cuando el nivel superior tiene los
FDNG 635	635	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	36	Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.	Toma ligeramente fugada a la derecha de un conjunto de edificios. En primer plano se observa una estructura en forma de “L” que en su parte superior está adosada al cuerpo de un edificio que se encuentra en segundo plano, mientras que la parte inferior de dicha estructura angular descansa en el piso. De izquierda a derecha de la imagen, naciendo del primer plano aparece un camino de concreto que se desvía que al
FDNG 636	636	6: Educación	6.5 Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa		2	37	Avenida San Rafael Atlixco #186, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, c.p. 09340, Ciudad de México.	Toma general de la fachada fugada a la derecha de un edificio de la UAM-I. En primer plano se observa una amplia zona de área verde, circundada por arbustos que dan paso al segundo plano en donde se encuentra propiamente el edificio; dicho inmueble cuenta con una planta baja y dos niveles superiores, la planta baja muestra pilares donde que se extienden a los niveles superiores formando un pasillo, mientras que en la
FDNG 637	637	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México		2	38	Calzada de la Viga #54, Colonia Merced Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15810, Ciudad de México	Toma fugada ligeramente a la izquierda de un edificio de la ENP No. 7 “Ezequiel A. Chávez”. Se observa en primer plano una pequeña área verde que se ve interrumpida en un segundo plano por una vía vehicular dejando en un tercer plano al edificio del que se observan dos plantas: planta baja y primer nivel; sobresalen unos pilares que se extienden desde la base hasta el segundo nivel cuando el nivel superior tiene los
FDNG 638	638	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México		2	39	Calzada de la Viga #54, Colonia Merced Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15810, Ciudad de México	Toma de fachada de unos de los edificios de la ENP No. 7 “Ezequiel A. Chávez”. Se observa en primer plano el patio en donde se encuentran una serie de jardineras que anteceden al inmueble, al fondo se muestra el edificio con una planta baja y dos niveles superiores de los cuales sobre sale en el segundo piso una techumbre de la cual bajan unos piraes que se extienden en la planta baja con columnas y que en los tres niveles
FDNG 639	639	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México		2	40	Calzada de la Viga #54, Colonia Merced Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15810, Ciudad de México	Topa fugada a la derecha de uno de los edificios de la ENP No. 7 “Ezequiel A. Chávez”. Se observa en primer plano el patio en donde se encuentran en la parte izquierda una estructura de dos óvalos de metal blanco uno de mayor volumen que el otro, además de una serie de jardineras que anteceden al inmueble, al fondo se muestra el edificio con una planta baja y dos niveles superiores de los cuales sobre sale en el
FDNG 640	640	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México		2	41	Calzada de la Viga #54, Colonia Merced Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15810, Ciudad de México	Toma fugada al centro de un pasillo de planta baja de unos de los edificios de la ENP No. 7 “Ezequiel A. Chávez”. En la parte izquierda de la imagen en el primer plano, se observa como converge otro pasillo que une a los dos edificios mientras que a la derecha se ven los las puertas de las aulas; en el segundo plano a la izquierda se aprecia el patio que se extiende hasta el fondo de la imagen que que se forma del
FDNG 641	641	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México		2	42	Calzada de la Viga #54, Colonia Merced Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15810, Ciudad de México	Toma al centro de un pasillo entre el uno de los edificio de la ENP No. 7 “Ezequiel A. Chávez” y el patio de la misma. A la izquierda de la imagen se encuentran una serie de jardineras con árboles que se extienden hasta el fondo de la imagen la igual que en la parte derecha se observa una columnata que antecede al pasillo del edificio y a las aulas que también se despliegan hasta el fondo, limitados por una pared
FDNG 642	642	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México		2	43	Calzada de la Viga #54, Colonia Merced Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15810, Ciudad de México	Toma de las áreas deportivas de la ENP No. 7 “Ezequiel A. Chávez”. En primer plano se observa una mesa de “pin pon”, en segundo plano se muestran unas jardineras que contienen árboles de gran altura que circundan a su vez a las dos canchas de básquet bol que se encuentran juntas; en la parte izquierda se observa una de las fachadas de unos de los edificios de la escuela.

FDNG 643	643	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México		2	44		Calzada de la Viga #54, Colonia Merced Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15810, Ciudad de México		Toma de uno de los edificios de la ENP No. 7 "Ezequiel A. Chávez". En primer plano en el centro se observa una mesa de "pin pon" la cual está flanqueada por jardineras, en el segundo plano se observa la fachada de un edificio del cual se observan 3 niveles: planta baja y dos niveles superiores los cuales cuentan con una especie de celosía en las ventanas (ver imagen adjunta). En la parte superior del edificio se muestra un
FDNG 644	644	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.1 Facultad de Contaduría y Administración	2	45		Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la fachada del edificio de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración. UNAM. Se observa un edificio rectangular del cual se muestra un estacionamiento en la planta baja y tres niveles superiores; se destacan las ventanas corridas que se extienden a lo ancho del edificio en el segundo y tercer piso, mientras que en el primero se observa una ventana de un espacio en
FDNG 645	645	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.2 Facultad de Ciencias	2	46		Universidad 3000 Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Topa del Prometeo de la fuente de la Facultad de Ciencias, UNAM. En el primer plano se observa un espacio amplio aunque delimitado por la techumbre y muros con vanos circulares; en el segundo plano se muestra la escultura del Prometeo que decora la fuente de la explanada central de la Facultad de Ciencias; en un tercer plano se hace presente un edificio de la mi misma facultad
FDNG 646	646	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.2 Facultad de Ciencias	2	47		Universidad 3000 Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la explanada principal de la Facultad de Ciencias, UNAM. Se observa en primer plano la fuente con la estatua del Prometeo; en segundo plano se muestra el edificio de la facultad.
FDNG 647	647	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.2 Facultad de Ciencias	2	48		Universidad 3000 Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma del Prometeo de la fuente de la Facultad de Ciencias, UNAM. En el primer plano se observa un espacio amplio aunque delimitado por la techumbre y muros con vanos circulares; en el segundo plano se muestra la escultura del Prometeo que decora la fuente de la explanada central de la Facultad de Ciencias; en un tercer plano se hace presente un edificio de la mi misma facultad
FDNG 648	648	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.2 Facultad de Ciencias	2	49		Universidad 3000 Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha del detalle de las ventanas de uno de los edificios de la Facultad de Ciencias, UNAM. Se muestra la progresión de pilares que se extienden a los largo del inmueble desde la planta superior hasta descansar en los pilares de la planta baja, y con ello se hace evidente la división de ventanas.
FDNG 649	649	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.2 Facultad de Ciencias	2	50		Universidad 3000 Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de un patio de la Facultad de Ciencias, UNAM. Se observa en el primer plano a la izquierda las escaleras de acceso a unos de los edificios de la facultad mientras que a la derecha se puede ver una jardinera que contiene un área verde. Así mismo en el tercer plano se muestra un edificio de dos pisos más la planta baja.
FDNG 650	650	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.2 Facultad de Ciencias	2	51		Universidad 3000 Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada al centro de un par de edificios de la Facultad de Ciencias, UNAM. Se observa a un par de edificios que contienen a un área verde; los edificios se a la izquierda y derecha dan la impresión de entremezclarse con la vegetación ya que la planta baja someramente delimita el espacio; al fondo un tercer edificio delimita por completo el espacio del área verde dándole un aspecto rectangular a la imagen
FDNG 651	651	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.2 Facultad de Ciencias	2	52		Universidad 3000 Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada al centro de un par de edificios de la Facultad de Ciencias, UNAM. Se observa a un par de edificios que contienen a un área verde; los edificios se a la izquierda y derecha dan la impresión de entremezclarse con la vegetación ya que la planta baja someramente delimita el espacio; al fondo un tercer edificio delimita por completo el espacio del área verde dándole un aspecto rectangular a la imagen
FDNG 652	652	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.2 Facultad de Ciencias	2	53		Universidad 3000 Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de una de las fachadas y escaleras de la Facultad de Ciencias, UNAM. Se observa a la derecha un edificio el cual se conecta con otro que se muestra a la derecha mediante un corto pasillo y unas escaleras; el edificio de la izquierda muestra un claro patrón progresivo en las ventanas ya que son simétricas y se presentan a lo largo de la fachada y en cada uno de los niveles
FDNG 653	653	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	54		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la fachada principal de unos de los edificios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Se observa en primer plano un poco de la vegetación típica del pedregal, al igual que una de las explanadas de la facultad; en un segundo plano se observa una escalera que conecta con otra explanada del conjunto universitario; en el fondo del a imagen podemos ver el edificio en su totalidad, rodeado por

FDNG 654	654	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	55		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma parcial fugada a la izquierda de uno de los edificios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. La vista se ve interrumpida por la vegetación propia del pedregal que se integra a la estructura del complejo de edificios, por lo que sólo es visible la parte superior del inmueble con sus ventanales rectangulares.
FDNG 655	655	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	56		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la fachada de uno de los edificios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Se muestra en primer plano un área verde acompañada de piedra volcánica; en el segundo plano se encuentra propiamente el edificio.
FDNG 656	656	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	57		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la de unos de los edificios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Se observa como es que se combinan el área verde y la piedra volcánica con el edificio respetando la vegetación del lugar; el edificio con sus elementos propios parece encajar en el ambiente con su aspecto sintético rectangular.
FDNG 657	657	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	58		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de la de unos de los edificios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Se observa como es que se combinan el área verde y la piedra volcánica con el edificio respetando la vegetación del lugar; el edificio con sus elementos propios parece encajar en el ambiente con su aspecto sintético rectangular.
FDNG 658	658	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	59		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma detalle de la vegetación e inmueble de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Se observa con más detalle las primeras plantas del edificio que muestra una pequeña progresión en la forma de las ventanas en los tres niveles que se aprecian en la imagen.
FDNG 659	659	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	60		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma detalle de la vegetación e inmueble de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Se observa con más detalle las primeras plantas del edificio que muestra una pequeña progresión en la forma de las ventanas en los tres niveles que se aprecian en la imagen.
FDNG 660	660	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	61		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada al centro de un par de edificios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Se observa en primer plano unos arbustos los cuales se hacen presentes en la vegetación de la zona y de la facultad, a la derecha de la imagen se observa una de las fachadas de un edificio del conjunto; en un segundo plano se observa otro conjunto de edificios perteneciendo a un inmueble.
FDNG 661	661	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	62		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la fachada de un edificio contenido por otros dos de la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales, UNAM. Se muestra en el centro un edificio que de fachada semi hectagonal que en centro despliega una un enorme ventanal del alto del inmueble; tanto a la derecha como a la izquierda se muestran edificios idénticos que continúan al central.
FDNG 662	662	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	63		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma general de un edificio trapezoidal de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Se observa en primer plano una amplia área verde la cual se ve interrumpida por un camino de piedra que conduce hacia el edificio el cual se encuentra un pódium; en segundo plano se muestra en edificio con una fachada con un volado en forma de pódium insertado que se integra por completo al resto del inmueble.
FDNG 663	663	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.3 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	2	64		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de unos de los descansos y área verde de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se observa el descanso con piso de piedra con juntas en blanco compartiendo espacio con arbustos y césped; al fondo en el centro se observa una jardinera sencilla de concreto como la que se encuentra en el primer plano.
FDNG 664	664	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.4 Facultad de Derecho	2	65		Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la fachada lateral izquierda del auditorio IUS de la Facultad de Derecho, UNAM. En la imagen se muestra parte de la estructura y forma total del edificio circular-ovoide, al igual que se observa parte de la entrada al mismo.

FDNG 665	665	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.4 Facultad de Derecho	2	66		Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la parte trasera del auditorio IUS de la Facultad de Derecho, UNAM. Se observa el acabado ovoide y de altura menor con respecto al resto del edificio, haciendo partícipes de éstos incrementos y decesos de alturas a los contrafuertes del inmueble.
FDNG 666	666	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.4 Facultad de Derecho	2	67		Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la fachada lateral izquierda del auditorio IUS de la Facultad de Derecho, UNAM. En la imagen se muestra parte de la estructura y forma total del edificio circular-ovoide, al igual que se observa parte de la entrada al mismo.
FDNG 667	667	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.4 Facultad de Derecho	2	68		Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma del cubo de las escaleras de emergencia de la Facultad de Derecho.
FDNG 668	668	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.5 Facultad de Odontología. Posgrado	2	69		Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma parcial de la fachada principal del Posgrado de la Facultad de Odontología, UNAM. Se observa a un par de edificios de la parte superior, de los cuales sobresale uno el cual su estructura rompe con el resto de los edificios, ya que es redondo del frente y termina adosándose a otro cuerpo en la parte posterior.
FDNG 669	669	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.5 Facultad de Odontología. Posgrado	2	70		Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de unos de los edificios del Posgrado de la Facultad de Odontología, UNAM. Se vuelve a hacer presente la estructura redonda en uno de los extremos del edificio siguiéndose recto hasta adosarse a otro cuerpo. En este caso el edificio aparece en un segundo plano el cual se encuentra en un nivel inferior al primer plano que es un pasillo de pareda
FDNG 670	670	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.5 Facultad de Odontología. Posgrado	2	71		Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la fachada de unos de los edificios del Posgrado de la Facultad de Odontología, UNAM. Se observa una fachada escalonada de manera ascendente de izquierda a derecha, culminando con el edificio de frente redonda.
FDNG 671	671	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.5 Facultad de Odontología. Posgrado	2	72		Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de una de las fachadas de un edificio del Posgrado de la Facultad de Odontología, UNAM. Se observa que le inmueble cuenta con una planta baja y primer nivel, se observa como la planta baja se encuentra ligeramente hacia adentro del cuerpo en general, ya que las pilastras descargan en peso de piso superior; el piso superior se abarca la ventana de manera corrida a lo ancho del piso
FDNG 672	672	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.5 Facultad de Odontología. Posgrado	2	73		Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma detalle de una de las fachadas del Posgrado de la Facultad de Odontología, UNAM. Se observa en el centro como la fachada cuenta con escalas de profundidad que dan la apariencia escalonada descendente de derecha a izquierda.
FDNG 673	673	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.2.5 Facultad de Odontología. Posgrado	2	74		Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma detalle de la fachada de uno de los edificios de Posgrado de la Facultad de Odontología, UNAM. Se observa en desplégue de las profundidades que dan la apariencia escalonada; se observa como cada una de las profundidades cuenta con dos ventanas que cuentan con su propia profundidad.
FDNG 674	674	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	75		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma contra picada y ligeramente fugada a la izquierda de la fachada del Instituto de Física, UNAM. Se observan tres vanos amplio con profundidad en los cuales se encuentran ventanales en la parte derecha de cada uno de ellos; en la parte superior se encuentra una estructura cuadrangular en la cual se encuentra el nombre del instituto.
FDNG 675	675	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	76		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la escalera que conduce a un nivel superior. Se observa la escalera de concreto con peldaños poco espaciados que parte de un par de escalones que forman una banqueta; en la parte izquierda se encuentra un muro de gran altura de piedra volcánica que hace contraste con el resto del edificio de la izquierda.

FDNG 676	676	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	77		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de unos de los edificios el Instituto de Física, UNAM. Se muestra en primer plano una estructura rectangular con poca profundidad; en segundo plano se encuentra el edificio que cuenta con una techumbre con remates sobresalientes en forma de triángulo que se funden en la estructura del edificio.
FDNG 677	677	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	78		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada de unos de los edificios del Instituto de Física, UNAM. Se observa que el edificio cuenta con planta baja y tres niveles superiores; también muestra como el inmueble tiene adosadas una estructuras circulares parecida a la de una columna de grandes dimensiones; a lo largo de cada nivel se extiende un pequeño pasillo que se convierte en balcón con barandilla de concreto que envuelve tres cuartos cada uno
FDNG 678	678	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	79		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma un área verde y una de las fachadas del Instituto de Física, UNAM. Se observa en primer plano al centro e izquierda el área verde que se conjuga con el edificio que se encuentra en la parte derecha de la imagen y que se extiende hacia el fondo de la misma; al fondo en el tercer plano se muestra la piedra volcánica que se utiliza para crear una columna que asciende a un nivel
FDNG 679	679	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	80		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de un edificio del Instituto de Física, UNAM. Se observa en primer plano un camino de piedra y concreto que se extiende hacia la izquierda de la imagen dejando despejado el lado derecho en donde se encuentra el inmueble antecedido por una área verde con pequeños arbustos y piedra volcánica; el inmueble presenta en un costado pilares que se extienden a lo largo del edificio desde la base hasta el último
FDNG 680	680	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	81		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de unos de los edificios el Instituto de Física, UNAM. Se muestra en primer plano una estructura rectangular con poca profundidad; en segundo plano se encuentra el edificio que cuenta con una techumbre con remates sobresalientes en forma de triángulo que se funden en la estructura del edificio.
FDNG 681	681	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	82		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma del interior de la cafetería del Instituto de Física, UNAM. Se observa en primer plano una columna a poca distancia del punto en el que se capturó la imagen al igual que de la pared derecha del inmueble; al fondo en la parte izquierda se aprecia un ventanal que permite gran cantidad de iluminación natural a la cafetería.
FDNG 682	682	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	83		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma del descanso de entrada a uno de los edificios del Instituto de Física, UNAM. Se observa el descanso que consta de unos cuantos escalones espaciados entre si que conducen a la entrada e interior del inmueble que se encuentra a la izquierda de la imagen, en el centro de la imagen se observa parte de la fachada del edificio con una serie de tres ventanas, mientras que en el tercer plano al fondo del lado derecho se
FDNG 683	683	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	84		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Plano general corto de una de las fachadas del Instituto de Física, UNAM. Se observa en primer plano un área de jardín, rodeada por un pasillo de adoquín. En segundo plano el edificio con dos columnas rectangulares al centro; en la parte superior un volumen rectangular con vanos cuadrados de su lado izquierdo.
FDNG 684	684	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	85		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma semi contra picada de la fachada del Instituto de Física, UNAM. Se observa en primer plano un área verde en donde se muestran arbustos, césped y piedra volcánica que típica del pedregal; en el segundo plano se encuentra el inmueble que consta de dos cuerpos, uno horizontal de un solo nivel y el otro es vertical perpendicular y que incide en la horizontal
FDNG 685	685	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	86		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma del estacionamiento del Instituto de Física, UNAM. A la izquierda de la imagen se observa el estacionamiento del instituto delimitado por un andador de concreto que conduce al complejo de los edificios de dicho instituto.
FDNG 686	686	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	87		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada de unos de los edificios del Instituto de Física, UNAM. Se observa que el edificio cuenta con planta baja y tres niveles superiores; también muestra como el inmueble tiene adosadas una estructuras circulares parecida a la de una columna de grandes dimensiones; a lo largo de cada nivel se extiende un pequeño pasillo que se convierte en balcón con barandilla de concreto que envuelve tres cuartos cada uno

FDNG 687	687	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.1 Instituto de Física	2	88		Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada al centro de un camino de piedra y concreto que se extienden a lo largo de la imagen dándole profundidad a la misma. Se observa la planta baja de uno de los edificios del instituto en donde se aprecia de mejor manera la pilastrada que sostiene a los niveles superiores del edificio.
FDNG 688	688	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Coordinación de Humanidades	2	89		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la entrada principal de la Coordinación de Humanidades. Se observa en primer plano un camino de concreto que conduce directamente a la entrada del edificio; en segundo plano se muestra como la puerta de acceso se encuentra cargada a la izquierda mientras que el nombre se encuentra en una pared que está inclinada hacia la puerta.
FDNG 689	689	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Coordinación de Humanidades	2	90		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma detalle de una de las fachadas laterales de la Coordinación de Humanidades. Se observa en primer plano un una jardinera con arbustos que antecede al inmueble; en segundo plano se muestra una estructura tubular adosada al edificio.
FDNG 690	690	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Coordinación de Humanidades	2	91		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de una de las fachadas laterales de la Coordinación de Humanidades. En primer plano aparece un camino de piedra volcánica que se pierde en dirección al inmueble y está delimitado por el área verde; en segundo plano se observa el edificio que consta de dos niveles: planta baja y primer piso, con sus respectivas ventanas rectangulares que se elevan hacia una estructura tubular adosada al edificio.
FDNG 691	691	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Coordinación de Humanidades	2	92		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de dos fachadas laterales de la Coordinación de Humanidades. En primer plano se hace presente la vegetación característica del pedregal; en segundo plano se observa parte de las fachadas de la coordinación, resaltando la estructura tubular adosada al edificio.
FDNG 692	692	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Coordinación de Humanidades	2	93		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de una de la fachada principal de la Coordinación de Humanidades. Se observa que el edificio consta de dos niveles haciendo presente en el superior una serie de venas rectangulares; en la planta baja se hace presente una estructura rectangular adosada al cuerpo principal y que tiene al función de entrada al edificio.
FDNG 693	693	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Coordinación de Humanidades	2	94		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Escultura de Sebastián.
FDNG 694	694	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Coordinación de Humanidades	2	95		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la escultura de Sebastián.
FDNG 695	695	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Coordinación de Humanidades	2	96		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma panorámica de la escultura de Sebastián acompañado de un edificio de la zona de los Institutos de Humanidades.
FDNG 696	696	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Estéticas	2	97		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de escultura y espejo de agua del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. Se observa en primer plano a la derecha de la imagen la escultura y el espejo de agua mientras que en segundo plano a la izquierda antecedido por un área verde, se encuentra el Instituto de Investigaciones Estéticas; en un tercer plano se hace presente la parte superior de una de las esculturas de Sebastián.
FDNG 697	697	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Estéticas	2	98		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma panorámica del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. En ésta imagen se observa en primer plano la vegetación propia del pedregal al igual que la piedra volcánica, posteriormente en segundo plano se encuentran los edificios del instituto antes mencionado con sus características ventanas rectangulares seccionadas y en un tercer plano, se encuentra una escultura de Sebastián, dando al punto final de la

FDNG 698	698	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Estéticas	2	99		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma panorámica del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. En ésta imagen se observa en primer plano la vegetación propia del pedregal al igual que la piedra volcánica, posteriormente en segundo plano se encuentran los edificios del instituto antes mencionado con sus características ventanas rectangulares seccionadas y en un tercer plano, se encuentran una escultura de Sebastián, siendo el punto focal de la
FDNG 699	699	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Estéticas	2	100		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma panorámica del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. En ésta imagen se observa en primer plano la vegetación propia del pedregal al igual que la piedra volcánica, posteriormente en segundo plano se encuentran los edificios del instituto.
FDNG 700	700	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filológicas	2	101		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma fugada a la derecha de la fachada principal del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. Se observa en primer plano un primer cuerpo que sobre sale al resto, se encuentran un par de ventanas rectangulares con una pequeña profundidad con relación al cuerpo que las contiene, siendo éste un rasgo repetitivo en el edificio; en un segundo plano a la derecha se encuentran los pasos de entrada que están en un
FDNG 701	701	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filológicas	2	102		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma detalle de las ventanas del segundo y tercer cuerpo del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM.
FDNG 702	702	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filológicas	2	103		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma fugada a la izquierda de una de las fachadas del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. Se observa a la izquierda de la imagen el estacionamiento acompañado de una pequeña barda de piedra volcánica seguida por una corta área verde y el edificio; se aprecian los dos cuerpos del inmueble que mantienen el patrón de las ventanas alargadas
FDNG 703	703	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filológicas	2	104		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma fugada a la izquierda de una de las fachadas del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. Se observa a la izquierda de la imagen el estacionamiento acompañado de una pequeña barda de piedra volcánica seguida por una corta área verde y el edificio.
FDNG 704	704	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filológicas	2	105		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma de las fachadas internas del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. Se observa el conjunto de edificios que conforman un pequeño espacio al centro, permitiendo ver dos de las tres caras del conjunto en donde se vuelven a hacer presentes los patrones de ventanas rectangulares así como los ventanales corridos a lo ancho de cada piso.
FDNG 705	705	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filológicas	2	106		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma de las fachadas internas del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. Se observa el conjunto de edificios que conforman un pequeño espacio al centro, permitiendo ver dos de las tres caras del conjunto en donde se vuelven a hacer presentes los patrones de ventanas rectangulares así como los ventanales corridos a lo ancho de cada piso.
FDNG 706	706	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filosóficas	2	107		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma detalle de la fachada lateral del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. Se observa a la izquierda de la imagen parte del edificio en donde se aprecian un par de ventanas cuadrangulares colocadas de manera simétrica en cada piso, por otra parte, en la parte derecha se observa el área verde que acompaña al inmueble al igual que una escultura de Sebastián
FDNG 707	707	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filosóficas	2	108		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma fugada al centro del conjunto de edificios del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. Se observa en primer plano un camino de piedra delimitado a la izquierda por el estacionamiento mientras que por la derecha una jardinera de piedra volcánica; al fondo se encuentra el complejo con tres edificios; siendo que de uno de ellos se desprenden una escalera que conecta al primer nivel con la planta baja
FDNG 708	708	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filosóficas	2	109		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma fugada a la derecha de la fachada trasera del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. Se observa un edificio que cuenta con planta baja y dos niveles superiores del cual destaca en el centro una estructura protuberante de cristal con armería metálica en negro; las ventanas rectangulares alargadas son un rasgo permanente y repetitivo en la arquitectura de los institutos

FDNG 709	709	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filosóficas	2	110		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma semi fugada a la izquierda de la fachada trasera del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. En primer plano se observa la piedra volcánica y la vegetación, mientras que en el segundo plano se encuentra el edificio que es interrumpido en la imagen por la follaje de los arbustos del primer plano.
FDNG 710	710	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.3.2 Instituto de Investigaciones Filosóficas	2	111		Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma detalle fugada a la derecha de una de las fachadas del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. Se observa parte del inmueble en donde se muestra una ventana cuadrangular en la parte superior del edificio que pertenece a la segunda planta del mismo.
FDNG 711	711	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	112		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma contra picada y parcial de la fachada de la Biblioteca Nacional. Se observa un efecto visual de cambio de color gracias al estriado que tiene la fachada.
FDNG 712	712	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	113		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma de la fachada de la Biblioteca Nacional. Se observa en primer plano unas escaleras que conducen a la puerta de acceso de la Biblioteca Nacional; en segundo plano se encuentra un descanso que se convierte en pasillo y conduce hacia la derecha de la imagen hasta salir de cuadro; por último en tercer plano se muestra la biblioteca con dos cuerpos que están unidos entre sí y a la izquierda está parte de la fachada en donde se
FDNG 713	713	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	114		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma semi fugada a la derecha de la fachada de la Biblioteca Nacional. Se observa a la izquierda el edificio con textura estriada, mientras que en un plano posterior se encuentra el cuerpo que contiene la entrada al inmueble.
FDNG 714	714	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	115		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma general de la Biblioteca Nacional. Se observa en primer plano el camino que conduce al acceso del inmueble flanqueado por la vegetación del lugar; al fondo se aprecia la fachada principal de la biblioteca dejando ver los grandes ventanales de lado derecho.
FDNG 715	715	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	116		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma de ventanal de una de las fachadas laterales de la Biblioteca Nacional. Se observa que la textura del edificio es estriada al igual que en la fachada principal del edificio.
FDNG 716	716	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	117		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma de la fachada lateral de la Biblioteca Nacional. Se observa como el edificio está circundado por abundantes áreas verdes, las cuales hacen contraste con la fachada y textura del mismo, al presentar estrias que permiten efectos ópticos de color y movimiento.
FDNG 717	717	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	118		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma de una de las fachadas laterales de la Biblioteca Nacional. En primer plano se encuentra parte de la vegetación típica del pedregal: césped, arbustos y piedra volcánica que anteceden al edificio de la Biblioteca Nacional, de la cual no sólo destaca el estriado de su apariencia sino también, los grandes y amplios ventanales que permiten la entrada de la luz natural al espacio.
FDNG 718	718	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	119		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma contra picada y parcial de la fachada de la Biblioteca Nacional. Se observa un efecto visual de cambio de color gracias al estriado que tiene la fachada.
FDNG 719	719	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	120		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma de una de las fachadas laterales de la Biblioteca Nacional. Se observa el juego de las profundidades y de formas de la construcción del edificio, también se hace visible el estriado de las paredes.

FDNG 720	720	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	121	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma de ventanal de una de las fachadas laterales de la Biblioteca Nacional. Se observa que la textura del edificio es estriada al igual que en la fachada principal del edificio.
FDNG 721	721	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	122	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma interna de la Biblioteca Nacional. La imagen fue capturada desde el último piso del edificio por lo que la armería del techo queda muy cercana; se observa al frente los pisos en donde se encuentran mesas de consulta.
FDNG 722	722	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	123	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma contra picada de los ficheros de consulta de la Biblioteca Nacional. Se observa en primer plano y al centro los ficheros de consulta para poder acceder al acervo bibliográfico y hemerográfico; en segundo plano se aprecia una escultura realizada en madera mientras que en el fondo se muestra la estructura y los niveles del edificio.
FDNG 723	723	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	124	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma semi contra picada del cubo de las escaleras de la Biblioteca Nacional. Se observan cada uno de los niveles así como el descanso de las escaleras haciéndose evidente que el descanso que conecta el último nivel con el penúltimo presenta una rotación hacia la izquierda; en la parte superior de la imagen se observa el techo con una armería de madera y metal.
FDNG 724	724	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	125	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma interna de la planta baja de la Biblioteca Nacional. Se observa el pasillo que conecta el acceso de la biblioteca con el área de los ficheros de consulta como de las salas de consulta; también se observa los diferentes pisos con sus respectivas salas de consulta.
FDNG 725	725	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	126	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma picada de la planta baja y el área de consulta de ficheros de la Biblioteca Nacional.
FDNG 726	726	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.1 Biblioteca y Hemeroteca Nacional	2	127	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma fugada ligeramente a la derecha de un mural.
FDNG 728	728	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.2 Espacio Escultórico	2	128	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma fugada a la derecha del Espacio Escultórico de la UNAM. Se observa en primer plano un camino que conecta al espacio escultórico con la zona de institutos y el circuito vehicular; en un segundo plano a la izquierda se encuentra la llamada "Serpiente" elaborada de piedra volcánica y a la derecha se acompaña de por una estructura triangular; el fondo aparece la Biblioteca Nacional.
FDNG 729	729	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.2 Espacio Escultórico	2	129	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Escultura de Sebastián que se encuentra a un costado de la Biblioteca Nacional.
FDNG 730	730	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.2 Espacio Escultórico	2	130	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Escultura en forma de espiga que se encuentra en la explanada del MUAC.
FDNG 731	731	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.2 Espacio Escultórico	2	131	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Escultura de arte contemporáneo.

FDNG 732	732	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.3 Sala Nezahualcóyotl	2	132		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la puerta de acceso a la Sala Nezahualcóyotl. Se observa en primer plano un camino que está flanqueado por arbustos y árboles de mediana altura, hasta llegar a las escaleras que conducen directamente a la puerta de entrada; en segundo plano se muestra la doble puerta de acceso contenida por el edificio que presenta las paredes estriadas.
FDNG 733	733	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.3 Sala Nezahualcóyotl	2	133		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la puerta de acceso a la Sala Nezahualcóyotl. Se observa en primer plano un descanso que desemboca en un camino que está flanqueado por arbustos y árboles de mediana altura, hasta llegar a las escaleras que conducen directamente a la puerta de entrada; en segundo plano se muestra la doble puerta de acceso contenida por el edificio que presenta las paredes estriadas.
FDNG 734	734	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.3 Sala Nezahualcóyotl	2	134		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Detalle de la parte superior de las puertas de entrada de la Sala Nezahualcóyotl. Se observa con más detenimiento el estriado de los muros, así como el pilar que divide en dos las puertas de acceso al edificio.
FDNG 735	735	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.3 Sala Nezahualcóyotl	2	135		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la puerta de acceso a la Sala Nezahualcóyotl. Se observa en primer plano un descanso que desemboca en un camino que está flanqueado por arbustos y árboles de mediana altura, hasta llegar a las escaleras que conducen directamente a la puerta de entrada; en segundo plano se muestra la doble puerta de acceso contenida por el edificio que presenta las paredes estriadas.
FDNG 736	736	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.3 Sala Nezahualcóyotl	2	136		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma del acceso lateral del teatro Juan Ruiz de Alarcón, en primer plano se observa el camino hacia la entrada, del lado izquierdo se observan algunos árboles, y en segundo plano la entrada con sus muros estriados.
FDNG 737	737	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	137		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de la fachada del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa el primer cuerpo con techumbre que descansa en la pilastra que se encuentra en la parte izquierda de la imagen antecedendo a las escaleras que conducen a la entrada del teatro del cual se alcanzan a ver ventanales de gran altura.
FDNG 738	738	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	138		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la fachada principal del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa en primer plano un cuerpo en forma de “L” invertida que antecede al cuerpo principal del teatro en donde se encuentra el acceso al interior del edificio, estando presente el estriado característico de los edificios de esta zona; en segundo plano unas escaleras y descanso que conducen a las puertas de entrada.
FDNG 739	739	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	139		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma de la fachada principal del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa en primer plano un cuerpo en forma de “L” invertida que antecede al cuerpo principal del teatro en donde se encuentra el acceso al interior del edificio, estando presente el estriado característico de los edificios de esta zona; en segundo plano unas escaleras y descanso que conducen a las puertas de entrada.
FDNG 740	740	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	140		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma efectuada desde otro ángulo de la fachada del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa el primer cuerpo con techumbre que descansa en la pilastra que se encuentra en la parte izquierda de la imagen antecedendo a las escaleras que conducen a la entrada del teatro.
FDNG 741	741	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	141		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Detalle del acceso al Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa la superposición de los cuerpos que permiten el acceso al teatro.
FDNG 742	742	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	142		Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.		Toma general de la fachada del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa en primer plano un espejo de agua que da paso a un pequeño patio antecedendo en el fondo al teatro, se muestra en su totalidad la fachada ese particular efecto óptico gracias al estriado que presentan sus paredes.

FDNG 743	743	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	143	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma fugada al centro a la izquierda de un camino que colindante al Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa en primer plano un camino que nace fuera de cuadro que va flanqueado por arbustos y árboles de mediano tamaño, a la derecha se observa un costado del teatro; el camino desemboca en un espacio en donde se encuentra una escultura de esta costanera.
FDNG 744	744	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	144	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Detalle del primer cuerpo en “L” invertida, de la fachada principal del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa la diferencia de profundidades entre ambos cuerpos al igual que se aprecia de mejor manera el estriado de las paredes del conjunto.
FDNG 745	745	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	145	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Detalle de la base del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa el área verde que rodea la edificación; también el estriado del edificio se aprecia con gran detalle.
FDNG 746	746	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	146	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma parcial del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa en primer plano el follaje de las copas de los árboles que obstruyen la visibilidad del edificio completo dejando libre sólo la parte superior del inmueble en donde se presenta diferencias de alturas en los cuerpos.
FDNG 747	747	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	147	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma parcial del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa en primer plano el follaje de las copas de los árboles que obstruyen la visibilidad del edificio completo dejando libre sólo la parte superior del inmueble en donde se presenta diferencias de alturas en los cuerpos.
FDNG 748	748	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	148	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma fugada al centro a la izquierda de un camino que es colindante al Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa en primer plano un camino que nace fuera de cuadro que va flanqueado por arbustos y árboles de mediano tamaño, a la derecha se observa un costado del teatro; el camino desemboca en un espacio en donde se encuentra una escultura de esta costanera.
FDNG 749	749	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	149	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma fugada a la centro a la derecha de un camino colindante al Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa en primer plano un camino que nace fuera del cuadro y que se extiende hacia el centro de la imagen; a la izquierda se observa una pequeña área verde que se extiende hasta el edificio que se encuentra al fondo.
FDNG 750	750	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	150	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma de la fachada principal del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa en primer plano un cuerpo en forma de “L” invertida que antecede al cuerpo principal del teatro en donde se encuentra el acceso al interior del edificio, estando presente el estriado característico de los edificios de esta zona; en segundo plano unas escaleras y descanso que conducen a las puertas de entrada.
FDNG 751	751	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.4 Teatro Juan Ruiz de Alarcón	2	151	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma de la fachada principal del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Se observa en primer plano un cuerpo en forma de “L” invertida que antecede al cuerpo principal del teatro en donde se encuentra el acceso al interior del edificio, estando presente el estriado característico de los edificios de esta zona; en segundo plano unas escaleras y descanso que conducen a las puertas de entrada.
FDNG 727	727	6: Educación	6.6 Universidad Nacional Autónoma de México	6.6.4.5 No identificado	2	152	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, Ciudad de México.	Toma contra picada fugada a la derecha de la fachada de un edificio. Se observa un juego en las profundidades del edificio entre el primer cuerpo a la izquierda y el del centro, éste último cuenta con dos niveles de altura, encontrándose la más baja a la izquierda de la imagen; el cuerpo de mejor altura muestra una ventana rectangular haciendo contraste con las cuatro ventanas pequeñas que se encuentran en los
FDNG 752	752	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	1	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Toma desde el interior del corredor. Plano general corto de un corredor cubierto. Destacan los grandes vanos entre las columnas cilíndricas. Se observa que el pretil es utilizado como estancia.

FDNG 753	753	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	2	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Plano general corto de circulación horizontal elevada cubierta. La toma fue realizada desde el interior del corredor. Destaca la jardinería y las columnas cilíndricas. En el intercolumnado se encuentra la ventanería. Se observa que al fondo también encontramos circulación horizontal elevada paralela a la principal.
FDNG 754	754	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	3	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Plano corto de fachada interior. Toma desde el interior del conjunto. Destacan los vanos de fachada frontal.
FDNG 755	755	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	4	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Plano general del conjunto, la toma fue realizada desde el interior del conjunto. Destacan las vías de circulación horizontal interna así como los diversos edificios que forman el conjunto.
FDNG 756	756	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	5	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Plano general del conjunto. Toma realizada desde el interior del conjunto. Destaca la circulación horizontal así como el volumen de los edificios.
FDNG 757	757	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	6	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Plano general del conjunto, se observa la convivencia de los diferentes edificios. Del lado derecho dos edificios de forma rectangular de dos pisos, su fachada se integra por dos ventanales rectangulares de cada lado. En segundo plano un edificio de mayor altura, su fachada está integrada por vanos rectangulares.
FDNG 758	758	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	7	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Plano general donde destacan en perspectiva una serie de columnas cilíndricas que componen el corredor.
FDNG 759	759	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	8	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Plano general que muestra en primer plano una serie de columnas cilíndricas que componen el corredor. En segundo plano destaca una zona de vegetación que antecede a un conjunto de edificios con forma cuadrangular.
FDNG 760	760	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	9	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Plano general que muestra con punto de fuga la serie de columnas cilíndricas que componen el pasillo.
FDNG 761	761	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	10	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Plano general que muestra en primer plano un área de jardín sobre la cual se encuentran cuatro esferas. En segundo plano un pasillo interior del edificio.
FDNG 762	762	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	11	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Toma de un patio Centro Médico Siglo XXI. En primer plano se encuentra un plano inclinado; en segundo plano se observa al centro el patio de la unidad médica; en tercer plano a la izquierda se encuentra un edificio que cuenta con una techumbre con un gran friso al frente en relieve, mientras que a la derecha se observa otro edificio del cual nace un pasillo techado.
FDNG 763	763	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	12	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Toma fugada a la izquierda de la fachada de uno de los edificios del Centro Médico Siglo XXI. Se observa en primer plano el espacio que antecede al inmueble interrumpido al centro por una jardinería elíptica; en segundo plano se encuentra un edificio en donde sobresale su gran friso con relieve en donde el tema es la medicina; a continuación otro edificio.

FDNG 764	764	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	13	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Toma fugada a la derecha de uno de los edificios de Centro Médico Siglo XXI. Se observa un pasillo largo que se extiende a lo largo de la imagen.
FDNG 765	765	7: Salud	7.1 Centro Médico Nacional Siglo XXI		2	14	Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores #330, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06720, Ciudad de México.	Toma detalle de un alto relieve del Centro Médico Siglo XXI. Se observa el relieve de un minero trabajando sosteniendo su herramienta de trabajo en la mano derecha mientras que con la izquierda se ayuda a impulsar su cuerpo para salir de una cueva.
FDNG 766	766	7: Salud	7.2 Clínica del instituto Mexicano del Seguro Social- Unidad Vicente Guerrero		2	15	Campaña del Ébano y Combate de Celaya s/n, Unidad Habitacional Vicente Guerrero, c.p. 09200, Delegación Iztapalapa	Toma general de la clínica Unidad Vicente Guerrero del IMSS. Se observa en primer plano el estacionamiento, en segundo plano el edificio con sus diferentes volúmenes.
FDNG 767	767	7: Salud	7.2 Clínica del instituto Mexicano del Seguro Social- Unidad Vicente Guerrero		2	16	Campaña del Ébano y Combate de Celaya s/n, Unidad Habitacional Vicente Guerrero, c.p. 09200, Delegación Iztapalapa	Toma de la fachada principal de la clínica Unidad Vicente Guerrero del IMSS. En primer plano se observa un área verde que se ve delimitada por una reja; en segundo plano se encuentra a la izquierda un ventanal que se encuentra con la puerta de acceso al inmueble el cual cuenta con un abocinamiento; en un último plano se observa otra parte del edificio se donde se aprecia dos series de ventanas colocadas horizontalmente
FDNG 768	768	7: Salud	7.2 Clínica del instituto Mexicano del Seguro Social- Unidad Vicente Guerrero		2	17	Campaña del Ébano y Combate de Celaya s/n, Unidad Habitacional Vicente Guerrero, c.p. 09200, Delegación Iztapalapa	Toma detalle de una de las fachas de la clínica Unidad Vicente Guerrero del IMSS. Se observa el inmueble con su juego de alturas en los cuerpos que lo componen, al igual que las series de ventanas cuadrangulares.
FDNG 769	769	7: Salud	7.3 Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos		2	18	Avenida Universidad # 1321, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México	Toma contrapicada de la fachada principal del Hospital Adolfo López Mateos. Se observa su forma rectangular y al costado el ornamento de forma triangular que acompaña cada piso.
FDNG 770	770	7: Salud	8.3 Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos		2	19	Avenida Universidad # 1321, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México	Toma detalle fugada a la izquierda de una de las fachadas laterales del Hospital Adolfo López Mateos. En el primer plano se observa un área de descanso que cuenta con lámparas y jardineras de concreto que contienen arbustos bajos separadas por un dique igualmente de concreto que da la función de banca; en el segundo plano se encuentra dentro de que mismo área al aire libre una serie de árboles de mediana altura que
FDNG 771	771	7: Salud	9.3 Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos		2	20	Avenida Universidad # 1321, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México	Toma fugada a la derecha de unos de los laterales del Hospital Adolfo López Mateos. Se observa en el primer plano un área al aire libre o de descanso que cuenta con mesas y sillas de jardín acompañadas de árboles que obstruyen la vista del inmueble que se encuentra en el plano posterior; en el plano del fondo del cual se observa el ornamento que forma una serie de triángulos, dejando ver los ventanales de cada uno
FDNG 772	772	7: Salud	9.3 Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos		2	21	Avenida Universidad # 1321, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México	Toma contra picada de una de las fachadas laterales del Hospital Adolfo López Mateos. Se observa parte de la fachada ya que unos árboles obstruyen la vista completa del mismo. Se aprecia el ornamento que forma series de triángulos que se extiende a lo largo y alto de la fachada.
FDNG 773	773	7: Salud	9.3 Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos		2	22	Avenida Universidad # 1321, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México	Toma fugada a la derecha de una de las fachadas laterales del Hospital Adolfo López Mateos. Se observa parte de la fachada ya que unos árboles obstruyen la vista completa del mismo. Se aprecia el ornamento que forma series de triángulos que se extiende a lo largo y alto de la fachada.
FDNG 774	774	7: Salud	9.3 Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos		2	23	Avenida Universidad # 1321, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México	Toma de la entrada principal al Hospital Adolfo López Mateos. Se muestra en primer plano la puerta de acceso acompañada por el escudo del ISSSTE; en un segundo plano se alcanza a ver parte de la fachada lateral del edificio con la estructura que forma triángulos a lo largo y alto del mismo.

FDNG 775	775	7: Salud	9.3 Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos		2	24	Avenida Universidad # 1321, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de una de las fachadas del Hospital Adolfo López Mateos. Se observa en primer plano un área al aire libre que cuenta con jardinería de concreto separadas por un espacio o dique de concreto que funciona como banca; en un segundo plano se muestra un edificio de un piso que antecede a un segundo edificio de mayor altura
FDNG 776	776	7: Salud	9.3 Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos		2	25	Avenida Universidad # 1321, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México.		Toma fugada al centro de un pasillo interior del Hospital Adolfo López Mateos. Se observa que el pasillo se encuentra cerrado y delimitado por ventanales que dejan ver el exterior.
FDNG 777	777	7: Salud	9.3 Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos		2	26	Avenida Universidad # 1321, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México.		Toma de la sala de espera del Hospital Adolfo López Mateos. Se observa la sala de espera que está delimitada a la izquierda por una serie de mamparas informativas que funcionan como separadores de ambiente, a la derecha se observan una serie de banca que anteceden a los ventanales los cuales ofrecen iluminación natural al interior.
FDNG 778	778	7: Salud	9.3 Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos		2	27	Avenida Universidad # 1321, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01030, Ciudad de México.		Toma de un conjunto de edificios del Hospital Adolfo López Mateos. Se observa al frente un pasillo que se fuga al centro hasta llegar al estacionamiento que se encuentra al fondo de la imagen; a la izquierda se observa un edificio que sólo cuenta con un nivel mientras que a la derecha se encuentra otro edificio que al contrario del anterior cuenta con varios niveles.
FDNG 779	779	7: Salud	7.4 Instituto Mexicano de Psiquiatría		2	28	Calzada México Xochimilco # 101, Delagación Tlalpan, c.p. 14370, Ciudad de México.		Toma de la fachada principal del Instituto Nacional de Psiquiatría. Se observa el estacionamiento que antecede a la entrada principal de acceso al inmueble, la cual se encuentra en un plano anterior al resto del edificio; cuenta con ventanales que se ven interrumpidos por una pilastrada.
FDNG 780	780	7: Salud	7.4 Instituto Mexicano de Psiquiatría		2	29	Calzada México Xochimilco # 101, Delagación Tlalpan, c.p. 14370, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de parte de la fachada principal del Instituto Nacional de Psiquiatría. Se observa en primer plano parte del estacionamiento que se ve delimitado por una pequeña área verde que antecede al edificio; en segundo plano se observa a la izquierda, parte del ventanal de la entrada de acceso; en tercer plano se encuentra parte del edificio del cual se observa que cuenta con dos niveles y dos series de
FDNG 781	781	7: Salud	7.4 Instituto Mexicano de Psiquiatría		2	30	Calzada México Xochimilco # 101, Delagación Tlalpan, c.p. 14370, Ciudad de México.		Toma de la fachada principal del Instituto Nacional de Psiquiatría. Se observa el estacionamiento que antecede a la entrada principal de acceso al inmueble, la cual se encuentra en un plano anterior al resto del edificio; cuenta con ventanales que se ven interrumpidos por una pilastrada.
FDNG 782	782	7: Salud	7.4 Instituto Mexicano de Psiquiatría		2	31	Calzada México Xochimilco # 101, Delagación Tlalpan, c.p. 14370, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de parte de la fachada principal del Instituto Nacional de Psiquiatría. Se observa en primer plano una pequeña área verde delimitada por una barandilla de metal; en segundo plano se observa a la izquierda, parte del ventanal de la entrada de acceso; así como parte del edificio que cuenta con dos niveles y dos series de ventanas cuadrangulares que se extienden horizontalmente por cada piso.
FDNG 783	783	7: Salud	7.4 Instituto Mexicano de Psiquiatría		2	32	Calzada México Xochimilco # 101, Delagación Tlalpan, c.p. 14370, Ciudad de México.		Toma a detalle de la pilastrada del acceso principal del Instituto Nacional de Psiquiatría.
FDNG 784	784	7: Salud	7.4 Instituto Mexicano de Psiquiatría		2	33	Calzada México Xochimilco # 101, Delagación Tlalpan, c.p. 14370, Ciudad de México.		Toma de una de las fachadas del Instituto Nacional de Psiquiatría. Se observa la un juego de profundidades en el edificio al igual que una serie de ventanas en varios puntos y en diferentes tamaños permitiendo variedad lumínica al interior del edificio.
FDNG 879	879	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.1 Avenida Cuauhtémoc	2	1	No se encontró la dirección.		Toma fugada a la izquierda de la fachada de un edificio. Se observa que el edificio cuenta con planta baja y cuatro niveles superiores, en los que se muestran ventanas rectangulares de tamaño medio, también observan pequeños cuerpos adosados a la fachada en cada uno de los niveles.

FDNG 880	880	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.1 Avenida Cuauhtémoc	2	2		No se encontró la dirección.		Toma semi contra picada fugada a la derecha de la un conjunto de edificios. Se observa el juego de formas del conjunto.
FDNG 881	881	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.1 Avenida Cuauhtémoc	2	3		No se encontró la dirección.		Plano semicontradicado, se observa un conjunto de cuatro edificios compuestos por diferentes volúmenes rectangulares. En la parte superior la fachada cuenta con vanos.
FDNG 882	882	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.2 Hernández y Dávalos	2	4		No se encontró la dirección.		Toma fugada a la izquierda de la fachada de un edificio. Se observa en primer plano un conjunto de vegetación, a la izquierda un pasillo de concreto. A la derecha el edificio de forma rectangular, su fachada se compone por vanos y un par de escaleras metálicas que dan acceso al nivel superior del edificio.
FDNG 856	856	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	5		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma del edificio de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observa en primer plano una avenida; en segundo plano el edificio 32, se observa en él un juego de profundidades, al igual que la distribución simétrica de las ventanas.
FDNG 857	857	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	6		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma a detalle de la parte inferior del agrupamiento 45 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observan los niveles inferiores de un edificio en donde se encuentran al centro una celosía, a la derecha se hace presente el cubo de las escaleras que permite el acceso a los niveles superiores del edificio.
FDNG 858	858	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	7		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma de la puerta de acceso al edificio Agrupamiento 45 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observa la parte inferior del edificio en donde convergen dos pasillos; a la izquierda centro se encuentra una celosía de concreto en los niveles superiores. En el centro se encuentra la puerta de acceso y el cubo de las escaleras con sus respectivos descansos a manera de balcones pequeños.
FDNG 859	859	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	8		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma semicontradicada de dos edificios de la Unidad Vicente Guerrero, se observa el juego de profundidades y volúmenes, así como la fachada compuesta por vanos.
FDNG 860	860	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	9		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma contra picada del edificio 33 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observa el juego de profundidades que componen el edificio y la fachada por vanos rectangulares.
FDNG 861	861	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	10		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma detalle del cubo de las escaleras del Agrupamiento 45 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observa a la izquierda una celosía de concreto que se hace presente en los niveles superiores, en el centro se encuentra la puerta de acceso y el cubo de las escaleras con sus respectivos descansos a manera de balcones pequeños.
FDNG 862	862	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	11		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma contra picada del cupo de las escaleras del Agrupamiento 45 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observan los diferentes niveles del edificio y los descansos a manera de balcón del mismo.
FDNG 863	863	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	12		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma del acceso al Agrupamiento 45 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observa en primer plano un pasillo que conduce a la puerta de acceso al centro; al fondo se encuentra el inmueble con su cubo de la escalera y parte de la fachada.

FDNG 864	864	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	13		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma de la de la planta baja de un edificio de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.
FDNG 865	865	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	14		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Plano General que muestra el conjunto de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.
FDNG 866	866	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	15		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma fugada a izquierda de un conjunto de edificios de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observan el juego de profundidades del inmueble.
FDNG 867	867	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	16		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma general de un estacionamiento de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. En segundo plano se observan los edificios 33 de la misma unidad.
FDNG 868	868	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	17		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma detalle de un edificio de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observan el juego de profundidades del inmueble en tres planos hacia la derecha; al centro se encuentra un cubo de la escalera.
FDNG 869	869	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	18		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de un edificio de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observa en primer plano un amplio camino que conecta con el pasillo que hace posible la columnata que sostiene el edificio.
FDNG 870	870	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	19		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de un conjunto de edificios de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observa como los edificios se extienden a lo largo de la calle que se fuga a la izquierda de la imagen.
FDNG 871	871	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	20		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma de la fachada de un edificio de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observa el juego de profundidades del inmueble haciendo posible el juego de luz y sombra en el mismo.
FDNG 872	872	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	21		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma contrapicadial de un conjunto de edificios de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observa en primer plano el piso adoquin y segundo plano la fachada de los edificios compuesta por diversos volúmenes y vanos rectangulares.
FDNG 873	873	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	22		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma detalle de la columnata base de un edificio de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observan las dimensiones de las columnas su forma semejante a una pirámide trunca invertida y que posibilitan un pasillo por debajo del edificio.
FDNG 874	874	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	23		Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.		Toma fugada a la derecha de un a estructura reja metálica de a Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Se observa en la parte superior una reja de metal que es sostenida por un muro de concreto en la parte izquierda; en un segundo plano se observan un par de edificios.

FDNG 875	875	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	24	Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.	Toma de una explanada. Se observa en un primer plano una conjunto de estructuras cúbicas de concreto color rojo; en un segundo plano a la izquierda se encuentra un muro delgado y estrecho color rojo.
FDNG 876	876	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	25	Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.	Plano general. Se observa en primer plano una pequeña explanada de concreto que contiene un desnivel, en un segundo plano dentro del desnivel antes mencionado se observa un muro alto, delgado y estrecho de color rojo; en un tercer plano se observa un muro blanco con dos vanos rectangulares a manera de accesos.
FDNG 877	877	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	26	Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.	Plano general corto . Se observa en primer plano del lado derecho una parte de un muro color blanco; a la izquierda de la imagen un muro delgado color rojo. Forman parte una explanada compuesta de adoquín.
FDNG 878	878	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.3 Unidad Habitacional Vicente Guerrero	2	27	Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero Delegación Iztapalapa, C.P. 9200, Ciudad de México.	Toma fugada de muro blanco. Se observa al centro de la imagen los dos vanos del muro color blanco que se extiende de derecha.
FDNG 836	836	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.4 Rubén Darío	2	28	No se encontró dirección.	Toma general de la fachada de un edificio. Se observa que el inmueble cuenta con planta baja en donde se encuentra el acceso principal, a la izquierda una columnata que sostiene los niveles superiores, también cuenta con cuatro pisos superiores y azotea; al centro de la imagen la esquina del edificio la cual muestra una ondulación que brinda la sensación de movimiento, dicha ondulación se hace de izquierda a
FDNG 837	837	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Torres de Padierna	2	29	Calle Molinos s/n Torres de Mixcoac, C.P: 01490, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Toma detalle fugada a la derecha de la fachada lateral de un edificio. Se observan los departamentos y que algunos cuentan con ventanales y otros mediante profundidades con balcón compuestos por barandilla de concreto.
FDNG 838	838	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	30	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma contra picada semi fugada a la derecha de un par de edificios. Se observa en primer plano parte del estacionamiento que les corresponde a los edificios; en un segundo plano se muestran los edificios que cuentan con planta baja y cuarto niveles superiores. Destaca de la fachada frontal del inmueble una especie de armería de concreto que se extienden de
FDNG 839	839	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	31	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma fugada a la izquierda de la una de las fachadas de un par de edificios. Se observa en primer plano un área verde que contiene árboles y arbustos; en un segundo plano se muestran los edificios que cuentan con planta baja y cuarto niveles superiores. Destaca de la fachada del inmueble una especie de armería de concreto que se extienden de forma
FDNG 840	840	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	32	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma fugada ligeramente a la izquierda de la fachada del edificio Colombia. Destaca de la fachada del inmueble una especie de armería de concreto que se extienden de forma vertical desde la base hasta el último nivel así como de manera
FDNG 841	841	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	33	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma fugada ligeramente a la izquierda de explanada y fachada del edificio Guatemala. En el primer plano se observa una explanada en la que destaca de izquierda al centro una construcción tipo basamento con escalones pequeños que contienen a una estructura cilíndrica que se ve rodeada por la el mismo material del que están elaborados los escalones; en un segundo plano se encuentran los edificios de los cuales se
FDNG 842	842	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	34	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma frontal de la fachada de un edificio. Destaca de la fachada del inmueble una especie de armería de concreto que se extienden de forma vertical desde la base hasta el último nivel así como de manera horizontal por cada piso, formando cruces en las intersecciones.

FDNG 843	843	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	35	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma de la convergencia de los edificios Ecuador y Colombia. Se observa en el primer plano el estacionamiento que está delimitado por una barda y jardineras con arbustos; en un segundo plano al fondo se encuentran los dos edificios que muestran características comunes como es una especie de armería de concreto que se extienden de forma vertical desde la base hasta el último nivel así como de manera
FDNG 844	844	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	36	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma semi contra picada y ligeramente fugada a la derecha de la fachada principal del edificio Colombia. En primer plano se observa parte del estacionamiento delimitado por una barda, a la izquierda se encuentran unos árboles de gran altura que obstruyen la pista general de la fachada; destaca de la fachada del inmueble una especie de armería de concreto que se extienden de forma vertical desde la base hasta el último nivel
FDNG 845	845	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	37	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma de la explanada y del edificio Guyana. Se observa en el primer y segundo plano a la derecha una estructura en forma de basamento del cual destacan sus escaleras pequeñas de ladrillo; al fondo se muestra como convergen dos edificios, a la izquierda uno de cual no se ve el nombre mientras que el del fondo es el edificio Guyana, destacan de las fachadas una especie de armería de concreto que se extienden de forma vertical
FDNG 846	846	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	38	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma fugada a la izquierda de la parte inferior de la fachada principal del edificio Colombia. Se observa un área de paso en la que a la izquierda hay jardineras, mientras que a la derecha se observa una estructura cóncava que está sostenida por muro bajo, ésta estructura antecede la entrada principal al edificio, del cual se destaca la ya mencionada especie de armería de concreto que se extienden de forma vertical
FDNG 847	847	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	39	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma general de edificios. Se observa en el primer plano un espejo de agua que da paso a un estacionamiento; al fondo se encuentran los edificios los cuales cuentan con una armería de concreto que se extienden de forma vertical desde la base hasta el último nivel así como de manera horizontal por cada piso, formando cruces en las intersecciones y que junto con las profundidades del edificio brinda un
FDNG 848	848	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	40	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma a detalle de las ventanas de un edificio. Se observan los pisos del edificio las variantes de la especie de armería que sobresale al cuerpo principal.
FDNG 849	849	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	41	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma fugada a la izquierda de la fachada de un edificio. Destaca de la fachada del inmueble una especie de armería de concreto que se extienden de forma vertical desde la base hasta el último nivel así como de manera horizontal por cada piso, formando cruces en las intersecciones.
FDNG 850	850	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	42	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma general de edificios. Se observa en primer plano un conjunto de árboles; en segundo plano se ve el estacionamiento que antecede a los edificios; en el tercer plano se observa el edificio del que destaca el adosamiento de una estructura al cuerpo principal del edificio.
FDNG 851	851	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	43	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Plano general. Se observa en primer plano un camino empedrado que conduce al centro y fondo de la imagen en dónde se encuentran los edificios; al fondo se muestran los inmuebles con juego de profundidades y la armería de concreto que sobresale al cuerpo principal.
FDNG 852	852	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	44	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma de una de las fachadas de un edificio. Se en primer plano parte de la vía de circulación de automóviles y el estacionamiento; en el edificio del que destaca el adosamiento de una estructura al cuerpo principal del edificio.
FDNG 853	853	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	45	Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana , C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	Toma detalle de un conjunto de edificios. En primer plano se observa un espacio al aire libre que se ve delimitado por un muro bajo que antecede a lo edificios al fondo y que se extienden de izquierda hacia el centro de la imagen; se observa en los edificios el juego de profundidades que se ve acentuado por la estructura sobresaliente de color azul.

FDNG 854	854	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.5 Unidad Integración Latinoamericana	2	46		Cerro del agua 179, colonia Integración Latinoamericana . C.P 04350, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.		Toma de una de las fachadas de un edificio. Se en primer plano parte de la vía de circulación de automóviles y el estacionamiento; en el edificio del que destaca el adosamiento de una estructura al cuerpo principal del edificio.
FDNG 824	824	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.6 Torres Perisur	2	47		No se encontró dirección.		Toma fugada a la izquierda de la parte superior de unos edificios. Se observa que los edificios cuentan con un juego de profundidades que se hace más evidente en la zona de las ventas, ya que se ven enmarcadas por la estructura que las antecede.
FDNG 855	855	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.7 Tulyehualco	2	48		Colonia: Unidad Habitacional Tulyehualco, Del egación: Iztapalapa, Código Postal: 9919, Ciudad de México.		Toma fugada al centro derecha de la fachada de un edificio. Se observa que la fachada cuenta con salientes y retrocesos; del lado izquierdo de la imagen la entrada de acceso al inmueble el cual presenta celosías en las partes sobresalientes de la fachada, mientras que en los retrocesos se muestran ventanas rectangulares colocadas simétricamente.
FDNG 825	825	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.8 Unidad Habitacional John F. Kennedy	2	49		Fray Servando Teresa de Mier esquina con Francisco del Paso y Troncoso, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900		Toma fugada a la izquierda de la fachada de un edificio. Se observa que el edificio cuenta con planta baja, tres niveles superiores y azotea; se muestra que la planta baja esta circundada por arbustos de mediana altura que tapan la mitad de la ventana; una constante dentro de la fachada es la presencia de las ventanas pareadas que se extienden a lo largo de cada piso colocándose alternadamente.
FDNG 826	826	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.8 Unidad Habitacional John F. Kennedy	2	50		Fray Servando Teresa de Mier esquina con Francisco del Paso y Troncoso, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900		Toma fugada al centro de un jardín contenido entre dos edificios. Se observa al centro el jardín que cuenta con varios árboles; a la derecha se muestra de una de las fachadas laterales de un edificio en dónde se encuentran balcones que sobre salen al cuerpo principal.
FDNG 827	827	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.8 Unidad Habitacional John F. Kennedy	2	51		Fray Servando Teresa de Mier esquina con Francisco del Paso y Troncoso, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900		Toma de la explanada de un conjunto habitacional. Se observa la pequeña explanada que está rodeada de jardines y en la que se encuentran un par de bancas; al fondo se hacen presentes unos edificios del mismo conjunto habitacional.
FDNG 828	828	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.8 Unidad Habitacional John F. Kennedy	2	52		Fray Servando Teresa de Mier esquina con Francisco del Paso y Troncoso, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900		Toma parcial de una de las fachadas de un edificio. Se observa que el edificio cuenta con planta baja, tres niveles superiores y azote, en la que se aprecia una protección en forma de celosía; se muestra también que sobre sale a la estructura general del inmueble una serie ascendente de balcones.
FDNG 829	829	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.8 Unidad Habitacional John F. Kennedy	2	53		Fray Servando Teresa de Mier esquina con Francisco del Paso y Troncoso, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900		Toma detalle de la planta baja de un edificio. Se observa en un primer plano un área verde ; las ventanas del edificio se muestran de gran tamaño y poco espaciadas entre si.
FDNG 830	830	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.8 Unidad Habitacional John F. Kennedy	2	54		Fray Servando Teresa de Mier esquina con Francisco del Paso y Troncoso, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900		Toma de una de las fachadas laterales de un edificio. Se observan las ventanillas pareadas que se encuentran en la fachada señalando los pisos.
FDNG 831	831	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.8 Unidad Habitacional John F. Kennedy	2	55		Fray Servando Teresa de Mier esquina con Francisco del Paso y Troncoso, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900		Toma detalle de la colocación de las ventanas pareadas de la fachada principal de un edificio.
FDNG 832	832	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.8 Unidad Habitacional John F. Kennedy	2	56		Fray Servando Teresa de Mier esquina con Francisco del Paso y Troncoso, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900		Toma fugada al centro de un conjunto de edificio. Se observa al centro un área verde que está contenida por dos edificios los costados y uno más al fondo. Se observan que tanto el edificio de la izquierda como el de la derecha comparten elementos como los balconitos sobresalientes.

FDNG 833	833	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.8 Unidad Habitacional John F. Kennedy	2	57		Fray Servando Teresa de Mier esquina con Francisco del Paso y Troncoso, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900		Toma detalle de la colocación de las ventana pareadas de la fachada principal de un edificio.
FDNG 834	834	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.9 Vivienda Polanco	2	58		No se encontró dirección.		Toma general de edificios. Se observa en primer plano a la izquierda una escultura que se encuentra en una especie de glorieta; en un segundo plano se encuentra el primer edificio el cual se caracteriza por tener siete niveles más planta baja, cada piso está cubierto por ventanales y balcones con barandillas delgadas de metal, éste edificio se caracteriza porque en la parte frontal de la estructura del edificio tiene una abertura
FDNG 835	835	8: Vivienda	8.1 Unidades Habitacionales	8.1.9 Vivienda Polanco	2	59		No se encontró dirección.		Toma detalle de los balcones de un edificio.
FDNG 460	460	9: Embajadas	9.1 Embajada de Bolivia		2	1		Calle Goethe # 104, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de México.		Toma fugada a la izquierda de la fachada de la embajada de Bolivia. Se observa que tiene planta baja y cinco niveles superiores los cuales cuentan con ventanales rectangulares grandes que permiten la entrada de luz natural al interior del edificio, además las ventanas se encuentran con un poco de profundidad ya que les antecede una estructura que a la vez tiene función de cerrajería
FDNG 458	458	9: Embajadas	9.2 Embajada de Canadá		2	2		Calle Schiller # 529, Colonia Bosque de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11580, Ciudad de México.		Toma de una de las fachadas laterales de la embajada de Canadá. Se observa que el edificio cuenta con niveles que van sobre saliendo entre si, como es el caso de la planta baja que se encuentra el cuerpo en un plano diferente respecto al primer y segundo piso; cuenta con ventanas pequeñas y corridas que se encuentran a lo largo del cada piso.
FDNG 459	459	9: Embajadas	9.2 Embajada de Canadá		2	3		Calle Schiller # 529, Colonia Bosque de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11580, Ciudad de México.		Toma de una de las fachadas laterales de la embajada de Canadá. Se observa como se continua el juego de planos; se muestra una estructura semi cilíndrica que sobre sale al cuerpo principal del edificio.
FDNG 873	873	10: Espacios públicos abiertos y ejes viales	10.1 Ejes Viales		2	1		No se encontró dirección.		Toma fugada al centro de un eje vial. Se observa el paisaje urbano compuesto por automóviles, camiones y peatones que circulan por la zona.
FDNG 874	874	10: Espacios públicos abiertos y ejes viales	10.1 Ejes Viales		2	2		No se encontró dirección.		Toma fugada al centro de un atardecer en un eje vial. Se observa el paisaje urbano vespertino compuesto por el flujo de microbuses a contraflujo respecto a los automóviles particulares que se disponen a ingresar al desnivel delimitado por las valla metálicas de contención.
FDNG 875	875	10: Espacios públicos abiertos y ejes viales	10.1 Ejes Viales		2	3		No se encontró dirección.		Toma fugada al centro derecha de un eje vial. Se observa el paisaje urbano vespertino compuesto por el flujo de automóviles. A la izquierda se observa una estructura de piedra con arcos en la parte inferior, dicha estructura recuerda a la forma de un acueducto.
FDNG 876	876	10: Espacios públicos abiertos y ejes viales	10.1 Ejes Viales		2	4		No se encontró dirección.		Toma fugada al centro de un atardecer en un eje vial. Se observa el paisaje urbano vespertino compuesto por el flujo de automóviles y camiones.
FDNG 887	887	10: Espacios públicos abiertos y ejes viales	10.2 Jardín Súper Leche		2	5		No se encontró dirección.		Toma general de un jardín Súper Leche. Se observa que el jardín se encuentra delimitado por edificios de diferentes alturas; el jardín cuenta con variedad de plantas así como árboles de mediana estatura y arbustos.

FDNG 888	888	10: Espacios públicos abiertos y ejes viales	10.2 Jardín Súper Leche		2	6		No se encontró dirección.		Toma general de un jardín Súper Leche. Se observa que el jardín se encuentra delimitado por edificios de diferentes alturas; el jardín cuenta con variedad de plantas así como árboles de mediana estatura y arbustos.
FDNG 889	889	10: Espacios públicos abiertos y ejes viales	10.2 Jardín Súper Leche		2	7		No se encontró dirección.		Toma general de un jardín Súper Leche. Se observa que el jardín se encuentra delimitado por edificios de diferentes alturas; el jardín cuenta con variedad de plantas así como árboles de mediana estatura y arbustos.
FDNG 890	890	11: No identificadas	11.1 Edificio 1		2	1		No se encontró dirección.		Toma de un estacionamiento. Se observa en primer plano un área verde delimitada a la derecha por arbustos que zigzaguean; en el un segundo plano se encuentra en estacionamiento que preside a un edificio que cuenta únicamente con planta baja y techo a dos aguas; al centro de alcanza a ver una estructura cuadrada que remata al edificio.
FDNG 891	891	11: No identificadas	11.1 Edificio 1		2	2		No se encontró dirección.		Toma fugada a la izquierda de la fachada de un edificio. Se observa en primer plano una explanada con jardineras asimétrica que contienen arbustos y árboles pequeños; al fondo se muestra el edificio que consta de planta baja y ventanas rectangulares espaciadas entre si, a la derecha se observa la puerta de acceso al inmueble.
FDNG 892	892	11: No identificadas	11.2 Edificio 2		2	3		No se encontró dirección.		Toma de un edificio circular. Se observa en primer plano una escalinata que conduce hacia un plano superior en donde se encuentra el edificio circular; al fondo en el centro se encuentra un edificio de base circular que en su parte superior se encuentra un nivel igualmente circular pero de menor dimensión respecto al piso inferior; dicho edificio se conecta con otro de base y estructura cuadrangular.
FDNG 893	893	11: No identificadas	11.2 Edificio 2		2	4		No se encontró dirección.		Toma detalle del edificio circular. Se observan las dos plantas del edificio con sus respectivas dimensiones.
FDNG 894	894	11: No identificadas	11.3 Edificio 3		2	5		No se encontró dirección.		Toma contra picada y ligeramente fugada a la izquierda de la parte superior de un edificio. Se muestra la serie de ventanas cuadrangulares que se encuentran a profundidad respecto al resto del cuerpo del edificio.
FDNG 895	895	11: No identificadas	11.3 Edificio 3		2	6		No se encontró dirección.		Toma parcial del a fachada de un edificio. Se observa que es un edificio compuesto por dos cuerpos que se conectan; se perciben las ventanas cuadrangulares seriadas a lo largo de cada piso que cuentan con cierta profundidad respecto al resto del cuerpo del edificio.
FDNG 896	896	11: No identificadas	11.3 Edificio 3		2	7		No se encontró dirección.		Toma general de un edificio. Se observan los cuerpos que conforman el inmueble, así como las ventanas seriadas y ventanales con profundidad respecto resto al cuerpo del edificio.
FDNG 897	897	11: No identificadas	11.4 Edificio 4		2	8		No se encontró dirección.		Toma contra picada de la fachada de un edificio. Se observa que es un edificio de gran altura el cual cuenta con ventanas corridas horizontalmente de cada piso; también se percibe el juego de profundidades en los laterales del inmueble haciéndolos sobresalir más respecto a la fachada principal; el edificio se ve rematado por una cornisa que sobresale al exterior general.
FDNG 898	898	11: No identificadas	11.4 Edificio 4		2	9		No se encontró dirección.		Toma contra picada de la fachada de un edificio. Se observa en el primer plano una escultura que se encuentra en una glorieta; se muestra que es un edificio de gran altura el cual cuenta con ventanas corridas horizontalmente de cada piso; también se percibe el juego de profundidades en los laterales del inmueble haciéndolos sobresalir más respecto a la fachada principal; el edificio se ve rematado por una

FDNG 899	899	11: No identificadas	11.5 Edificio 4		2	10		No se encontró dirección.		Toma detalle de la parte inferior de un edificio en donde se observan las ventanas, el estriado de los muros y una armería metálica que da la impresión de muros escalonados.
FDNG 900	900	11: No identificadas	11.6 Edificio 4		2	11		No se encontró dirección.		Toma general de estacionamiento y edificio. Se observa en primer plano una avenida con flujo en dos sentidos; en un segundo plano se observa el estacionamiento que da la impresión de tener una forma elíptica por la trayectoria de ascenso y descenso de los automóviles; en el tercer plano se encuentra el edificio de gran altura que cuenta con ventanales en cada piso.
FDNG 901	901	11: No identificadas	11.7 Edificio 5		2	12		No se encontró dirección.		Toma contra picada de un edificio. Se observa que el edificio cuenta con ventanales corridos a lo largo de cada piso, además de un remate de líneas que sobre sale a la estructura principal.
FDNG 380	380	11: No identificadas	11.8 Sacada de Museos		2	13		No se encontró dirección.		Toma interna del Museo de sitio de Templo Mayor. Se observa un patio que conduce a las escaleras que conectar la planta baja con las oficinas del INAH/Entrada en plano corto. Destacan patio central y el techo pergaolado.

Actualizado al 20 de julio del 2026